

Fließgewässerstrukturgütekartierung in Mecklenburg-Vorpommern

Materialien zur Umwelt 2011, Heft 2



Naturschutz und Geologie

Herausgeber:

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern (LUNG M-V) Goldberger Straße 12, 18273 Güstrow

Telefon: 03843/777-0, Fax: 03843/777-106

<u>poststelle@lung.mv-regierung.de</u> http://www.lung.mv-regierung.de

Autoren:

Dr. Volker Thiele, Assessor Bodo Degen, Dipl.-Ing. (FH) Doreen Kasper (*liota*, Institut für ökologische Forschung und Planung GmbH, Nebelring 15, 18246 Bützow)

Dipl.-Geograph Stephan Holl, Dipl.-Ing. (FH) Tim Englich, Dipl.-Ing. (FH) Ingo Weinzierl (Intevation GmbH, Neuer Graben 17, 49074 Osnabrück)

Die Veröffentlichung basiert auf Ergebnissen von Projektarbeiten, die im Auftrag des LUNG M-V erstellt worden sind.

Redaktion:

Dipl.-Ing. Andreas Küchler (LUNG M-V)
Dr. Ricarda Börner (Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg)

Bildquellen: Licta, Institut für ökologische Forschung und Planung GmbH

Titelbilder:

Nebel bei Ahrenshagen (oben und unten) Warnow im Durchbruchstal bei Buchenhof (Mitte)

Herstellung und Druck:

Stadtdruckerei Weidner, Carl-Hopp-Str. 15, 18069 Rostock

Auflagenhöhe: 200

Bezug:

Einzelexemplare beim Herausgeber sowie als Download unter http://www.wrrl-mv.de/start.htm

Preis: 15,00 €

Druck klimaneutral auf 100 % Recyclingpapier

Veröffentlicht im Mai 2011, 2. Änderung im Mai 2014

Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg - Vorpommern herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten und Helfern während des Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung verwandt werden. Dies gilt für alle Wahlen. Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht so verwandt werden, dass dies als Parteinahme des Herausgebers zu Gunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden kann. Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon, auf welchem Wege und in welcher Anzahl diese Druckschrift dem Empfänger zugegangen ist.

Fließgewässerstrukturgütekartierung in Mecklenburg-Vorpommern

Handbuch zur Erfassung der Fließgewässerstrukturen und der Querbauwerke



Inhaltsverzeichnis

| 1 | | NLASSUNG | |
|---|----------------------|--|--------|
| 2 | | EMEINES | |
| | | orgehensweise | |
| | | ourchführung von Geländearbeiten | |
| 3 | | AHRENSBESCHREIBUNG | |
| 4 | | ANDSERFASSUNG | |
| | | orkartierung | |
| | | or-Ort-Kartierung | |
| | 4.2.1 | | |
| | | Abschnittslänge | |
| _ | 4.2.3 | Hinweise zum Ausfüllen des Erfassungsbogens | 6 |
| 5 | | HREIBUNG DER KARTIERPARAMETER | |
| | | artierabschnitt | |
| | 5.1.1 | Gewässername (e) | |
| | 5.1.2 5.1.3 | Gewässerkennzahl (e)Gewässerabschnitt (e) | |
| | 5.1.3 5.1.4 | Stationierung (e) | |
| | 5.1.4 | Wasserkörper (e) (WK) | |
| | 5.1.6 | WK-Typ (e) (Wasserkörper-Typ) | |
| | 5.1.7 | Datum (e) | |
| | 5.1.8 | Bearbeiter (e) | |
| | 5.1.9 | Fotonr./Fließrtg. (e) (Fotonummer/Fließrichtung) | o ጸ |
| | 5.1.10 | | o ጸ |
| | 5.1.11 | Unterhaltg. erk. (x) (Unterhaltung erkennbar) | |
| | 5.1.12 | | |
| | 5.1.13 | | |
| | 5.1.14 | • • | |
| | | aufentwicklung | |
| | 5.2.1 | Laufkrümmung (x) | |
| | 5.2.2 | Krümmungserosion (x) | 15 |
| | 5.2.3 | Anzahl der Längsbänke 🖑 (e) | |
| | 5.2.4 | Anzahl besonderer Laufstrukturen 💖 (e) | 19 |
| | 5.3 L | ängsprofil | |
| | 5.3.1 | Besonderheiten der Wasserführung 🖞 (x) | |
| | 5.3.2 | Fließgeschwindigkeit (x) | |
| | | Querbänke (e) | |
| | | Strömungsdiversität (e) | |
| | 5.3.5 | Tiefenvarianz (e) | |
| | 5.3.6 | Tiefenerosion (e) | |
| | | Querprofil | |
| | 5.4.1 | Profiltyp (x) | |
| | 5.4.2 | Einschnitttiefe (e) | |
| | 5.4.3 | Wassertiefe (e) | |
| | 5.4.4 | Wasserspiegelbreite (e) Sohlenbreite (e) | |
| | 5.4.5 5.4.6 | obere Profilbreite (e) | |
| | 5.4.0 5.4.7 | Breitenvarianz (x) | |
| | 5.4.7 5.4.8 | Breitenerosion (x) | |
| | | ohlenstrukturohlenstruktur | |
| | 5.5.1 | Sohlenverbau (e) | |
| | | Sohlensubstrat 🖑 (e) | |
| | 5.5.2 | Anzahl besonderer Sohlstrukturen 🖑 (e) | 38 |
| | 5.5.4 | Anzahl Belastungen der Sohle \mathfrak{G} (e) | |
| | | Ferstruktur | |
| | 5.6.1 | Uferbewuchs (e) | |
| | 5.6.2 | Uferverbau (e) | |
| | - · - · - | | |

| | 5.6.3 | Anzahl besonderer Uferstrukturen 🖞 (e) | 47 |
|----|------------|---|----|
| | 5.6.4 | Anzahl besonderer Uferbelastungen 🖐 (e) | |
| | | Gewässerumfeld | |
| | 5.7.1 | Flächennutzung (e) | |
| | 5.7.2 | 5 · , | |
| | 5.7.3 | | |
| | | Anzahl schädlicher Umfeldstrukturen 🖞 (e) | |
| | | Bemerkungen | |
| 6 | INDF | XBERECHNUNG UND ERGEBNISDARSTELLUNG | 59 |
| 7 | | ELLE BESTIMMUNGSHILFE FÜR DIE VOR-ORT-ANSPRACHE DER LAWA-TYPEN | |
| • | | KLENBURG-VORPOMMERN | |
| 8 | I FITI | BILDER DER FLIEßGEWÄSSERTYPEN IN MECKLENBURG-VORPOMMERN | 64 |
| | | _AWA-Typ 11 - Organisch geprägte Bäche | |
| | | _AWA-Typ 12 - Organisch geprägte Flüsse | |
| | | _AWA-Typ 14 - Sandgeprägte Tieflandbäche | |
| | | _AWA-Typ 15 - Sand- und lehmgeprägte Tieflandflüsse | |
| | 8.5 L | _AWA-Typ 16 - Kiesgeprägte Tieflandbäche | 69 |
| | | _AWA-Typ 17 - Kiesgeprägte Tieflandflüsse | |
| | | _AWA-Typ 23 - Rückstau- bzw. brackwasserbeeinflusste Ostseezuflüsse | |
| 9 | | WERKSERFASSUNG | |
| | | Beschreibung der Parameter der Bauwerkserfassung | |
| |) KARI | TIERUNGSBEISPIELE FÜR REPRÄSENTATIVE GEWÄSSERABSCHNITTE | 74 |
| | | Fließgewässertyp 11 - Nebel südlich Dobbin | |
| | | Fließgewässertyp 12 - Nebel bei Ahrenshagen | |
| | | Fließgewässertyp 14 S - Fauler Bach bei Vietow | |
| | 10.4 F | Fließgewässertyp 14 M - Reppeliner Bach bei Wolfsberger Mühle | 80 |
| | 10.5 F | Fließgewässertyp 15 S - Schaale unterhalb Kogel | 82 |
| | | Fließgewässertyp 15 M - Lößnitz nördlich der B104 | |
| | | Fließgewässertyp 16 - Klaasbach bei Neukloster | |
| | | Fließgewässertyp 17 - Nebel bei Kuchelmiß | |
| | | Fließgewässertyp 23 - Recknitz bei Gruel | |
| 11 | | SSAR | |
| 12 | LITE | RATURVERZEICHNIS | 94 |
| Та | bellenve | erzeichnis: | |
| | | Fließgewässertypen in Mecklenburg-Vorpommern nach LAWA | 10 |
| | | Zustandsmerkmale der Laufkrümmung | |
| | | Bewertung der Laufkrümmung | |
| | | Intensität der Krümmungserosion | |
| | | Zu erfassende Arten von Längsbänken | |
| Та | belle 7: I | Bewertung der Anzahl der Längsbänke | 17 |
| | | Zu erfassende besondere Laufstrukturen | |
| Ta | belle 9: I | Bewertung der Anzahl der besonderen Laufstrukturen | 20 |
| | | : Merkmale zur Wasserführung | |
| Ta | belle 11 | : Definition der Fließgeschwindigkeiten | 23 |
| | | : Bewertung der Fließgeschwindigkeiten | |
| | | : Definition der Merkmale der Strömungsdiversität | |
| Ta | belle 15 | : Bewertung der Strömungsdiversität | 25 |
| Ta | belle 16 | : Erläuterung der Merkmale der Tiefenvarianz | 26 |
| | | : Bewertung der Tiefenvarianz | |
| | | : Profiltypen und ihre Definition | |
| Та | belle 19 | : Bewertung des Profiltypes | 29 |
| | | : Bewertung des Verhältnisses Sohltiefe/obere Profilbreite | |
| | | : Einstufungen zur Breitenvarianz | |
| Ta | belle 22 | : Bewertung der Breitenvarianz | 33 |

| Tabelle 23: Einstufungen zur Breitenerosion | 34 |
|---|----|
| Tabelle 24: Bewertung der Breitenerosion | |
| Tabelle 25: Arten des Sohlenverbaus | 36 |
| Tabelle 26: Bewertung des Sohlenverbaus | |
| Tabelle 27: Definition der unterschiedlichen Sohlensubstrate | 37 |
| Tabelle 28: Definition der unterschiedlichen Sohlstrukturen | 38 |
| Tabelle 29: Bewertung der Anzahl der besonderen Sohlstrukturen | 38 |
| Tabelle 30: Definition der unterschiedlichen Sohlbelastungen | |
| Tabelle 31: Definition der unterschiedlichen Beschaffenheit des Uferbewuchses | 41 |
| Tabelle 32: Bewertung des Uferbewuchses (linkes und rechtes Ufer getrennt) | 42 |
| Tabelle 33: Definition der unterschiedlichen Arten des Uferverbaus | |
| Tabelle 34: Bewertung des Uferverbaus | 45 |
| Tabelle 35: Definition der besonderen Uferstrukturen | 47 |
| Tabelle 36: Bewertung der Anzahl der besonderen Uferstrukturen | 48 |
| Tabelle 37: Definition der besonderen Uferbelastungen | |
| Tabelle 38: Definition der unterschiedlichen Flächennutzungen | 51 |
| Tabelle 39: Bewertung der Flächennutzung | |
| Tabelle 40: Definition der Gewässerrandstreifen | 55 |
| Tabelle 41: Bewertung des Gewässerrandstreifens | |
| Tabelle 42: Arten besonderer Umfeldstrukturen | 57 |
| Tabelle 43: Arten schädlicher Umfeldstrukturen | 58 |
| Tabelle 44: Klassifizierungsskala | 60 |
| Tabelle 45: Index zur Berechnung der Substratdiversität | 61 |
| Tabelle 46: Hilfe zur visuellen Vor-Ort-Bestimmung der LAWA-Typen in M-V | 63 |
| Abbildungsverzeichnis: | |
| Abbildung 1: Zustandsmerkmale am Gewässer | 31 |
| Abbildung 2: Obere Profilbreite im Bereich angeschnittener Talraumkanten | 31 |
| Abbildung 3: schematische Darstellung der Parameterverrechnung | |
| Abbildung 4: Bauwerkserfassungsbogen | 72 |

Anhang

Nutzerdokumentation

1 VERANLASSUNG

Die vielgestaltige Landschaft Mecklenburg-Vorpommerns wurde wesentlich durch die Prozesse während der Weichselvereisung geprägt. Postglazial entwickelte sich unter den unterschiedlichen Abflussbedingungen das gegenwärtig vorhandene Gewässernetz. Durch die starke Waldentwicklung kam es in dieser Periode zu einer Dämpfung der erosiven Reliefabtragungsprozesse und der Abflussdynamik (MARCINEK & NITZ 1973), so dass ursprüngliche geomorphologische Strukturen und Bildungen der Jungmoränenlandschaft in fast unveränderter Form erhalten geblieben sind. Dieser Vorgang bedingt bis heute eine große Vielfalt unterschiedlicher Fließgewässer- und Talraumausprägungen, die teilweise kleinräumig wechseln und unterschiedlichste morphologische Strukturen aufweisen (MEHL & THIELE 1998, THIELE, GRÄWE & BLUMRICH 2006).

Mit dem Wirken des Menschen wurden die Fließgewässer in unterschiedlicher Weise und Intensität genutzt. Vielfach gestaltete er sie nach seinen Absichten um, was zu diversen, anthropogen bedingten Veränderungen führte. Diese reichen von leichten Eintiefungen des Gerinnes über Begradigungen bis hin zur Unterbrechung der ökologischen Durchgängigkeit durch Querbauwerke.

In den vergangenen Jahrzehnten haben Bund und Länder große Anstrengungen unternommen, um die hydromorphologische Beschaffenheit in Fließgewässern zu verbessern. Dabei erweisen sich die Anforderungen aus der Europäische Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL 2000) als wirksames Instrument. Sind zuvor strukturelle und physiko-chemische Defizite analysiert und behoben worden, so stand in den letzen Jahren v. a. die Aufrechterhaltung/Wiederherstellung der Lebensraumfunktion von Gewässern als ganzheitlicher Ansatz im Blickpunkt des Interesses (vgl. AQUEM-CONSORTIUM 2002).

Ein erster wichtiger Schritt hin zur Bestimmung und Verbesserung der Güte von Fließgewässern stellten Gewässergütekarten dar. Mit ihnen wurden beträchtliche Erfolge im Gewässerschutz nachgewiesen. Trotzdem verblieben z. T. noch deutliche Defizite. Wegen zahlreicher wasserbaulicher Veränderungen (u. a. Eintiefungen der Gerinne, Ufer- und Sohlbefestigungen, Laufbegradigungen etc.) sind bis heute sehr charakteristische Lebensraumstrukturen erheblich beeinträchtigt und auch beseitigt worden, so dass sich die standorttypischen Lebensgemeinschaften in vielen Fließgewässern nicht in ausreichendem Maße regenerieren konnten. Die Verbesserung der Struktur von Fließgewässern war und ist dabei einer der wichtigsten "Schlüssel" zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele, die in der WRRL verankert sind.

Die Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA 2000) veröffentlichte zwei Verfahren zur Gewässerstrukturkartierung (Übersichtsverfahren, Vor-Ort-Verfahren). Nach dieser Methodik kartieren zahlreiche Bundesländer. Beide Verfahren weisen aus heutiger Sicht jedoch Anpassungsbedarf auf, um den Monitoringanforderungen nach WRRL entsprechen zu können. Die Fernerkundung spielt im Vor-Ort-Verfahren nur eine untergeordnete Anwendung und bestimmte Typencharakteristika bedürfen einer Anpassung. Die Wasserwirtschaftsverwaltung Schleswig-Holsteins (AHRENS 2007) hat bereits ein modernes Kartierungsverfahren erprobt, das die aktuellen Anforderungen aufgreift und zudem die Indices in einem Bewertungsmodul automatisch berechnet. Auch die graphische Darstellung der Klassifizierungsergebnisse erfolgt vollkommen EDV- und GIS-gestützt.

Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern (LUNG) hat in Abstimmung mit dem Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein (LLUR) ein ähnliches Verfahren vom Institut biota GmbH erarbeiten lassen.

Dabei werden zur Beurteilung des aktuellen ökologisch-morphologischen Zustandes 28 bewertungsrelevante Merkmale erfasst, die drei Gewässerkompartimenten "Sohle", "Ufer", "Land" zugeordnet werden. Eine Bewertung erfolgt in fünf Stufen. Die Berechnung wird automatisch über die Fachschale "Fließgewässerstrukturkartierung" als integrales Element der WRRL-Datenbank des LUNG vorgenommen. Fünf weitere Parameter werden zudem informativ erfasst, ohne jedoch in die Berechnung einzufließen.

Das Ziel der vorliegenden Schrift ist es, die notwendigen Kartiermerkmale bildhaft zu erläutern und das Verfahren selbst (v. a. Indexbildung) und die Typcharakteristika darzustellen. Zusätzlich ist eine Bestimmungshilfe für die in M-V charakteristischen Fließgewässertypen angefügt worden.

2 ALLGEMEINES

2.1 Vorgehensweise

Das vorliegende neu entwickelte Verfahren zur Erfassung der Fließgewässerstruktur in Mecklenburg-Vorpommern stellt ein wichtiges Instrument zur Umsetzung der WRRL dar. Bei der Entwicklung des Verfahrens wurden die zu erfassenden Strukturparameter in ihrer Bedeutung für die einzelnen in Mecklenburg-Vorpommern vorkommenden Fließgewässertypen geprüft. Bezüglich der unterschiedlichen Ausprägung, des Vorkommens und ihrer Häufigkeit sind die Merkmale in entsprechende Wertetabellen bzw. Indexpunkte umgerechnet worden.

Die zunächst in einer tabellarischen Verfahrensanleitung festgehaltene vorläufige Erfassungs- und Bewertungsmethodik wurde während einer Erprobungskartierung durch mehrere Kartierer an verschiedenen Kartierabschnitten getestet. Die daraus resultierenden Erfahrungen und Anregungen sind in die Verfahrensanleitung und vorliegendem Handbuch eingeflossen.

Die Programmierung des Eingabe- und Bewertungstools erfolgte durch die Firma Intevation GmbH Osnabrück. Damit ist es möglich die Ergebnisse der Geländekartierung zu verwalten und die Ergebnisse darzustellen. Die Datenverwaltung erfolgt auf Basis von Mapfish, GeoExt, PostGIS und UMN MapServer unter Ubuntu 10.04 auf dem Server der Wasserrahmenrichtlinien-Datenbank des LUNG.

2.2 Durchführung von Geländearbeiten

Schulung der Kartierer

Zur Durchführung der Erhebung ist eine gute Vorbereitung und Methodenkenntnis unabdingbar. Die Kartierer müssen deshalb vor Beginn der Erhebung die gesamte Kartieranleitung kennen und in der Lage sein, alle Erhebungen ohne häufiges Nachschlagen schnell und sicher durchzuführen. Die Kartieranleitung soll während der Erhebung nur in besonderen Zweifelsfällen zu Rate gezogen werden.

Die Kartierer müssen den Erhebungsbogen stets nach den Vorgaben der Kartieranleitung ausfüllen. Zusätzliche Eindrücke, besondere Spezialkenntnisse und subjektive Bevorzugungen bleiben dabei außer Acht.

<u>Geländearbeiten</u>

Eine Erhebung muss im Frühjahr bzw. Herbst/Winter erfolgen. Im Sommer behindert die Vegetation die Begehung des Gewässers, die Uferbeurteilung, den Überblick über den Gewässerabschnitt und den Einblick in das Gewässerumfeld.

Nach Erfahrungen aus den Pilotprojekten können im Durchschnitt täglich etwa 3 bis 5 km Gewässerstrecke bewältigt werden. Je nach Geländesituation und Struktur der Abschnitte muss mit stark schwankenden Tagesleistungen gerechnet werden. Vor jedem Erhebungstag ist die Tagesroute sorgfältig zu planen.

Die Kartierer sollten sich vor der Erhebung im Gelände anhand topographischer Karten und zur Verfügung stehender Luftbilder mit der Umgebung des zu bearbeitenden Gewässers und der rationellsten Bearbeitungsfolge für die Gewässerabschnitte vertraut machen. Markante Strukturen, die später im Gelände leicht auffindbar sind, erleichtern die Aufteilung der Gewässerabschnitte vor Ort. Die Bearbeitungsstrecken sollten deshalb nach Möglichkeit immer zwischen zwei markanten Punkten, wie Brücken, Wegekreuzungen etc., gewählt werden. Dies ermöglicht eine zusätzliche Übereinstimmungskontrolle zwischen der Abschnittsteilung im Kartenblatt und der Abschnittsteilung im Gelände.

Ausstattung der Kartierer

Zum Ausfüllen des Erhebungsbogens ist eine feste Unterlage (z. B. ein Feldbuchrahmen) sowie ein wasserfest schreibender Stift (bevorzugt ein weicher Bleistift) erforderlich. Bei der Bestimmung einiger Merkmale hat sich ein Fluchtstab oder ein vergleichbares Hilfsmittel als nützlich erwiesen.

Er kann u. a. zur Größenabschätzung, zur Sondierung der Sohlenstruktur oder zur Prüfung überwachsenen Uferverbaues verwendet werden.

Während der Erhebung am Gewässer sollte die Kartieranleitung sowie eine ausreichende Zahl von Erhebungsbögen (Erfassungsbogen für die Fließgewässerstrukturgüte, Bauwerkserfassungsbogen) mitgeführt werden. Ebenso wichtig ist ein Fotoapparat, mit dem die Kartierabschnitte in repräsentativen Bildern fotografiert werden. Zum Ausfüllen des Bauwerkserfassungsbogens ist das Mitführen eines hinreichend genauen GPS-Gerätes zwingend erforderlich (Eintragung der Bauwerksstation mit Koordinaten).

Der Kartierer sollte entsprechend der vorherrschenden Geländesituation und der aktuellen Wetterlage gekleidet sein (festes Schuhwerk, wasser-/winddichte Bekleidung etc.). Bei überraschend einsetzendem Regen hat sich das Mitführen eines Regenschirmes als hilfreich erwiesen, da so die Erhebungsbögen beim Eintragen vor der Nässe geschützt werden.

Die mit der Bestandserhebung beauftragten Personen erhalten einen begrenzt gültigen Berechtigungsausweis. Dieser weist den Kartierer als Beauftragten der zuständigen Wasserwirtschaftsverwaltung aus und befugt ihn u. a. nichtöffentliche Wege zu befahren sowie Grundstücke außerhalb allgemeiner Zugänge zu betreten. Die erforderlichen Betretungsbefugnisse müssen rechtzeitig zwischen Auftraggeber und Kartierer abgestimmt werden, da z. B. auch Betretungsbewilligungen für Bundeswehrliegenschaften oder Naturschutzgebiete durch Dritte ausgestellt werden müssen.

3 VERFAHRENSBESCHREIBUNG

Die Bewertung der Struktur von Fließgewässern in Mecklenburg-Vorpommern erfolgt anhand von sechs Hauptparametern

- Laufentwicklung,
- Längsprofil,
- Querprofil,
- Sohlenstruktur,
- Uferstruktur,
- Gewässerumfeld,

die geeignet sind, den ökologischen Zustand eines Gewässers zu charakterisieren.

Die Datenerhebung wird auf Basis von 33 Einzelparametern mit ihren jeweils zugeordneten Zustandsmerkmalen durchgeführt. Da die Bewertung der Ausprägungen von Einzelparametern naturraumtypisch variieren kann, muss das zu untersuchende Gewässer bzw. der darin liegende Kartierabschnitt zuerst einem Fließgewässertyp (LAWA) zugeordnet werden. Diese Typisierung erfolgt anhand der vor Ort angetroffenen hydrologischen, hydraulischen, pedologischen und geologischen Bedingungen (s. Kap. 7 und 8 sowie Tab. 46).

Die vorliegende Kartieranleitung bezieht sich auf fließende Gewässer. Sie dient als Handreichung für die praktische Arbeit im Gelände (Ausfüllen der Feldprotokolle). Über den Erfassungsbogen wird die Strukturgüte für Gewässer bis zu einer Breite von 25 m ermittelt. Die Klassifizierung der Einzelparameter erfolgt überwiegend in Anlehnung an die Verfahrensanleitung der Gewässerstrukturgütekartierung in der Bundesrepublik Deutschland, die für die Länderarbeitsgemeinschaft Wasser erarbeitet wurde (LAWA 2000). Teilweise sind neue Merkmale aufgenommen oder ausgewählte, auf Naturräume in M-V nicht zutreffende Parameter weggelassen worden.

Für die Bewertung der Strukturgüte von Fließgewässern sind verschiedene Daten bzw. Unterlagen erforderlich, die von der Wasserwirtschaftsverwaltung bereitgestellt werden. Dazu gehören:

- 1. Kartieranleitung für die Vorarbeiten am Luftbild und die Vor-Ort-Kartierung, einschließlich Kartierbogen zur Bewertung der Strukturgüte von Fließgewässern in M-V
- 2. Bewertungsverfahren
- 3. Programm zur Dateneingabe für das Bewertungsverfahren sowie das hier vorliegende Anwenderhandbuch
- 4. FGS-Leitbilder je Fließgewässer-Typ
- 5. Übersichtskarte der zu kartierenden Gewässerläufe
- 6. vorhandene Bauwerksbögen

digitale GIS-Daten:

- 7. Typisierung für die Fließgewässer Mecklenburg-Vorpommerns (Wasserkörpertyp)
- 8. digitale Rasterdaten M-V 1:10.000 sowie Luftbilder im dop-Format
- 9. digitales Landschaftsmodell 1:25.000, hier wasserrahmenrichtlinienrelevantes stationiertes Gewässernetz (reduziertes Gewässernetz, geroutet aus dem DLM25W) mit Kennzeichnung der zu kartierenden Gewässer bzw. Gewässerabschnitte und der Verrohrungsanteile sowie Bewirtschaftungs- bzw. Kartierungsenden zuzüglich
- 10. Stand der Bauwerkserfassung aus dem GIS-WRRL-Projekt des LUNG M-V mit Übersichtsblatt der erfassten Querbauwerke je Wasserkörper

Alle Geodaten werden in einheitlicher Projektion (etrs89 / zone33) bereitgestellt.

4 BESTANDSERFASSUNG

4.1 Vorkartierung

Im Rahmen einer digitalen Vorkartierung erfolgt die Abschnittsbildung des zu kartierenden Gewässernetzes auf der Basis der Topographischen Karten 1:10.000 und von Luftbildern. Dazu sind die in Kapitel 3 genannten digitalen GIS-Daten zu nutzen.

Die Abschnittslängen betragen minimal 50 m. Als maximale Länge sind 400 m festgelegt. Die Länge eines Abschnittes richtet sich nach gleichartig zu bewertenden, relativ homogen ausgebildeten Bereichen des Gewässers.

Zur Abschnittsbildung wird das Gewässernetz im Amtlichen Topographisch-Kartographischen Informationssystem (ATKIS) als digitales Landschaftsmodell 1: 25.000 - Wasserwirtschaft (DLM25W) verwendet, welches auf dem Linienthema geteilt wird. Beginn ist an der Mündung des Gewässers. Die Abschnitte sind stromaufwärts fortlaufend mit einer dreistelligen Nummer (001) zu versehen. Bei einer nachträglichen Separierung (z. B. Abschnittsteilung im Gelände) sind die Teilstrecken durch einen Punkt zu untergliedern (001.1, 001.2).

An folgenden Stellen ist zwingend ein neuer Abschnitt zu beginnen (mit Genauigkeit < 1 Meter):

- an Einmündungen in ein anderes Gewässer (gem. Stationierung DLM25W)
- bei Wechsel des Wasserkörpers
- bei Wechsel des Fließgewässertyps
- an Ein- und Ausmündungen eines Standgewässers (gem. Stationierung DLM25W)
- an Einmündungen in ein Küstengewässer (gem. Stationierung DLM25W)
- bei Verrohrungsbeginn und -ende (grundsätzlich bei Verrohrungen ≥ 100 m Länge, gem. Stationierung DLM25W)
- bei Änderungen wesentlicher Kartierparameter bzw. -merkmale (z.B. Laufkrümmung, Umlandnutzung, Uferbewuchs, Randstreifen) und
- bei Querbauwerken mit strukturschädlichen Einflüssen auf den Sohl- und/oder Uferbereich (die Abschnittsteilung hat in der Bauwerksmitte zu erfolgen)

Parallel zur Abschnittsbildung sind folgende Kartierparameter zu erfassen und auf den Erfassungsbogen zu übertragen:

- Laufentwicklung, hier Laufkrümmung
- Uferstruktur, hier Uferbewuchs links/rechts
- Gewässerumfeld, hier Flächennutzung links/rechts
- Gewässerumfeld, hier Gewässerrandstreifen links/rechts
- deutlich im Luftbild erkennbare weitere Kartierparameter (z. B. Breitenvarianz, besondere Umfeldstrukturen u. a.) und
- oberhalb gelegene Seen

Die so ermittelten Kartierabschnitte und die vorkartierten Parameter sind während der Vor-Ort-Kartierung zu überprüfen und im Kartierbogen zu korrigieren. Bei Änderungen wesentlicher Kartierparameter sind die Abschnitte weiter zu untergliedern.

4.2 Vor-Ort-Kartierung

4.2.1 Kartierzeitraum

Um die Gewässerstrukturen eindeutig erheben zu können, muss die Kartierung entweder im Zeitraum von Anfang März bis Ende Mai oder von Anfang Oktober bis Ende November durchgeführt werden, da zu diesen Zeiten die Vegetationsentwicklung die beste Einsicht auf das Gewässer ermöglicht. Unzulässig sind Kartierungen bei Hochwasser oder Vereisungen, weil dann wichtige, bewertungsrelevante Strukturen nicht erfassbar sind.

4.2.2 Abschnittslänge

Die Länge des Kartierabschnittes richtet sich nach der "weitgehenden Identität" eines Abschnittes (quasi homogener Bereich). Die einzelnen Abschnitte dürfen 50 m Länge nicht unter- und 400 m nicht überschreiten, um eine detaillierte Bewertung zu ermöglichen. Ein Abschnitt gilt dann als "weitgehend identisch", wenn er nur in wenigen Einzelparametern unmaßgeblich variiert. Dieser Abschnitt muss sich jedoch in der Bewertung des jeweils zugehörigen Hauptparameters eindeutig definieren lassen. Aufeinanderfolgende Abschnitte, bei denen sich beispielsweise die Reliefenergie und damit das Strömungsverhalten oder die umgebende Nutzung erheblich ändern, dürfen nicht zusammengefasst werden.

4.2.3 <u>Hinweise zum Ausfüllen des Erfassungsbogens</u>

Die im Erfassungsbogen ausgewiesenen Felder sind entweder für die Bewertung erforderlich oder sie bieten wertvolle Hinweise zum Zustand des Gewässerabschnittes. Deshalb sind alle Felder im Gelände durch den Kartierer auszufüllen. Die im Rahmen der Vorkartierung ermittelten Zustandsmerkmale sind bei Zutreffen im Gelände abzuhaken oder zu korrigieren. Merkmale, bei denen Mehrfachnennungen möglich sind, wurden im Erfassungsbogen und in der Anleitung mit einem Symbol (**) gekennzeichnet. Bei den übrigen ist nur eine Einfachnennung zulässig.

Die Ausprägungen einiger Parameter sind im Erfassungsbogen komplett aufgelistet, so dass diese nur angekreuzt werden müssen. Sie sind in der Anleitung mit einem (x) gekennzeichnet. Bei den übrigen Parametern müssen in den Feldern Merkmale eingetragen werden (e).

| | 1 liebgewasserstrakturgt | diekartierung wecklenbu | irg-vorponinierii, Eriassungsbogen |
|-----------------------------|---|---|--|
| nitt | Gewässername: | Stationierung: | Datum: |
| ch | Gewässerkennzahl: | Wasserkörper: | Bearbeiter: |
| ps | Gewässerabschnitt: | Wk-Typ: | Fotonr./Fließrtg.: |
| Kartierabschnitt | Wasserführung: MQ / NQ Unterhaltg. erk.: ja / nein Sonderfall verrohrt sonstiges Erläuterung: | Größenklasse Gewässerbreite < 1 m 1-5 m 5-10 m > 10 m | Gewässertyp Organisch geprägter Bach Organisch geprägter Fluss Sandgeprägter Tieflandbach Sand- / lehmgeprägter Tieflandfluss Kiesgeprägter Tieflandbach Kiesgeprägter Tieflandfluss Rückstau-/brackwasserb. Ostseez. Seeausfluss M - Moränen- / S - Sandergewässer; g - grobe / f - feine Substrate D - Degradationstyp, R - Randvermoorungen |
| g | | | 4 |
| Längsprofil Laufentwicklung | Laufkrümmung mäandrierend geschlängelt stark geschwungen mäßig geschwungen schwach geschwungen gestreckt geradlinig Besonderheiten der Wasserführur sehr geringe Wasserführur stauregulie deutlich künstlicher Rücksta | vereinzelt sta häufig schwad vereinzelt schwad keir Ing Fließgeschwindigkeit keir gerir ent gerir ent hou | UFKB IB MB keine Anzahl besonderer Laufstrukturen ** TV SB IBI LW LV LG keine t |
| _ | | | |
| Querprofil | Profiltyp Naturprof annähernd Naturprof Erosionsprofil, variieren verfallendes Regelprof Trapez, Doppeltrape V-Profil, Kastenprof | il Wassertiefe d Wasserspiegelbreite Sohlenbreite z obere Profilbreite | groß mäßig gering |
| 'n | Sohlenverbau | Sohlensubstrat (in %) | Anzahl besonderer Sohlstrukturen 👺 |
| Sohlenstruktur | Steinschüttung Massivs. m. Sediment Massivs. o. Sediment kein Sohlenverbau | Lehm/Ton | Totholz RiP TH WU KO kein MÜ ST AbW VO SA so kein MÜ ST ABW VO S |
| ple | | talraumtypisch | |
| Uferstruktur / Gewässerumfe | Uferbewuchs links Uferbewuchs rechts Uferverbau Beton, Mauerwerk, Pflaster, v. Rasengi., Pflaster, Steins., uv. Steinschüttung/Steinbewurf wilder Verbau Holzverbau Lebendverbau Buschfaschinen kein Uferverbau Anzahl besonderer Uferstrukture L BU PB US SB HA Anzahl besonderer Uferbelastung | Zustand L R | Flächennutzung links Flächennutzung rechts Gewässerrandstreifen links Gewässerrandstreifen rechts Anzahl besonderer Umfeldstrukturen (bis 50 m v. Gew.) R FM Q AA AW W so keine Anzahl schädlicher Umfeldstrukturen (bis 50 m v. Gew.) C Anzahl schädlicher Umfeldstrukturen (bis 50 m v. Gew.) Bemerkungen: |
| | R MÜ ST TS | El en bains | |

5 BESCHREIBUNG DER KARTIERPARAMETER

5.1 Kartierabschnitt

5.1.1 Gewässername (e)

Es gilt die Bezeichnung gemäß des aktuell verwendeten digitalen Landschaftsmodells-Wasserwirtschaft (DLM25W).

5.1.2 Gewässerkennzahl (e)

Die Gewässerkennzahl entspricht der Gewässerkennzahl des gewässerkundlichen Flächenverzeichnisses im DLM25W.

5.1.3 Gewässerabschnitt (e)

Der Kartierabschnitt wird mit einer unverwechselbaren Abschnittsnummer (Darstellung 3-stellig, z.B. 001) versehen, die nach Vorgabe einheitlich in M-V anzuwenden ist. Bei Unterteilung von Abschnitten im Gelände erfolgt eine Untersetzung in folgender Weise: 001.1, 001.2 etc.

5.1.4 Stationierung (e)

Die Stationierung gemäß Gewässerstationierungskarte wird abschnittsweise mit dem Anfangsund Endpunkt eingetragen (z. B. 0-133, 133-256 usw.). Für nicht stationierte Gewässerabschnitte muss eine provisorische Stationierung vorgenommen werden. In diesem Falle ist ein Kartenausschnitt mit eindeutiger Zuordnung (zzgl. Angabe der Nummer der Topographischen Karte 1:25.000) beizulegen. Nicht geroutete Gewässerabschnitte, z. B. Abschnitte renaturierter Altläufe, sind gesondert zu digitalisieren und die aufgesetzten Kartierergebnisse als Shapefile an die beauftragende Wasserwirtschaftsverwaltung zu übergeben.

5.1.5 <u>Wasserkörper (e) (WK)</u>

Angabe der Wasserkörperbezeichnung nach WRRL.

5.1.6 WK-Typ (e) (Wasserkörper-Typ)

Eintragung des vorherrschenden LAWA-Typs des Wasserkörpers nach WRRL.

5.1.7 Datum (e)

Datum der Erhebung im Gelände.

5.1.8 Bearbeiter (e)

Name des Kartierers/der Kartiererin und des Büros oder der Institution.

5.1.9 Fotonr./Fließrtg. (e) (Fotonummer/Fließrichtung)

Angabe der Fotonummer mit eindeutiger Zuordnung und Angabe, in welcher Fließrichtung das Foto aufgenommen wurde (in/gegen).

5.1.10 Wasserführung (x)

Angabe der aktuell angetroffenen Wasserführung (MQ - Mittelwasser, NQ - Niedrigwasser). Die StÄLU sind vor Kartierung über die aktuelle hydrologische Situation zu befragen.

5.1.11 <u>Unterhaltg. erk. (x) (Unterhaltung erkennbar)</u>

Sind bei den Geländeerfassungen Anzeichen einer Gewässerunterhaltung im Jahresverlauf (also nicht nur aktuell durchgeführte) erkennbar, so ist dies hier zu vermerken. Erläuterungen dazu können im Feld Bemerkungen erfolgen.

5.1.12 Sonderfall (x)

Stellt ein Gewässerabschnitt einen Sonderfall dar (z. B. Verrohrung, teichartige Aufweitung, Trockenlegung aufgrund von Baumaßnahmen im Abschnitt), ist dies zu kennzeichnen. Sonstige Sonderfälle sind im Feld Erläuterungen zu benennen.

5.1.13 Größenklasse (x)

Die Erhebungsmatrix unterscheidet vier Größenklassen anhand der Gewässerbreite, die als durchschnittliche Mittelwasser-Bettbreite für den gesamten Gewässerabschnitt vom Kartierer geschätzt wird. Diese Verfahrensbeschreibung gilt für Gewässer zwischen 1 und 25 m Mittelwasser-Spiegelbreite.

Anhand der Größenklasse erfolgt die Bewertung einzelner Strukturparameter, z. B. Laufkrümmung, Anzahl Längsbänke etc. Für die Größenklassen sind verfahrensintern folgende Bezugslängen relevant:

- Quellbäche und Bachoberläufe mit einer mittleren MW-Spiegelbreite kleiner als 1 m Bezugslänge 100 m
- Kleine und mittelgroße Bäche mit einer mittleren MW-Spiegelbreite von 1 bis 5 m Bezugslänge 100 m
- Kleine Flüsse mit einer mittleren MW-Spiegelbreite von 5 bis 10 m Bezugslänge 200 m
- Flüsse mit einer mittleren MW-Spiegelbreite größer als 10 m Bezugslänge 200 m

5.1.14 Gewässertyp (x)

Für Mecklenburg-Vorpommern sind nach LAWA (2000) 8 Fließgewässertypen relevant. Im Rahmen der Fließgewässerstrukturgütekartierung in M-V wird der Typ 21 (seeausflussgeprägtes Fließgewässer) wegen seiner geringen strukturellen Relevanz nicht berücksichtigt. Seeausflüsse sind nach dem zutreffenden LAWA-Typ zuzuordnen und zusätzlich durch Ankreuzen des Feldes "Seeausfluss" zu kennzeichnen.

Die Erfassung und die Zuordnung der LAWA-Typen erfolgt abschnittsbezogen anhand der aktuellen Ausprägungen im Gelände. Zur Typzuordnung sind die im Kapitel 8 dargestellten Steckbriefe zu nutzen. Eine Orientierung für die Bestimmung gibt die visuelle Bestimmungshilfe im Kapitel 7.

Zur genaueren Einstufung sind für die Typen 14 und 15 zwingend die vorkommenden Subtypen (Moränen- bzw. Sandergewässer) zu erfassen, da diese bezüglich der Substratdiversität unterschiedlich bewertet werden. Sollte eine Einschätzung vor Ort nicht möglich sein, ist die geologische Karte einzubeziehen. Für die Typen 16 und 17 können noch die ggf. vorkommenden unterschiedlichen Ausprägungen angekreuzt werden (s. Tab. 1). Hier erfolgt eine Unterscheidung hinsichtlich der vorherrschenden Körnigkeit ihrer Substrate (grobe/feine). Bei allen mineralischen Gewässern können auch Randvermoorungen auftreten. In diesem Fall ist zusätzlich das "R" anzukreuzen.

Organisch geprägte Bäche oder Flüsse (Typ 11 und 12) können durch anthropogene Eingriffe stark überformt und in ihrem ursprünglichen Charakter verändert sein (z. B. Tieferlegung kleiner Bäche in mineralische Bereiche). In diesen Fällen sind die Abschnitte zusätzlich als Degradationstyp (D) zu kennzeichnen.

Tabelle 1: Fließgewässertypen in Mecklenburg-Vorpommern nach LAWA

| Тур | Subtyp/Ausprägung |
|---|---|
| Organisch geprägter Bach (11) | Degradationstyp |
| Organisch geprägter Fluss (12) | Degradationstyp |
| Sandgeprägter Tieflandbach (14) | Subtypen (Moränen-/Sandergewässer), Randvermoorungen |
| Sand- und lehmgeprägter Tieflandfluss (15) | Subtypen (Moränen-/Sandergewässer), Randvermoorungen |
| Kiesgeprägter Tieflandbach (16) | Grobe/feine Substrate, Randvermoorungen |
| Kiesgeprägter Tieflandfluss (17) | Grobe/feine Substrate, Randvermoorungen |
| Rückstau- bzw. brackwasserbeeinflusste Ostseezuflüsse (23) | |



5.2 Laufentwicklung

5.2.1 <u>Laufkrümmung (x)</u>

Die Laufkrümmung beschreibt den Krümmungsverlauf des Gewässers in Fließrichtung. Das dominierende Zustandsmerkmal wird angekreuzt.

Tabelle 2: Zustandsmerkmale der Laufkrümmung

| Merkmal/Skizze | Definition (LAWA 2000) |
|---------------------|---|
| mäandrierend | Der Lauf ist in dem Kartierabschnitt durchgehend sehr intensiv und sehr unregelmäßig gekrümmt. Die Schwingungsbreite ist überwiegend gleich groß wie oder größer als die Schwingungslänge. Die Fließrichtung weicht an den Wendepunkten regelmäßig um mehr als 60°, häufig auch um mehr als 90° von der Talrichtung ab. Es besteht eine deutliche Tendenz zur Bildung von Laufschlingen und zur gelegentlichen Abschnürung von Laufschlingen. |
| geschlängelt | Der Lauf ist in dem Kartierabschnitt durchgehend intensiv und regelmäßig gekrümmt. Die Schwingungslängen sind zumeist zweimal so groß wie die Schwingungsbreiten (Länge/Breite ca. 2 : 1). Die Fließrichtung weicht an den Wendepunkten 30°- 60°, vereinzelt auch bis zu 90° von der Talrichtung ab. Es besteht keine Tendenz zur Bildung von Laufschlingen und zur Schlingenabschnürung. |
| stark geschwungen | Der Lauf ist in dem Kartierabschnitt durchgehend in großen, langen Schwingungen gekrümmt. Die Schwingungslängen sind zumeist dreimal so groß wie die Schwingungsbreiten (Länge/Breite ca. 3 : 1). Die Fließrichtung weicht an den Wendepunkten 10°- 40° von der Talrichtung ab. Die Schwingungsbreite ist mehr als sechsmal so breit wie das Bett. |
| mäßig geschwungen | Der Lauf ist in dem Kartierabschnitt durchgehend in leichten, langgezogenen Kurven geschwungen. Die Schwingungslängen sind zumeist viermal so groß wie oder größer als die Schwingungsbreiten (Länge/Breite ca. 4: 1 und > 4: 1). Die Fließrichtung weicht an den Wendepunkten um bis zu 20° von der Talrichtung ab. Die Schwingungsbreite ist drei- bis sechsmal so breit wie das Bett. |
| schwach geschwungen | Der Lauf ist in dem Kartierabschnitt zu 30 - 60 % schwach bis deutlich geschwungen. Der übrige Teil des Laufes ist gestreckt oder geradlinig. Die Schwingungsbreite ist zumeist zwei- bis dreimal so breit wie das Bett. |
| gestreckt | Der Lauf folgt in dem Kartierabschnitt mit leichten regelmäßigen oder unregelmäßigen Seitenschwingungen einer geraden oder leicht gebogenen Grundlinie. Die Schwingungsbreite ist meistens nur ein- bis zweimal so breit wie das Bett. |
| geradlinig | Der Lauf ist in dem Kartierabschnitt schnurgerade, kanalartig. |

Bewertung:

Der Parameter "Laufkrümmung" ist für alle Fließgewässertypen bewertungsrelevant. Abhängig vom Zustandsmerkmal und damit abhängig von der Abweichung zur naturgemäßen Laufkrümmung eines Gewässers (entsprechend Leitbild - s. Kap. 8) können Aussagen zur Störung der ökologischen Funktionen abgeleitet werden.

Tabelle 3: Bewertung der Laufkrümmung

| Gewässertyp | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 23 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Merkmal | Pkt. |
| mäandrierend | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| geschlängelt | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| stark geschwungen | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| mäßig geschwungen | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| schwach geschwungen | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| gestreckt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| geradlinig | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |



mäandrierend



geschlängelt



stark geschwungen



mäßig geschwungen



schwach geschwungen



gestreckt



geradlinig

5.2.2 <u>Krümmungserosion (x)</u>

Das Auftreten und die Art der Krümmungserosion hängen stark vom Gewässerverlauf ab. Bei gekrümmtem Gewässerverlauf erfolgt sie wechselseitig in annähernd regelmäßigen Abständen an bereits vorhandenen oder entstehenden Prallufern. An den gegenüberliegenden Gleitufern bestehen zumeist Anzeichen einer Geschiebeakkumulation. Bei ungekrümmtem Verlauf ist eine punktuelle Erosion als Krümmungserosion zu erheben. Das zutreffende Zustandsmerkmal wird angekreuzt.

Tabelle 4: Intensität der Krümmungserosion

| Merkmal | Definition (LAWA 2000) |
|--------------------|--|
| häufig stark | Die Prallufer sind in dem Kartierabschnitt überwiegend oder gänzlich auf ganzer Höhe extrem steilwandig oder überhängend. Sie sind sehr labil, bis zur Oberkante völlig vegetationslos und deutlich von heftigen, alljährlich fortschreitenden Uferabbrüchen geprägt. |
| vereinzelt stark | Von den vorhandenen Prallufern ist in dem Kartierabschnitt etwa ein Drittel von starker Erosion geprägt. Ein weiteres Drittel ist von schwacher Erosion geprägt. Die restlichen Prallufer sind ohne aktive Erosion. |
| häufig schwach | Von den vorhandenen Prallufern ist in dem Kartierabschnitt etwa ein Drittel auf ganzer Höhe steilwandig oder überhängend, labil und vegetationsarm, aber ohne deutliche Anzeichen eines heftigen und alljährlich fortschreitenden Uferabbruchs. Die restlichen Prallufer sind nicht oder nur im Mittelwasserbereich steilwandig bzw. überhängend und ohne erkennbare Erosionsspuren. |
| vereinzelt schwach | Von den vorhandenen Prallufern ist in dem Kartierabschnitt weniger als ein Drittel von schwacher Erosion geprägt. Die restlichen Prallufer sind zwar steil, zeigen aber keine Anzeichen einer akuten Krümmungserosion. |
| keine | In dem Kartierabschnitt sind entweder keine Prallufer vorhanden oder die Prallufer zeigen keine Anzeichen einer akuten Krümmungserosion. |

Bewertung:

Der Parameter "Krümmungserosion" hat informativen Charakter, ist jedoch ökologisch betrachtet von geringer Bedeutung und fließt daher nicht in die Bewertung ein.



5.2.3 <u>Anzahl der Längsbänke (e)</u>

Eintragung der Anzahl und Art der in Fließrichtung gestreckten und vom übrigen Gewässerbett deutlich abgegrenzten örtlichen Geschiebeansammlungen auf der Gewässersohle, welche über das Mittelwasserniveau aufragen können.

Es wird die genaue Anzahl der jeweiligen Längsbänke eingetragen. Im Gewässer können neben eindeutigen Ausprägungen auch nur Ansätze zur Bankbildung festgestellt werden. Dazu zählen solche Geschiebeansammlungen, die zwar erkennbar sind, aber noch deutlich unterhalb des Niedrigwasserniveaus liegen. In diesen Fällen wird ein Wert von 0,5 eingetragen.

Tabelle 6: Zu erfassende Arten von Längsbänken

| Art | Definition (LAWA 2000) |
|---|---|
| UFBK - Ufer- und Krüm- mungsbänke | Das sind Geschiebeakkumulationen unmittelbar am Fuß der Uferböschung oder in geringer Entfernung zu ihr bzw. vor dem Gleitufer einer entstehenden oder bereits fortgeschrittenen Laufkrümmung. Die Körnung ist meist deutlich kleiner bzw. unterscheidet sich nicht wesentlich von dem umliegenden Sohlensediment. |
| IB - Inselbänke | Dies sind schmale, langgezogene Geschiebeakkumulationen in der Gewässermitte. Sie können auf einer Querbank aufgelagert, im Anschluss an eine Querbank oder auch aus einer Laufabschnürung oder Laufverlegung entstanden sein. Die vorherrschende Körnung ist zumeist deutlich gröber als diejenige des umliegenden Sohlensedimentes. |
| MB - Mündungsbänke | Dies sind Geschiebeakkumulationen am Ufer unterhalb der Mündung eines Seitengewässers und unmittelbar vor der Mündung des Seitengewässers. Die Körnung der Geschiebeakkumulationen am Ufer unterhalb der Mündung ist zumeist deutlich kleiner, diejenige vor der Mündung deutlich größer als die des übrigen Sohlensedimentes. |
| keine | Im Kartierabschnitt sind keine Längsbänke vorhanden. |

Bewertung:

Bei Vorhandensein von Längsbänken werden Bonuspunkte vergeben, die in die Gesamtpunktzahl der Sohle einfließen. Der Parameter zählt jedoch nicht als Divisor für die Ermittlung des Indexwertes. Es können maximal 2 Bonuspunkte erreicht werden.

Die erfassten unterschiedlichen Längsbänke werden zunächst zu einer Gesamtzahl für den Abschnitt summiert. Unabhängig von der kartierten Abschnittslänge erfolgt eine Umrechnung auf die Anzahl pro 100 m bei Bächen und 200 m bei Flüssen (Rundung auf ganze Zahlen der Bänke). Je nach Gewässertyp und Anzahl werden die entsprechenden Punkte vergeben. Bei den Typen 11, 12 und 23 geht der Parameter der Längsbänke nicht in die Bewertung ein (k.B.). Naturgemäß kommen Längsbänke hier nur selten vor bzw. sind nicht zu erwarten.

Tabelle 7: Bewertung der Anzahl der Längsbänke

| Gewässertyp | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 23 |
|-------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Punkte | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl |
| 2,0 | k.B. | k.B. | ≥ 5/100 m | ≥ 5/200 m | ≥ 6/100 m | ≥ 6/200 m | k.B. |
| 1,5 | k.B. | k.B. | 3-4/100 m | 3-4/200 m | 4-5/100 m | 4-5/200 m | k.B. |
| 1,0 | k.B. | k.B. | 2/100 m | 2/200 m | 2-3/100 m | 2-3/200 m | k.B. |
| 0,5 | k.B. | k.B. | 1/100 m | 1/200 m | 1/100 m | 1/200 m | k.B. |
| 0 | k.B. | k.B. | 0 | 0 | 0 | 0 | k.B. |



Uferbänke, ausgeprägt



Uferbänke, Ansätze



Krümmungsbänke, ausgeprägt



Krümmungsbänke, Ansätze



Inselbänke, ausgeprägt



Inselbänke, Ansätze



Mündungsbänke, ausgeprägt

5.2.4 Anzahl besonderer Laufstrukturen 🖐 (e)

Es wird die vorhandene Anzahl und Ausprägung einer Reihe von verschiedenen natürlichen Formelementen des Gewässerbettes erfasst, die alle in ähnlicher Weise dessen morphologischen Zustand charakterisieren.

Es werden nur ausgeprägte Strukturen zahlenmäßig erfasst. Übersteigt der Wert einer besonderen Laufstruktur die Zahl 40, genügt die Eintragung "> 40" in der entsprechenden Merkmalsspalte. Sturzbäume und Treibholzverklausungen sind als besondere Laufstrukturen nur zu berücksichtigen, wenn sie diese erkennbar beeinflussen. Ansonsten werden sie ggf. als besondere Sohl- oder Uferstruktur erfasst.

Tabelle 8: Zu erfassende besondere Laufstrukturen

| Art | Definition (LAWA 2000) |
|-------------------------------------|---|
| TV - Treibholzver- klausungen | Dies sind große punktuelle Massenansammlungen von ineinander verkeiltem Treib- oder Fallholz, die so stabil und umfangreich sind, dass sie den Hochwasserabfluss erheblich behindern und eine Laufverengung sowie eventuell eine Kolkbildung bewirken. Sie versperren an der betreffenden Stelle das Querprofil des Gewässerbettes um mindestens 30 %. Kleinflächigere Verklausungen sind als "Besondere Sohlstrukturen" zu erfassen. Sonstige Treibholzansammlungen am Ufer werden unter "besondere Uferstrukturen" erfasst. |
| SB - Sturzbäume | Dies sind in oder über das Gewässer gestürzte Bäume, die durch ihren Stamm oder/und durch den mitgerissenen Wurzelstock den Hochwasserstrom in solchem Maß ablenken oder behindern, dass es zur Kolkbildung und Laufverengung führt. |
| IBI - Inselbildungen | Dies sind kleinflächige, beidseitig umflossene Landflächen im Gewässerbett, die bei Mittelwasser deutlich aus dem Wasser ragen und auch eine Landvegetation tragen. Die Landfläche ist niedriger als das Gewässerumland und schmaler als das Gewässerbett. |
| LW - Laufweitungen | Dies sind örtliche Aufweitungen des Gewässerbettes: bei kleinen Gewässern auf mehr als das Doppelte, bei größeren Gewässern (5 - 10 m Breite) auf wenigstens das 1 1/2-fache der durchschnittlichen Breite. |
| LV - Laufverengungen | Dies sind örtliche Verengungen des Gewässerbettes: bei kleinen Gewässern auf weniger als die Hälfte, bei größeren Gewässern (5 - 10 m Breite) auf wenigstens 2/3 der durchschnittlichen Breite. |
| LG - Laufgabelungen | Dies sind Gabelungen des Gewässers in zwei oder mehr Arme, die ständig durchströmt werden. Die von den Gewässerarmen umflossene Landfläche ist ebenso hoch wie das Gewässerumland und wesentlich breiter als das Gewässerbett. |
| keine | Im Kartierabschnitt sind keine besonderen Laufstrukturen vorhanden. |

Bewertung:

Der Parameter "Anzahl besonderer Laufstrukturen" ist für alle Fließgewässertypen bewertungsrelevant. Die erfassten unterschiedlichen Laufstrukturen werden zunächst zu einer Gesamtzahl für den Abschnitt summiert. Unabhängig von der kartierten Abschnittslänge erfolgt eine Umrechnung auf die Anzahl pro 100 m bei Bächen und 200 m bei Flüssen (Rundung auf ganze Zahlen). Je nach Gewässertyp und Anzahl werden die entsprechenden Punkte vergeben.

Tabelle 9: Bewertung der Anzahl der besonderen Laufstrukturen

| Gewässer- typ | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 23 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Punkte | Anzahl |
| 5 | ≥ 4/100 m | ≥ 4/200 m | ≥ 5/100 m | ≥ 5/200 m | ≥ 5/100 m | ≥ 5/200 m | ≥ 4/200 m |
| 4 | 3 /100 m | 3/200 m | 3 - 4/100 | 3 - 4/200 | 3 - 4/100 | 3 - 4/200 | 3/200 m |
| | | | m | m | m | m | |
| 3 | 2/100 m | 2/200 m | 2/100 m | 2/200 m | 2/100 m | 2/200 m | 2/200 m |
| 2 | 1/100 m | 1/200 m | 1/100 m | 1/200 m | 1/100 m | 1/200 m | 1/200 m |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Treibholzverklausungen



Sturzbäume



Inselbildungen



Laufweitungen



Laufverengungen



Laufgabelungen

5.3 Längsprofil

5.3.1 <u>Besonderheiten der Wasserführung (x)</u>

In den entsprechenden Spalten sind ggf. Besonderheiten der Wasserführung wie Stauregulierungen bzw. ein erkennbarer Rückstau anzukreuzen. Ergänzende Hinweise dazu können bei Bedarf im Feld Bemerkungen eingetragen werden.

Tabelle 10: Merkmale zur Wasserführung

| Merkmal |
|-------------------------------|
| sehr geringe Wasserführung |
| staureguliert |
| deutlich künstlicher Rückstau |
| trockengefallen |

Bewertung:

Die ggf. vorhandenen Besonderheiten der Wasserführung gehen nicht als Parameter in die Bewertung ein.

5.3.2 Fließgeschwindigkeit (x)

Die Erfassung der Fließgeschwindigkeit ist nach dem im Abschnitt vorherrschenden Strömungsbild vorzunehmen. Zur Unterstützung der Einschätzung sind typische Intervalle der Fließgeschwindigkeit in Klammern aufgeführt. Die Messung oder Schätzung der Fließgeschwindigkeit kann mit geeigneten Hilfsmitteln erfolgen.

Tabelle 11: Definition der Fließgeschwindigkeiten

| Fließgeschwindigkeit | Definition |
|----------------------|--|
| keine | keine Bewegungen des Wassers erkennbar (< 0,05 m/s) |
| gering | Wasserspiegel ohne Windeinwirkung völlig glatt, Strömung kaum er- kennbar (0,05 - 0,4 m/s) |
| mittel | Wasserspiegel ohne Windeinwirkung fast glatt, nur vereinzelt feine Wellenriefen und feine Oberflächenaufrauhungen, die sich mit der Strömung fortbewegen (> 0,4 - 0,8 m/s) |
| hoch | strömende Fließbewegung mit mäßiger Turbulenz, gesamte Wasserfläche ist gleichmäßig von sanften Wellen überzogen (> 0,8 - 1,2 m/s) |
| sehr hoch | sehr turbulente, schießende Fließbewegung, gleichmäßige, intensiv verformte Wasserfläche (> 1,2 m/s) |

Bewertung:

Der Parameter "Fließgeschwindigkeit" ist nur für die Fließgewässertypen 11, 12, 16 und 17 bewertungsrelevant. Sandgeprägte Tieflandbäche bzw. sand- und lehmgeprägte Flüsse (Typ 14 und 15) können gemächlich bis schnell fließend vorkommen. Das Merkmal ist daher ökologisch betrachtet von geringer Bedeutung. Rückstau-/brackwasserbeeinflusste Ostseezuflüsse (Typ 23) weisen eher selten eine sichtbare Strömung auf, auch hier ist dieser Parameter von geringer Bedeutung. Er fließt daher nicht in die Bewertung ein (k.B. = keine Bewertung).

Tabelle 12: Bewertung der Fließgeschwindigkeiten

| Gewässertyp | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 23 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Merkmal | Pkt. |
| keine | 1 | 1 | k.B. | k.B. | 1 | 1 | k.B. |
| gering | 4 | 4 | k.B. | k.B. | 3 | 3 | k.B. |
| mittel | 3 | 3 | k.B. | k.B. | 4 | 4 | k.B. |
| hoch | 2 | 2 | k.B. | k.B. | 5 | 5 | k.B. |
| sehr hoch | 1 | 1 | k.B. | k.B. | 5 | 5 | k.B. |

5.3.3 Querbänke (e)

Querbänke (Furten) sind in Gewässern häufig anzutreffende natürliche Untiefen, die entweder mit einer Laufaufweitung oder einer Erhöhung der Fließgeschwindigkeit verbunden sind.

Es werden die genaue Anzahl der ausgebildeten Querbänke eingetragen. Sind in einem Abschnitt nur einmalig Ansätze erfasst worden, werden diese ebenfalls aufgenommen.

Bewertung:

Der Parameter "Querbänke" hat informativen Charakter und fließt nicht in die Bewertung ein.





Furten Querbank aus Totholz

5.3.4 <u>Strömungsdiversität (e)</u>

Die Strömungsdiversität beschreibt die räumliche Differenziertheit der Strömung, soweit sie bei mittleren Wasserständen optisch an der unterschiedlichen Struktur/Form des Wasserspiegels zu erkennen ist (glatt, gerippelt, gewellt, kammförmig, überstürzend).

Tabelle 14: Definition der Merkmale der Strömungsdiversität

| Strömungsdiversität | Definition (LAWA 2000) |
|---------------------|---|
| keine | Die Wasserspiegelfläche ist im gesamten Kartierabschnitt völlig gleichförmig. Es kommt nur eine Form des Wasserspiegels vor. |
| gering | Die Wasserspiegelfläche des Kartierabschnittes weist vereinzelt deutliche, aber insgesamt nur geringe örtliche Unterschiede auf. Es kommen zwei Formen des Wasserspiegels vor, davon eine aber nur in geringem Umfang. |
| mäßig | Die Wasserspiegelfläche des Kartierabschnittes ist von einem mehr- maligen Wechsel der Fließgeschwindigkeit geprägt. Die Strömungs- unterschiede sind jedoch zumeist gering. Es kommen drei Formen des Wasserspiegels vor, jedoch zwei von ihnen nur in geringem Umfang. |
| groß | Die Wasserspiegelfläche des Kartierabschnittes ist von einem mehrfachen deutlichen Wechsel der Fließgeschwindigkeit geprägt. Es kommen mindestens drei Formen des Wasserspiegels vor, davon zwei in großem Umfang (mind. 20 % des Kartierabschnittes). |
| sehr groß | Die Wasserspiegelfläche des Kartierabschnittes ist von einem vielfachen und starken Wechsel der Fließgeschwindigkeit geprägt. Es kommen mehr als drei Formen des Wasserspiegels vor, davon drei in großem Umfang (mind. 20 % des Kartierabschnittes). |

Bewertung:

Der Parameter "Strömungsdiversität" ist nur für die Fließgewässertypen 14, 15, 16 und 17 bewertungsrelevant. Organisch geprägte Bäche und Flüsse (Typ 11 und 12) sowie rückstau-/brackwasserbeeinflusste Ostseezuflüsse (Typ 23) gehören zu den Fließgewässertypen, bei denen die Strömungsdiversität eine untergeordnete Rolle spielt. Damit fließt dieser Parameter nicht in die Bewertung ein (k.B. = keine Bewertung).

Tabelle 15: Bewertung der Strömungsdiversität

| | Gewässertyp | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 23 |
|-----------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Merkmal | | Pkt. |
| keine | | k.B. | k.B. | 1 | 1 | 1 | 1 | k.B. |
| gering | | k.B. | k.B. | 2 | 2 | 2 | 2 | k.B. |
| mäßig | | k.B. | k.B. | 3 | 3 | 3 | 3 | k.B. |
| groß | | k.B. | k.B. | 5 | 5 | 4 | 4 | k.B. |
| sehr groß | | k.B. | k.B. | 5 | 5 | 5 | 5 | k.B. |

5.3.5 Tiefenvarianz (e)

Erfassung von Häufigkeit und Ausmaß des räumlichen Wechsels der Wassertiefe im Längsprofil (im Stromstrich) bei mittleren Wasserständen, soweit der Tiefenwechsel durch Inaugenscheinnahme und vereinzelte Sondierungen mit dem Fluchtstab oder ähnlichen Hilfsmitteln festzustellen ist.

Es werden nur die deutlich erkennbaren Tiefenunterschiede berücksichtigt. Als Einstufung werden die Kategorien keine, gering, mäßig, groß, sehr groß und nicht einschätzbar verwendet.

Tabelle 16: Erläuterung der Merkmale der Tiefenvarianz

| Tiefenvarianz | Definition (LAWA 2000) |
|--------------------|--|
| keine | Die Wassertiefe des Gewässers ist in dem gesamten Kartierabschnitt völlig gleichförmig. |
| gering | Das Gewässer weist in dem Kartierabschnitt vereinzelt deutliche, aber insgesamt nur geringe örtliche Wassertiefendifferenzen auf. |
| mäßig | Das Gewässer ist in dem Kartierabschnitt von einem mehrmaligen Wechsel der Wassertiefe geprägt. Die Unterschiede sind jedoch zu- meist gering. |
| groß | Das Gewässer ist in dem Kartierabschnitt von einem mehrfachen deutlichen Wechsel der Wassertiefe geprägt. |
| sehr groß | Das Gewässer ist in dem Kartierabschnitt von einem vielfachen und starken Wechsel der Wassertiefe geprägt. |
| nicht einschätzbar | Tiefenunterschiede sind nicht erkennbar. |

Bewertung:

Der Parameter "Tiefenvarianz" ist nur für die Fließgewässertypen 14, 15, 16 und 17 bewertungsrelevant. Organisch geprägte Bäche und Flüsse (Typ 11 und 12) sowie rückstau-/brackwasserbeeinflusste Ostseezuflüsse (Typ 23) gehören zu den Fließgewässertypen, bei denen die Tiefenvarianz häufig nur schwer erkennbar ist. Aufgrund dessen geht dieser Parameter hier nicht in die Bewertung ein (k.B. = keine Bewertung).

Tabelle 17: Bewertung der Tiefenvarianz

| Gewässertyp | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 23 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Merkmal | Pkt. |
| keine | k.B. | k.B. | 1 | 1 | 1 | 1 | k.B. |
| gering | k.B. | k.B. | 2 | 2 | 2 | 2 | k.B. |
| mäßig | k.B. | k.B. | 3 | 3 | 3 | 3 | k.B. |
| groß | k.B. | k.B. | 4 | 4 | 4 | 4 | k.B. |
| sehr groß | k.B. | k.B. | 5 | 5 | 5 | 5 | k.B. |
| nicht einschätzbar | k.B. |

5.3.6 <u>Tiefenerosion (e)</u>

Es wird das Vorhandensein von Tiefenerosion (Einschnitt des Gewässers in die Tiefe) erfasst, sofern dies im Gelände erkennbar ist. Dabei werden ausschließlich Sohleintiefungen berücksichtigt, die auf anthropogene Einflüsse zurückzuführen sind (z. B. Querschnittseinengung mit Uferverbau). Als Einstufung werden die Kategorien keine, gering, mäßig-groß, nicht einschätzbar verwendet.

Bewertung:

Der Parameter der "Tiefenerosion" geht bei keinem Fließgewässertyp in die Bewertung ein.

5.4 Querprofil

5.4.1 Profiltyp (x)

Das Querprofil des Gewässerbettes wird anhand von sechs Profiltypen erfasst.

Tabelle 18: Profiltypen und ihre Definition

| Profiltyp | Definition (LAWA 2000) |
|-------------------------------|--|
| Naturprofil | Das Gewässerbett entspricht dem potentiellen natürlichen Zustand des Gewässers. Es ist bei den meisten Gewässertypen im gesamten Kartierabschnitt überwiegend oder gänzlich sehr flach mit sehr unregelmäßigen und buchtenreichen Uferböschungen. Ausnahmen diesbezüglich bilden Gewässer mit bindigen Substraten. Daher ist bei der Zuordnung stets das naturraumspezifische Leitbild bzw. sind die Attribute der Fließgewässertypen heranzuziehen. Die Böschungen sind an beiden Ufern auf ganzer Strecke mit leitbildgerechter Ufervegetation bestanden. Das Profil ist nicht durch Einflüsse des Wasserbaus oder der Gewässerunterhaltung geprägt. |
| annähernd Naturprofil | Das Gewässerbett entspricht überwiegend oder weitgehend dem potentiellen natürlichen Zustand. Es ist im Kartierabschnitt überwiegend oder gänzlich flach mit größtenteils unregelmäßigen und buchtenreichen Uferböschungen. Die Uferböschungen sind gänzlich oder nur streckenweise mit leitbildgerechter Ufervegetation bestanden. Das Profil ist teilweise oder graduell durch frühere naturnahe Ausbau- oder Unterhaltungsmaßnahmen beeinflusst, oder eine solche Beeinflussung kann nicht ausgeschlossen werden. |
| Erosionsprofil, variierend | Das Gewässerbett ist im Kartierabschnitt überwiegend oder gänzlich von ständiger Ufererosion geprägt. Die Uferböschungen sind insbesondere an den Prallufern sehr steil und trotz ausreichendem Licht vegetationsarm oder vegetationslos. Das Ausmaß der Erosion und die Form der Querprofile sind auf kleinstem Raum sehr unterschiedlich. Die Querprofile sind überwiegend asymmetrisch. Die Gewässersohle hat zahlreiche tiefe Auskolkungen. Das Gewässerbett ist infolge der Erosion sehr vielgestaltig. |
| verfallendes Regelprofil | Das Gewässerbett ist im Kartierabschnitt überwiegend oder gänzlich aus einem gleichförmigen Regelprofil mit erosionssicher ausgebauten Uferböschungen hervorgegangen. Die Uferböschungen sind inzwischen durch Auflandungen und Bewuchs überformt und überwachsen. Sie weisen keine Anzeichen einer regelmäßigen Unterhaltung auf. |
| Trapez, Dop- peltrapez | Das Gewässerbett besteht im Kartierabschnitt überwiegend oder gänzlich aus einem künstlichen, trapez- oder doppeltrapezförmigen Querprofil mit einheitlichen, geradflächigen Böschungen und mit Böschungsneigungen zwischen 1:1 und 1:3. Die Uferböschungen werden regelmäßig unterhalten. |
| V-Profil, Kas- tenprofil | Das Gewässerbett besteht im Kartierabschnitt überwiegend oder gänzlich aus einem künstlichen, rechteckig oder V-förmig angelegten Profil mit befestigten senkrechten (Kastenprofil) oder sehr steilen Böschungen (V-Profil) aus Steinsatz, Mauerwerk, Beton oder Spundwänden. Die Sohle kann ein künstliches Deckwerk ohne aufliegende Sedimente haben, sie kann mit natürlichen Sedimenten überdeckt oder naturbelassen sein. |

Der Parameter "Profiltyp" ist für alle Fließgewässertypen ein bewertungsrelevanter Parameter.

Tabelle 19: Bewertung des Profiltypes

| Gewässertyp | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 23 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Profiltyp | Pkt. |
| Naturprofil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| annähernd Naturprofil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Erosionsprofil, variierend | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| verfallendes Regelprofil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Trapez, Doppeltrapez | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| V-Profil, Kastenprofil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |



Trapez Kastenprofil

Die nachfolgend aufgeführten Merkmale werden in [m] aufgenommen.

5.4.2 Einschnitttiefe (e)

Die Einschnitttiefe ist das Maß von der Böschungsoberkante zum aktuellen Wasserspiegel.

5.4.3 Wassertiefe (e)

Die Wassertiefe ist das Maß vom aktuellen Wasserspiegel bis zur Sohle.

5.4.4 Wasserspiegelbreite (e)

Die Wasserspiegelbreite ist der Abstand zwischen den beiden Uferböschungen auf Höhe der aktuellen Wasserspiegellage.

5.4.5 Sohlenbreite (e)

Die Sohlenbreite ist der Abstand zwischen den beiden Uferböschungen im Bereich des Böschungsfußes.

5.4.6 obere Profilbreite (e)

Mit der oberen Profilbreite wird der Abstand zwischen den beiden Böschungsoberkanten aufgenommen. Bei sehr flach auslaufenden Ufern oder großen Kerbtalprofilen ist an geeigneter die Maße zu nehmen (s. Abb. 2).




Abbildung 1: Zustandsmerkmale am Gewässer




Abbildung 2: Obere Profilbreite im Bereich angeschnittener Talraumkanten

Aus der Einschnitttiefe und der Wassertiefe wird die Sohltiefe automatisch berechnet. Das Verhältnis von Sohltiefe zur oberen Profilbreite gibt den Grad der Eintiefung des Gewässers an (wird im Verfahren berechnet). Dieser Wert ist für alle Fließgewässertypen bewertungsrelevant.

Tabelle 20: Bewertung des Verhältnisses Sohltiefe/obere Profilbreite

| Gewässer- typ | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 23 |
|------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| Punkte | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | Wert |
| 5 | > 1:12 | > 1:12 | > 1:10 | > 1:10 | > 1:8 | > 1:8 | > 1:15 |
| 4 | 1:8 - 1:12 | 1:8 - 1:12 | 1:7 - 1:10 | 1:7 - 1:10 | 1:7 - 1:8 | 1:7 - 1:8 | 1:10 - 1:15 |
| 3 | 1:5 - 1:7 | 1:5 - 1:7 | 1:5 - 1:6 | 1:5 - 1:6 | 1:5 - 1:6 | 1:5 - 1:6 | 1:4 - 1:9 |
| 2 | 1:3 - 1:4 | 1:3 - 1:4 | 1:3 - 1:4 | 1:3 - 1:4 | 1:3 - 1:4 | 1:3 - 1:4 | 1:2 - 1:3 |
| 1 | < 1:3 | < 1:3 | < 1:3 | < 1:3 | < 1:3 | < 1:3 | 1:1 |

5.4.7 Breitenvarianz (x)

Mit diesem Parameter werden Häufigkeit und Ausmaß des räumlichen Wechsels der Gewässerbettbreite erfasst. Als Gewässerbettbreite gilt die Breite der Querprofile zwischen den beiden Böschungsoberkanten bzw. die Breite des Wasserspiegels bei bordvollem Abfluss. Bei sehr flach auslaufenden Ufern oder großen Kerbtalprofilen ist hierfür ggf. die Mittelwasserlinie oder ein geeignetes Kennzeichen im Uferbereich (z. B. Farbveränderungen oder Ausspülungshorizonte) anzunehmen.

Maßgebend ist der Breitenwechsel des Gewässerbettes in Höhe der beiden Böschungsoberkanten. Darunter sind Verengungen und Aufweitungen zu verstehen.

Tabelle 21: Einstufungen zur Breitenvarianz

| Merkmal/Skizze | Definition (LAWA 2000) |
|----------------|--|
| sehr groß | Das Gewässerbett ist im Kartierabschnitt von einem vielfachen Breitenwechsel geprägt. Es kommen mehr als drei Breitenab- weichungen vor, davon drei im großen Umfang (mind. 20 % des Kartierabschnittes). |
| groß | Das Gewässerbett ist im Kartierabschnitt von einem häufigen Breitenwechsel geprägt. Es kommen mindestens drei Breiten- abweichungen vor, davon zwei im großen Umfang (mind. 20 % des Kartierabschnittes). |
| mäßig | Die Gewässerbettbreite weist im Kartierabschnitt vielfach deutliche, aber insgesamt nur mäßige örtliche Unterschiede auf. Es kommen drei Breitenabweichungen vor, davon zwei nur im geringen Umfang. |
| gering | Die Gewässerbettbreite weist im Kartierabschnitt vereinzelt deutliche, aber insgesamt nur geringe örtliche Unterschiede auf. Es kommen zwei Breitenabweichungen vor, davon eine nur im geringen Umfang. |
| keine | Das Gewässerbett ist im Kartierabschnitt gleichförmig und weist keine deutlichen Breitenunterschiede auf. |

Bewertung:

Der Parameter "Breitenvarianz" ist für alle Fließgewässertypen bewertungsrelevant.

Tabelle 22: Bewertung der Breitenvarianz

| Gewässert | yp 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 23 |
|-----------|-------|------|------|------|------|------|------|
| Merkmal | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. |
| keine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. |
| gering | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| mäßig | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| groß | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| sehr groß | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

5.4.8 <u>Breitenerosion (x)</u>

Bei der Breitenerosion wird das Vorhandensein einer Erosion im Uferbereich in geradeverlaufenden Fließstrecken erfasst, die einseitig oder beidseitig angreift und eine Verbreiterung des Gewässerbettes bewirkt. Eine Erosion im Bereich von Prallufern wird als Krümmungserosion erfasst (s. Kap. 5.2.2).

Es werden keine punktuellen Vorkommen von Ufererosion erfasst, sondern die erkennbare Tendenz des gesamten Kartierabschnittes zur Breitenerosion. Als Einstufung werden die Kategorien schwach, mittel, stark sowie keine Breitenerosion verwendet.

Tabelle 23: Einstufungen zur Breitenerosion

| Strömungsdiversität | Definition (LAWA 2000) |
|---------------------|---|
| keine | keine Breitenerosion |
| schwach | Vorhandensein von Ufererosion am Böschungsfuß |
| mittel | Ufererosion am Böschungsfuß und teilweise bis zur Böschungsoberkante vorhanden |
| stark | Ufererosion auf der gesamten Uferböschung (Böschungsfuß bis -oberkante) vorhanden |

Bewertung:

Der Parameter "Breitenerosion" ist nur für die Fließgewässertypen 14, 15, 16 und 17 bewertungsrelevant. Organisch geprägte Bäche und Flüsse (Typ 11 und 12) sowie rückstau-/brackwasserbeeinflusste Ostseezuflüsse (Typ 23) gehören zu den Fließgewässertypen, bei denen die Breitenerosion häufig nur schwer erkennbar ist. Aufgrund dessen fließt dieser Parameter nicht in die Bewertung ein (k.B. = keine Bewertung).

Tabelle 24: Bewertung der Breitenerosion

| | Gewässertyp | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 23 |
|---------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Merkmal | | Pkt. |
| keine | | k.B. | k.B. | 1 | 1 | 1 | 1 | k.B. |
| schwach | | k.B. | k.B. | 5 | 5 | 5 | 5 | k.B. |
| mittel | | k.B. | k.B. | 4 | 4 | 4 | 4 | k.B. |
| stark | | k.B. | k.B. | 3 | 3 | 3 | 3 | k.B. |









mittel stark

5.5 Sohlenstruktur

5.5.1 Sohlenverbau (e)

Unter Sohlenverbau versteht man künstliche Sohlendeckwerke, die eindeutig als anthropogen anzusprechen sind. Dazu gehören beispielsweise auch Steinschüttungen im Bereich von Fischaufstiegsanlagen. Der Sohlverbau muss den Kartierabschnitt zu mehr als 50 % abdecken. Geringere Anteile sollten im Bemerkungsfeld angegeben werden.

Tabelle 25: Arten des Sohlenverbaus

| Art | Definition (LAWA 2000) |
|---------------------------|--|
| Steinschüttung | Im Kartierabschnitt ist ein künstliches Sohlendeckwerk aus groben Schüttsteinen vorhanden. Der Korndurchmesser der Schüttsteine ist mehr als dreimal so groß wie der mittlere Korndurchmesser des gewässertypischen natürlichen Sohlensediments. |
| Massivsohle mit Sediment | Im Kartierabschnitt ist ein künstliches Sohlendeckwerk aus Beton, Betonplatten, Halbschalen oder Steinsatz vorhanden. Das Deckwerk ist überwiegend oder gänzlich von natürlichen Sedimenten überdeckt. |
| Massivsohle ohne Sediment | Im Kartierabschnitt ist ein künstliches Sohlendeckwerk aus Beton, Betonplatten, Halbschalen oder Steinsatz vorhanden. Das Deckwerk ist nur teilweise oder gar nicht von natürlichen Sedimenten überdeckt. |
| kein Sohlenverbau | Im Kartierabschnitt ist kein flächiger Sohlenverbau feststellbar. |

Für die nähere Beschreibung des Zustandes des vorhandenen Sohlenverbaus werden die Kategorien intakt, verfallend und unwirksam verwendet.

Bewertung:

Der Parameter "Sohlenverbau" wird nur bewertet, wenn ein Verbau im Abschnitt vorliegt. Bei Fehlen eines Sohlverbaues ist dieser Parameter nicht bewertungsrelevant. Wird ein Sohlenverbau als bereits unwirksam erfasst, so wird dies in der Bewertung mit keinem Sohlenverbau gleichgesetzt und fließt damit auch nicht in die Berechnung ein. Unabhängig vom Fließgewässertyp geht jede mögliche Art von Sohlenverbau gleichwertig in die Berechnung ein. Auf eine typweise Darstellung wird daher verzichtet.

Tabelle 26: Bewertung des Sohlenverbaus

| Sohlen- verbau | Steinschüttung | Massivsohle mit Sediment | Massivsohle ohne Sediment | kein Sohlenver- bau |
|-------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|
| Punkte | Zustand | Zustand | Zustand | Zustand |
| 5 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 3 | verfallend | - | - | - |
| 2 | intakt | - | - | - |
| 1 | - | verfallend, intakt | verfallend, intakt | - |

5.5.2 Sohlensubstrat \heartsuit (e)

Es wird die Art und die Häufigkeit des Sohlensubstrates erhoben, soweit dies auf der Grundlage einer einfachen Substrattypisierung durch Inaugenscheinnahme und durch Sondierungen mit dem Fluchtstab möglich ist. Maßgebende Kriterien sind die vorherrschende Korngröße und das Substratgefüge. Neben den typischen anorganischen Sohlsubstraten werden auch relevante organische Hartsubstrate (Totholz, Wurzeln), Torf und Schlamm sowie künstliche Substrate erfasst.

Das Vorkommen der verschiedenen Sohlsubstrate wird prozentual anteilig für den Kartierabschnitt (minimal in 1 %-Schritten) geschätzt. Die Summe muss 100 % ergeben. Aus den Anteilen wird dann im Berechnungsverfahren die Substratdiversität des Abschnittes ermittelt. Sedimentauflagen von weniger als 2 cm Dicke bleiben unberücksichtigt.

Tabelle 27: Definition der unterschiedlichen Sohlensubstrate

| Art | Definition (LAWA 2000) |
|----------------------|---|
| Lehm/Ton | Lehm oder Ton weist eine relativ feste Konsistenz auf. Der Fluchtstab dringt unter stärkerem Druck in das Material ein. |
| Sand | Die Konsistenz ist locker. Der Fluchtstab dringt mühelos, ohne Widerstand ein. |
| Kies | Kies bis zu einer Korngröße von ø ca. 2 - 10 cm. Die Konsistenz ist locker. Der Fluchtstab dringt unter Druck und Hin- und Herbewegung ein. |
| Steine | Steine mit einer Korngröße von ø ca. 5 - 30 cm. Das Material ist locker gefügt. Der Fluchtstab dringt bei größerem Druck und heftiger Hin- und Herbewegung begrenzt ein. |
| Blöcke | Blockwerk mit ø mehr als 30 cm natürlicher Herkunft. Die Blöcke sind dicht gefügt und fest ineinander verkeilt. Der Fluchtstab stößt fast immer auf hartes, nicht ausweichendes Gestein. Die sehr holperige Sohlenoberfläche und das grobe Fugensystem sind deutlich zu ertasten. |
| Schlamm | Feine Ablagerungen am Boden von Gewässern, die das ursprüngliche Sohlensubstrat überlagern. Fluchtstab dringt mühelos ein. |
| Torf | Organisches Material mit meist weicher Konsistenz. Der Fluchtstab dringt ohne größeren Druck mühelos ein. Es können aber auch verfestigte Torfe auftreten, in die der Fluchtstab nur unter Druck eindringt. |
| Totholz | Sammelbegriff für abgestorbene Bäume oder deren Teile |
| Wurzeln | Wurzelflächen angrenzender Ufergehölze unter Mittelwasserlinie, die in der Regel mit der Uferböschung verwachsen sind. |
| künstliche Substrate | Künstliches Sohlendeckwerk aus Beton, Betonplatten, Halbschalen bzw. Steinsatz oder aus den Blöcken einer Steinschüttung. Der Sohlverbau ist nur teilweise oder gar nicht von Sediment überdeckt. |
| nicht einschätzbar | Aufgrund von starker Gewässertrübung und hoher Gewässertiefe ist keine Schätzung möglich. |

Bewertung:

Aus den erfassten verschiedenen Sohlensubstraten wird die Substratdiversität fließgewässertypabhängig ermittelt. Das erfolgt über ein gesondertes Schema, welches in Kap. 7 dargestellt ist. Lediglich bei Typ 23 (Rückstau- und brackwasserbeeinflusste Fließgewässer) fließt die Substratdiversität nicht in die Bewertung ein, hier ist die Sohle oft nicht erkennbar.

5.5.3 Anzahl besonderer Sohlstrukturen \mathfrak{V} (e)

Besondere Sohlstrukturen sind Indikatoren eines strukturreichen, naturnahen Gewässerzustandes. Es werden nur ausgeprägte Strukturen gezählt. Erfasst wird die genaue Anzahl je Kartierabschnitt. Sohlstrukturansätze werden nicht berücksichtigt.

Tabelle 28: Definition der unterschiedlichen Sohlstrukturen

| Struktur | Definition (LAWA 2000) |
|-------------------------|---|
| RiP - Rif- fle/Pool | Der Riffle ist eine zumeist kurze Teilstrecke des Gewässers mit erhöhtem Längsgefälle, erhöhter Sohlrauigkeit und sehr flachem, schnell fließendem Wasser. Solche Gewässerstrecken befinden sich in der Regel auf natürlichen Stein- und Blockansammlungen oder auf Mündungsbänken. Der meist daran anschließende Pool ist eine große wannen- oder beckenförmige Eintiefung der Gewässersohle, die bei Mittelwasser mehr als zwei- bis dreimal so tief wie die durchschnittliche Wassertiefe der Kartierstrecke ist und die ständig vom Gewässer durchströmt wird. Die Fließgeschwindigkeit im Pool ist deutlich reduziert. |
| TH - Tot- holz | Abgestorbene Bäume oder Teile davon, wenn sie im Gewässer liegend Verwirbelungen des Wassers und Veränderungen der Sohlbeschaffenheit (Materialablagerungen, Ausspülungen) verursachen. Sind Totholzablagerungen so großflächig, dass sie den gesamten Lauf beeinflussen, so werden sie als besondere Laufstruktur erfasst. |
| WU - Wur- zelflächen | Eine in kleinen Gewässern ca. 1 m², in mittelgroßen Gewässern mindestens 2 m² große Sohlenfläche, die überwiegend oder gänzlich von den meist rötlichen Wasserwurzeln (Feinwurzelbüscheln) von Ufergehölzen überwuchert ist. |
| KO - Kolke | Eine extreme örtliche Eintiefung der Gewässersohle in Ufernähe oder auch in der Gewässermitte, die bei Mittelwasser mehr als dreimal so tief ist wie die durchschnittliche Wassertiefe des Kartierabschnittes. |
| kein | Keine besonderen Sohlstrukturen vorhanden |

Bewertung:

Bei Vorhandensein von "Besonderen Sohlstrukturen" werden Bonuspunkte vergeben. Die erfassten unterschiedlichen Sohlstrukturen werden zunächst zu einer Gesamtzahl für den Abschnitt summiert. Unabhängig von der kartierten Abschnittslänge erfolgt eine Umrechnung auf die Anzahl pro 100 m bei Bächen und 200 m bei Flüssen (Rundung auf ganze Zahlen). Für diese werden je nach Gewässertyp und Anzahl Bonuspunkte vergeben. Sie fließen in die Bewertung der Gesamtpunktzahl der Sohle ein, ohne jedoch als Divisor für die Ermittlung des Indexwertes gezählt zu werden. Es können maximal 2 Bonuspunkte erreicht werden.

Tabelle 29: Bewertung der Anzahl der besonderen Sohlstrukturen

| Gewässer- typ | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 23 |
|------------------|-----------|-----------|----------------|-----------|----------------|----------------|-----------|
| Punkte | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl |
| 2,0 | > 3/100 m | > 3/200 m | > 4/100 m | > 3/200 m | > 5/100 m | > 5/200 m | > 3/200 m |
| 1,5 | 3 /100 m | 3/200 m | 3 - 4/100 m | 3/200 m | 4 - 5/100 m | 4 - 5/200 m | 3/200 m |
| 1,0 | 2/100 m | 2/200 m | 2/100 m | 2/200 m | 2 - 3/100 m | 2 - 3/200 m | 2/200 m |
| 0,5 | 1/100 m | 1/200 m | 1/100 m | 1/200 m | 1/100 m | 1/200 m | 1/200 m |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





Riffle/Pool





Wurzelflächen

5.5.4 Anzahl Belastungen der Sohle 🖐 (e)

Es werden punktuelle Belastungen erfasst, die die Gewässerstruktur des Kartierabschnittes deutlich beeinflussen. Vorgefundene Sohlbelastungen werden mit Art und Anzahl festgehalten.

Tabelle 30: Definition der unterschiedlichen Sohlbelastungen

| Art | Definition |
|------------------|--|
| MÜ - Müll | deutliche Ablagerung von Müll im Gewässer |
| ST - Schutt | deutliche Ablagerung von Schutt im Gewässer |
| AbW - Abwasser | deutliche Beeinträchtigung der Sohle durch Einleitung von Abwasser, Drainage oder Regenüberläufe |
| VO - Verockerung | großflächige Ablagerung von Eisenocker auf der Sohle |
| SA - Sandtreiben | massive, durch starke Riffelbildung auf der Gewässersohle gekenn- zeichnete Umlagerungsprozesse, die wahrscheinlich anthropogen bedingt sind |
| so - sonstige | sonstige deutliche Belastungen der Sohle (z. B. Grundräumung), diese sind im Bemerkungsfeld näher zu beschreiben |
| keine | Keine Belastungen der Sohle vorhanden |

Bewertung:

Der Parameter "Belastungen der Sohle" ist bei Vorhandensein für alle Fließgewässertypen bewertungsrelevant. Unabhängig von der Anzahl der vorgefundenen Belastungen, werden pro Art der Beeinträchtigung 0,5 Maluspunkte vergeben. Befinden sich in einem Gewässerabschnitt beispielsweise mehrere Müllablagerungen, so werden einmalig 0,5 Punkte bei der Berechnung abgezogen. Es können insgesamt maximal 3 Maluspunkte vergeben werden.

5.6 Uferstruktur

5.6.1 <u>Uferbewuchs (e)</u>

Es wird die Form und die Zusammensetzung des Baumbestandes bzw. der Bodenvegetation zwischen Böschungsfuß und dem Bereich der Böschungsoberkante (Böschungsvegetation) erfasst. Linkes und rechtes Ufer (bezogen auf die Fließrichtung) werden getrennt erhoben.

Es ist anzugeben, ob der Bewuchs talraumtypisch ist oder nicht (ja/nein). Als Orientierung zur Beurteilung dieses Merkmals sind die Angaben zur Vegetation im Talraum der Typensteckbriefe (Kapitel 8) der Fließgewässer M-V zu nutzen.

Tabelle 31: Definition der unterschiedlichen Beschaffenheit des Uferbewuchses

| Uferbewuchs | Definition |
|----------------------------|--|
| kein Bewuchs | Kein Uferbewuchs vorhanden aufgrund natürlicher Gegebenheiten (Beschattung, Erosion) oder künstlicher Verhältnisse (Uferverbau). |
| Wald | Umliegende, strukturell differenzierte Waldflächen mit Gehölzen und der typischen krautigen Vegetation reichen bis unmittelbar an die Wasserlinie heran. |
| Forst | Strukturell artenarme, monotone Bestände mit homogener Altersstruktur reichen bis unmittelbar an die Wasserlinie heran. |
| Gehölzsaum | Das Ufer ist mit einem dichten Bestand aus Bäumen und Sträuchern bewachsen, die Teil eines angrenzenden breiten Gehölzsaumes sind. Hinter dem Gehölzsaum grenzt waldfreies Gelände an. |
| Seggenried/ Röhricht | Das Ufer ist mit weitgehend geschlossenen Röhrichten und/oder Seggenrieden bewachsen. Gehölze fehlen weitgehend. |
| Gebüsch/Ein- zelgehölz | Das Ufer ist lückig bzw. reihig mit Einzelgehölzen und/oder Gebüschen bewachsen. |
| Krautflur/Hoch- stauden | Das Ufer ist mit einer weitgehend geschlossenen Krautflur und/oder Hochstauden bewachsen. |
| Wiese/Rasen | Das Ufer ist mit einer weitgehend geschlossenen Wiesen- oder Rasenvegetation bewachsen, entweder als unterhaltene Rasenböschung oder/und als Einsaat von Kulturrasen. |

Der Parameter "Uferbewuchs" ist für alle Fließgewässertypen bewertungsrelevant.

Tabelle 32: Bewertung des Uferbewuchses (linkes und rechtes Ufer getrennt)

| Gewässertyp | | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 23 |
|------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Merkmal | talraum- typisch | Pkt. |
| kein Bewuchs | nein | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wald | ja | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Wald | nein | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Forst | nein | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gehölzsaum | ja | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Gehölzsaum | nein | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Seggenried/Röhricht | ja | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Seggenried/Röhricht | nein | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Gebüsch/ Einzelgehölz | ja | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Gebüsch/ Einzelgehölz | nein | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Krautflur/ Hochstauden | nein | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wiese/Rasen | nein | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |

Wiese/Rasen



kein Bewuchs

5.6.2 Uferverbau (e)

Es werden technische Uferbauwerke erfasst, die zum Zwecke der Ufersicherung vor Erosion eingebaut wurden. Linkes und rechtes Ufer (bezogen auf die Fließrichtung) sind getrennt zu erheben. Berücksichtigt wird der überwiegend vorherrschende Zustand innerhalb eines Abschnittes. Kleinflächiger Uferverbau von weniger als 50 % (< 25 m Länge bei Mindestabschnittslänge 50 m) wird nur im Bemerkungsfeld dokumentiert.

Der überwiegende Zustand des abschnittsrelevanten Uferverbaus ist anhand der Kategorien intakt, verfallend und unwirksam einzuschätzen.

Tabelle 33: Definition der unterschiedlichen Arten des Uferverbaus

| Art | Definition (LAWA 2000) |
|--|---|
| Beton, Mauer- werk, Pflaster verfugt | Die Uferböschung besteht im unteren Teil oder auf ganzer Höhe aus Betonguss, aus großen Betonteilen oder aus vermörteltem Mauerwerk bzw. Pflaster. Der obere Teil der Böschung kann bewachsen sein. |
| Rasengitter, Pflaster, Steinsatz unverfugt | Die Uferböschung ist am Böschungsfuß, in der unteren Böschungshälfte oder insgesamt durch eine Pflasterung (aus massiven Pflastersteinen oder aus Gittersteinen) oder durch einen eng gefügten Steinsatz aus Bruchsteinen stabilisiert. Das Deckwerk ist professionell hergestellt, fugenreich und die Fugen sind nicht vermörtelt. |
| Steinschüttung/ Steinbewurf | Die Uferböschung ist am Böschungsfuß, in der unteren Böschungshälfte oder insgesamt mit einer Schicht aus grobem Gesteinsmaterial (20 - 50 cm ø) überdeckt bzw. durchsetzt (Schüttsteindeckwerk) oder mit einer dichten Reihe von Bruchsteinen (30-60 cm ø) gesichert. Das Gesteinsmaterial kann frei liegen oder überwachsen und von Boden überdeckt sein. |
| wilder Verbau | Die Uferböschung ist vom Gewässeranlieger laienhaft gegen Ufererosion verbaut worden. Als Baustoff wurden Abfallholz, Bauschutt, Schrott, alte Autoreifen oder Ähnliches verwendet. |
| Holzverbau | Die Uferböschung ist am Böschungsfuß oder auch darüber durch ein intaktes professionelles Holzbauwerk stabilisiert. Es kann sich um Pflöcke mit Rutenflechtwerk, um uferparallele Holzplanken (aus Balken oder starken Brettern) oder um komplexe Bauwerke aus überkreuzten Balken handeln. |
| Lebendverbau | Die Uferböschung ist von einem unnatürlich dichten und regelmäßig angeordneten Bestand von Weiden oder Schwarzerlen geprägt. Es kann sich um eine junge Anpflanzung oder auch um einen Altbestand handeln. Die Gehölze können in einer dichten Linie am Böschungsfuß oder auf halber Böschungshöhe stehen oder auch flächenhaft auf der Böschung verteilt sein (z. B. nach Weidenspreitlage). |
| Buschfaschinen | Die Uferböschung ist am Böschungsfuß mit aus Ästen und Ruten zusammengebundenen Reisigbündeln verbaut. |
| kein Uferverbau | Im Kartierabschnitt ist kein Uferbauwerk vorhanden. |

Der Parameter "Uferverbau" geht nur bei Vorhandensein in die Bewertung ein. Wird ein Uferverbau als bereits unwirksam erfasst, so wird dies in der Bewertung mit keinem Uferverbau gleichgesetzt. Der Parameter fließt dann nicht in die Berechnung ein. Unabhängig vom Fließgewässertyp geht jede weitere mögliche Art von Uferverbau gleichwertig in die Berechnung ein. Auf eine typweise Darstellung wird daher verzichtet.

Tabelle 34: Bewertung des Uferverbaus

| Punkte | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|--------------|---------|-------------------------|------------|---------|
| Art | Zustand | Zustand | Zustand | Zustand | Zustand |
| Beton, Mauerwerk, Pflaster verfugt | - | - | _ | verfallend | intakt |
| Rasengitter, Pflaster, Steinsatz unverfugt | - | - | _ | verfallend | intakt |
| Steinschüttung/ Steinbewurf | - | - | verfallend | intakt | - |
| wilder Verbau | - | - | - | verfallend | intakt |
| Holzverbau | - | - | verfallend | intakt | - |
| Lebendverbau | - | - | intakt, ver- fallend | - | - |
| Buschfaschinen | - | _ | intakt, ver- fallend | - | - |
| kein Uferverbau | - | - | - | - | - |



Beton, Mauerwerk, Pflaster verfugt



Rasengitter, Pflaster, Steinsatz unverfugt



Steinschüttung/Steinbewurf



wilder Verbau



Holzverbau



Lebendverbau



Buschfaschinen



kein Uferverbau

5.6.3 Anzahl besonderer Uferstrukturen 🖐 (e)

Als besondere Uferstrukturen werden Merkmale erfasst, die für die Beschreibung der Gewässerstruktur wichtige ergänzende Hinweise liefern.

Es werden nur ausgeprägte Strukturen zahlenmäßig für das linke und das rechte Ufer (bezogen auf die Fließrichtung) separat erfasst. Übersteigt der Wert einer besonderen Uferstruktur die Zahl 40, genügt die Eintragung "> 40" in der entsprechenden Merkmalsspalte. Sohl- und laufrelevante Holzansammlungen, Sturzbäume etc. bleiben unberücksichtigt und werden als besondere Laufoder Sohlstrukturen erfasst.

Tabelle 35: Definition der besonderen Uferstrukturen

| Art | Definition (LAWA 2000) |
|---|---|
| BU - Baumumlauf | Ein großer standortgerechter Baum oder eine Reihe von mehreren standortgerechten Bäumen, hinter denen bei Hochwasser eine so starke Strömung besteht, dass die Uferböschung durch Ufererosion bereits weit landseitig zurückgewichen ist. |
| PB - Prallbaum | Ein großer standortgerechter Baum mit kräftigem Wurzelstock, der wasserseitig in weit vorgerückter Position vor der eigentlichen Uferflucht und weit vor den übrigen Ufergehölzen steht, so dass der Baum bei Hochwasser der vollen Strömung ausgesetzt ist. Oder auch ein Baum, der an einem Uferknick oder an einem Ufervorsprung steht und dort dem vollen Hochwasserstrom ausgesetzt ist. |
| US - Unterstand | Das horizontal angeordnete Wurzelsystem eines großen Baumes, das tief und weit zum Land hin unterspült und unterkolkt ist. |
| SB - Sturzbaum | Ein Uferbaum, der zum Gewässer hin umgestürzt ist und mit seinem Stamm, seinem Kronenwerk oder/und dem herausgerissenen Wurzelstock so im oder über dem Gewässerbett liegt, dass er den Hochwasserstrom erheblich behindert und ablenkt. |
| HA - Holzansamm- lung | Eine massenhafte örtliche Ansammlung von Altholz, vertriebenen Holzstämmen oder Holzabfällen, die am Ufer fest ineinander verkeilt und teilweise am Boden einsedimentiert sind. |
| nBÖ - natürlicher Böschungs- abbruch | Relativ stabiles Abbruchufer. |
| so - sonstiges | Sonstige besondere Uferstrukturen, die im Bemerkungsfeld näher erläutert werden können. |
| keine | Keine besonderen Uferstrukturen im Kartierabschnitt vorhanden. |

Der Parameter "Besondere Uferstrukturen" ist für alle Fließgewässertypen bewertungsrelevant. Die erfassten unterschiedlichen Uferstrukturen werden zunächst zu einer Gesamtzahl für den Abschnitt summiert. Unabhängig von der kartierten Abschnittslänge erfolgt eine Umrechnung auf die Anzahl pro 100 m bei Bächen und 200 m bei Flüssen oder Abschnitten des Typs 23 (Rundung auf ganze Zahlen). Je nach Gewässertyp und Anzahl werden die entsprechenden Punkte vergeben.

Tabelle 36: Bewertung der Anzahl der besonderen Uferstrukturen

| Gewäs- sertyp | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 23 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| Punkte | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl |
| 5 | > 5/100 m | > 5/200 m | > 6/100 m | > 6/200 m | > 8/100 m | > 8/200 m | ≥ 4/200 m |
| 4 | 3 - 5/100 m | 3 - 5/200 m | 4 - 6/100 m | 4 - 6/200 m | 5 - 8/100 m | 5 - 8/200 m | 3/200 m |
| 3 | 2/100 m | 2/200 m | 2 - 3/100 m | 2 - 3/200 m | 2 - 4/100 m | 2 - 4/200 m | 2/200 m |
| 2 | 1/100 m | 1/200 m | 1/100 m | 1/200 m | 1/100 m | 1/200 m | 1/200 m |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Holzansammlung



natürlicher Böschungsabbruch

5.6.4 <u>Anzahl besonderer Uferbelastungen (*)</u> (e)

Hier werden punktuelle Belastungen erfasst, die den Uferbereich des Kartierabschnittes deutlich beeinflussen. Vorgefundene Zustandsmerkmale nach Art und Anzahl werden zahlenmäßig für das linke und rechte Ufer (bezogen auf die Fließrichtung) separat erfasst.

Tabelle 37: Definition der besonderen Uferbelastungen

| Art | Definition |
|-------------------|---|
| MÜ - Müll | Signifikante Ablagerung von Müll (auch Gartenabfälle, Grünschnitt) im Uferbereich |
| ST - Schutt | Signifikante Ablagerung von Schutt im Uferbereich |
| TS - Trittschäden | Uferböschungen des Abschnittes sind durch deutliche Trittschäden von Weidetieren geprägt |
| EL - Einleitung | Deutliche Einleitung von geklärtem oder nicht geklärtem Abwasser, Drainagen oder Regenüberläufen in den Uferbereich |
| so - Sonstige | Sonstige Belastungen des Ufers, diese sind im Bemerkungsfeld näher zu beschreiben |
| keine | Keine Belastungen des Ufers vorhanden |

Bewertung:

Der Parameter "Besondere Uferbelastungen" ist bei Vorhandensein für alle Fließgewässertypen bewertungsrelevant. Unabhängig von der Anzahl der vorgefundenen Belastungen werden pro Art der Beeinträchtigung 0,5 Maluspunkte vergeben. Befinden sich in einem Gewässerabschnitt beispielsweise mehrere Bereiche mit Trittschäden, so werden einmalig 0,5 Punkte bei der Berechnung abgezogen. Es können insgesamt maximal 2,5 Maluspunkte vergeben werden.

5.7 Gewässerumfeld

5.7.1 Flächennutzung (e)

Die Flächennutzung beschreibt die angrenzende Nutzung beidseitig des Gewässers bis zu einer Entfernung von 50 m von der Böschungskante. Linkes und rechtes Gewässerumfeld (bezogen auf die Fließrichtung) werden getrennt erfasst. Bei aufeinanderfolgenden unterschiedlichen Nutzungen (innerhalb eines Abschnittes) ist die flächenmäßig vorherrschende Nutzung anzugeben.

Tabelle 38: Definition der unterschiedlichen Flächennutzungen

| Merkmal | Definition (LAWA 2000) |
|---|--|
| Bodenständiger Laubwald | naturnaher, standorttypischer Laub- und Laubmischwald |
| Nicht bodenständiger Laub- und Mischwald | standortuntypische und/oder nicht nässeresistente Laub-, Misch oder Nadelmischwaldkulturen (z.B. mit Hybridpap- peln, Fichtenmischwalder) |
| Nadelforst | strukturarme Nadelholzkulturen mit homogener Alters- struktur und regelmäßiger Bewirtschaftung |
| Röhricht/Seggenried/Feuchtgebüsch | typische Biotope der Gewässertalräume, meist mosaikartig wechselnd |
| Brache | größere zusammenhängende Flächen, die von Dauerbra- che, Ruderal- und Hochstaudenfluren oder Staudenfluren mit einzelnen Gehölzen geprägt sind |
| Gebüsch/Feldgehölz | größere zusammenhängende Flächen < 1 ha, die überwiegend von Bäumen und Sträuchern dominiert werden |
| Grünland | Wiesen- und Weideland, auch Streuobstwiesen |
| Acker | alle Formen von Ackerbau |
| Garten/Obstbau | Gemüse- und Obstbaukulturen, Erwerbsgartenbau, Kleingärten, Baumschulen |
| Park/Grünanlage | Größere Freiflächen im Orts- oder Ortsrandbereich |
| Bebauung mit Freiflächenanteil | Orts- oder Ortsrandlagen mit aufgelockerter Bebauung, welche in größerem Maße (> 50 %) durch nicht versiegelte Flächen unterbrochen sind |
| Bebauung ohne Freiflächenanteil | Orts- und Ortsrandlagen mit dichter Bebauung, welche nicht, oder nur in geringerem Maße (< 50 %) oder gar nicht von unversiegelten Flächen unterbrochen sind |
| Verkehrsflächen | Versiegelte und teilversiegelte Verkehrsflächen (z. B. Parkplätze, Straßen, Gleisanlagen etc.) |
| Standgewässer | natürliche oder künstlich angelegte Weiher oder Teiche im Gewässerumfeld |
| Lagerplatz | Landwirtschaftliche, gewerbliche oder kommunale Lager- flächen |
| Produktionsanlage | Landwirtschaftliche oder gewerbliche Produktionsanlage mit Nebenflächen |
| sonstige | Sonstige Flächennutzung, die Art der Nutzung ist im Bemerkungsfeld näher zu beschreiben |

Der Parameter "Flächennutzung" ist für alle Fließgewässertypen bewertungsrelevant.

Tabelle 39: Bewertung der Flächennutzung

| Gewässertyp | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 23 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Merkmal | Pkt. |
| Bodenständiger Laubwald | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Nicht bodenständiger Laub- und Mischwald | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Nadelforst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Röhricht/Seggenried/Feuchtgebüsch | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Brache | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Gebüsch/Feldgehölz | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Grünland | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Acker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Garten/Obstbau | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Park/Grünanlage | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Bebauung mit Freiflächenanteil | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bebauung ohne Freiflächenanteil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Verkehrsflächen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Standgewässer | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Lagerplatz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Produktionsanlage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |



Bodenständiger Laubwald



Nicht bodenständiger Laub- und Mischwald



Nadelforst



Röhricht/Seggenried/Feuchtgebüsch



Brache



Gebüsch/Feldgehölz



Grünland



Acker



Garten



Bebauung mit Freiflächenanteil



Verkehrsflächen



Lagerplatz



Park/Grünanlage



Bebauung ohne Freiflächenanteil



Standgewässer



Produktionsanlage

5.7.2 Gewässerrandstreifen (e)

Es werden naturbelassene bzw. ungenutzte Geländestreifen entlang des Gewässers erfasst, die uneingeschränkt für die Gewässerentwicklung zur Verfügung stehen. Diese Geländestreifen schließen unmittelbar an die Oberkante der Uferböschung an und sind selbst nicht Bestandteil der Uferböschung. Sie tragen naturnahen Wald oder Sukzessionsfluren, jedoch keine Forstkulturen. Sie dienen keiner landwirtschaftlichen Nutzung und auch nicht als Freizeitgelände. Linkes und rechtes Ufer (bezogen auf die Fließrichtung) werden getrennt erfasst. Die Erhebung erfolgt durch Angabe der relativen Häufigkeiten.

Tabelle 40: Definition der Gewässerrandstreifen

| Merkmal | Definition |
|-------------------------|--------------------------|
| nicht vorhanden | Nutzung grenzt direkt an |
| flächig Wald/Sukzession | > 20m |
| Gewässerrandstreifen | 5 - 20m |
| Saumstreifen | 2 - 5m |

Bewertung:

Der Parameter "Gewässerrandstreifen" ist für alle Fließgewässertypen bewertungsrelevant. Die möglichen Merkmale fließen typunabhängig in die Bewertung ein. Auf eine typweise Darstellung wird daher verzichtet.

Tabelle 41: Bewertung des Gewässerrandstreifens

| Merkmal | Punkte |
|-------------------------|--------|
| nicht vorhanden | 1 |
| flächig Wald/Sukzession | 5 |
| Gewässerrandstreifen | 4 |
| Saumstreifen | 3 |



flächig Wald/Sukzession



Gewässerrandstreifen



Saumstreifen



nicht vorhanden

5.7.3 Anzahl besonderer Umfeldstrukturen 🖐 (e)

Als besondere Umfeldstrukturen werden Merkmale erfasst, die für die Gewässerbeschreibung wichtige, ergänzende Hinweise liefern.

Besondere Umfeldstrukturen werden zahlenmäßig jeweils im Bereich von 50 m Entfernung ab Böschungsoberkante separat für das linke und rechte Ufer erfasst.

Tabelle 42: Arten besonderer Umfeldstrukturen

| Art | Definition |
|---------------------|--|
| FM - Flutmul- de | natürliche Senken oder Rinnen in der Gewässerniederung mit Anschluss an das Gewässer. Durch sie kann bei höheren Wasserständen das Wasser schneller in das Umfeld gelangen und auch länger dort verweilen. |
| Q - Quelle | natürlicher Quellbereich |
| AA - Altarm | einseitig angeschlossener Gewässerabschnitt, neben dem Hauptgerinne liegend |
| AW - Altwas- ser | ehemaliger Bestandteil des Gewässers, jetzt ohne Verbindung zum Hauptgerinne |
| W - Weiher | natürliches/naturnahes Kleingewässer |
| so - sonstige | sonstige besondere Umfeldstrukturen; die Art ist im Bemerkungsfeld zu beschreiben |
| keine | keine besonderen Umfeldstrukturen vorhanden |

Bewertung:

Der Parameter "Besondere Umfeldstrukturen" hat nur informativen Charakter und geht damit nicht in die Bewertung ein.

5.7.4 Anzahl schädlicher Umfeldstrukturen 🖐 (e)

Es werden Umfeldstrukturen erfasst, die zu Beeinträchtigungen des Gewässers führen können. Schädliche Umfeldstrukturen werden zahlenmäßig jeweils im Umfeld von 50 m ab Böschungsoberkante separat für das linke und rechte Ufer erfasst.

Tabelle 43: Arten schädlicher Umfeldstrukturen

| Art | Definition (LAWA 2000) | | | |
|---|---|--|--|--|
| AG - Abgrabungen | z. B. Kiesgruben | | | |
| FT - Fischteich | Teiche mit intensiver Fischereinutzung, evtl. durch Zu-/Ablauf mit dem Gewässer verbunden | | | |
| GUA - gewässerunverträgliche Anlagen | Kläranlagen, Sportanlagen, Lagerplätze jeglicher Art, wasserwirtschaftliche Bauwerke u. dgl. | | | |
| BV - befestigte Verkehrsanlagen | befestigte Wege, Straßen oder Gleisanlagen parallel zum Ge- wässer, die durch ihre Oberflächengestaltung (Betonplatten, Verbundsteinpflaster, Asphalt u. a.) und die Konstruktion ihres Unterbaues keine oder nur eine geringe Versickerung des Niederschlagswassers zulassen | | | |
| MA - Müllablagerungen | Erdaushub, Abfälle und Schutt jeglicher Art aus Haus und Garten, Landwirtschaft und Industrie von mehr als 1 m³ | | | |
| HW - Hochwasserschutzbauwerk | z. B. Dämme, Deiche | | | |
| so - sonstige | Sonstige schädliche Umfeldstrukturen, die Art ist im Bemer- kungsfeld näher zu erläutern | | | |
| keine | Keine schädlichen Umfeldstrukturen vorhanden | | | |

Bewertung:

Der Parameter "Schädliche Umfeldstrukturen" ist bei Vorhandensein für alle Fließgewässertypen bewertungsrelevant. Unabhängig von der Anzahl der vorgefundenen Belastungen können je nach Art 0,5 bis maximal 1 Maluspunkte vergeben werden.

5.8 Bemerkungen

Das Feld dient zum Eintragen zusätzlicher Bemerkungen (z. B. Vorkommen eines Übergangstyps) oder Besonderheiten des aufgenommenen Abschnittes. Darüber hinaus werden ergänzenden Angaben zu Merkmalen aufgeführt, die in die Kategorie "sonstige" eingestuft worden sind (z. B. sonstige Uferbelastungen).

6 INDEXBERECHNUNG UND ERGEBNISDARSTELLUNG

Die Berechnung der Zustandsklassen erfolgt automatisch über eine Fachschale im Fachinformationssystem WRRL. Die Ergebnisse der Vor-Ort-Kartierung werden in einer Datenbank verwaltet. Die Indices werden automatisch nach Ablauf der Erfassung in der Datenbank berechnet. Mittels Gütebändern können die Ergebnisse dann im GIS dargestellt werden.

Der Berechnung von Zustandsklassen liegt ein Bewertungsschema zugrunde, welches in Abbildung 3 dargestellt ist. Ausgehend von einer Oberfläche ist dieses im Modul programmtechnisch umgesetzt. Für die Bereiche "Sohle", "Ufer" und "Land" werden die entsprechenden Zustandsklassen ermittelt sowie die Gesamt-Zustandsklasse des entsprechenden Abschnittes errechnet.




Abbildung 3: schematische Darstellung der Parameterverrechnung mit Kennzeichnung von Bonus- (+) bzw. Malusmerkmalen (-); Bonus- und Malusmerkmale, die in die Summenbildung eingehen, jedoch nicht als Divisor berücksichtigt werden sind zudem durch — gekennzeichnet

Für die erfassten Merkmale werden abhängig vom Gewässertyp unterschiedliche Punkte vergeben. Es sind auch Merkmalskombinationen möglich, d. h. zwei Merkmale miteinander kombiniert erhalten ent-

sprechende Punktzahlen (z. B. Art des Sohlverbaus und dessen Zustand). Des Weiteren können Bonusund Maluspunkte vergeben werden (vgl. Beschreibungen der einzelnen Merkmale in Kapitel 5). Befinden sich in einem Gewässerabschnitt beispielsweise mehrere Müllablagerungen oder Einleitungen, so werden pro Art der Beeinträchtigung (unabhängig von der Anzahl) jeweils 0,5 Maluspunkte vergeben.

Die Substratdiversität wird über ein gesondertes Bewertungsschema ermittelt (s. Tab. 45). Für die Einzelparameter werden die entsprechenden Punkte addiert und der Durchschnitt gebildet. Das Ergebnis wird auf ganze Zahlen gerundet. Es fließt in das Bewertungsschema der Fließgewässerstrukturkartierung ein.

Für die einzelnen Bereiche "Sohle", "Ufer", "Land" werden im Ergebnis alle zugehörigen Punkte aufsummiert und vorhandene Maluspunkte abgezogen bzw. Bonuspunkte addiert. Es erfolgt eine Durchschnittsbildung, wobei die Bonus- und Malusparameter keine Berücksichtigung als Divisor finden. Wird bei der Summenbildung für die Bereiche "Sohle", "Ufer" oder "Land" aufgrund von Bonuspunkten ein Wert größer 5 erreicht, erfolgt eine Kappung auf 5.0. Dem errechneten Mittelwert kann nach der Güteklassenskala (s. Tab. 44) die Zustandsklasse zugeordnet werden.

Für die Berechnung der Gesamt-Zustandsklasse werden die drei Mittelwerte der einzelnen Bereiche herangezogen. Auch hier wird der Durchschnitt gebildet. Es ergibt sich somit folgende Formel:

(Sohle + Ufer + Land)/3=Gesamt

Eine Ausnahme bildet der Gewässertyp 23. Bei der Ermittlung der Gesamtgüteklasse fallen die Einzelmerkmale der Sohle besonders stark ins Gewicht. Daher wird für diesen Gewässertypus zur Ermittlung der Zustandsklasse ein gewichtetes arithmetisches Mittel angewandt:

(Sohle*1 + Ufer*2 + Land*2)/5 = Gesamt

Dieser Wert wird in die Güteklassenskala eingeordnet und die Gesamt-Zustandsklasse ermittelt (vgl. Tab. 44). Die Klassifizierungsskala beinhaltet dabei äquidistante Klassenbreiten.

Tabelle 44: Klassifizierungsskala

| Durchschnittliche Punktzahl | Fließgewässerstruktur - Zustandsklasse |
|-----------------------------|--|
| größer 4,1 | 1 |
| kleiner/gleich 4,1 | 2 |
| kleiner/gleich 3,2 | 3 |
| kleiner/gleich 2,3 | 4 |
| kleiner/gleich 1,4 | 5 |

Tabelle 45: Index zur Berechnung der Substratdiversität

| | GK1 (5 Punkte) | GK2 (4 Punkte) | GK3 (3 Punkte) | GK4 (2 Punkte) | GK5 (1 Punkt) |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Тур | 11/12 | | | | |
| Anzahl natürlicher Substrate | > 4 | 4 | 3 | 2 | ≤ 1 |
| Schlamm/künstliche Substrate | < 10 % | 10 - 20% | 21 - 30% | 31 - 50% | > 50 % |
| organische Hartsubstrate | > 10 % | 5 - 10% | 2 - 4% | 1% | 0 |

| | GK1 (5 Punkte) GK2 (4 Punkte) | | GK3 (3 Punkte) | | GK4 (2 Punkte) | | GK5 (1 Punkt) | | | |
|------------------------------|-------------------------------|--------|----------------|-----------|----------------|-----------|---------------|-----------|--------|--------|
| Тур | 14/15 | | | | | | | | | |
| | Sander | Moräne | Sander | Moräne | Sander | Moräne | Sander | Moräne | Sander | Moräne |
| Anzahl natürlicher Substrate | > 4 | > 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | ≤ 1 | ≤ 3 |
| Schlamm/künstliche Substrate | < 10 % | < 5 % | 10 - 20 % | 5 - 10 % | 21 - 30 % | 11 - 20 % | 31 - 50 % | 21 - 30 % | > 50 % | > 30 % |
| organische Hartsubstrate | > 15 % | > 15 % | 10 - 15 % | 10 - 15 % | 5 - 9 % | 5 - 9 % | 2 - 4 % | 2 - 4 % | ≤ 1 % | ≤ 1 % |

| | GK1 (5 Punkte) | GK2 (4 Punkte) | GK3 (3 Punkte) | GK4 (2 Punkte) | GK5 (1 Punkt) |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Тур | 16/17 | | | | |
| Anzahl natürlicher Substrate | > 6 | 5 - 6 | 4 | 3 | ≤ 2 |
| Schlamm/künstliche Substrate | ≤ 5 % | 6 - 10 % | 11 - 15 % | 16 - 20 % | > 20 % |
| organische Hartsubstrate | ≥ 15 % | 10 - 14 % | 5 - 9 % | 2 - 4 % | ≤ 1 % |

7 VISUELLE BESTIMMUNGSHILFE FÜR DIE VOR-ORT-ANSPRACHE DER LAWA-TYPEN IN MECKLENBURG-VORPOMMERN

Randvermoorungen

Alle mineralischen Fließgewässer können Randvermoorungen aufweisen. Diese treten

- kleinflächig auf (nehmen nur Teile des Talraumes ein),
- sind nicht tiefgründig (vielfach bis 30 cm Mächtigkeit) und
- beeinflussen die Böschung zumeist nur im oberen Bereich (Böschungskrone).

Diese Randvermoorungen sind dann mit Mosaiken aus Bruchwald, Rieden und/oder Röhrichten bestanden.

Kennzeichnung der Typen

Fließgewässer unterschiedlicher Typen können verschieden stark degradiert sein. Damit verbunden sind teilweise deutlich vom ursprünglichen Typ abweichende ökomorphologische Merkmale. Für die Bewertung wird generell der vor Ort angetroffene Typ verwendet. Wenn sich darüber hinaus

- an Gewässern Randvermoorungen befinden, so ist dieser Abschnitt mit einem "R" zu kennzeichnen.
- sind Niedermoorgewässer degradiert (repräsentieren also <u>nicht</u> mehr den ursprünglichen Typ), wird im Kartierbogen ein "D" vermerkt.

Spezifik des Types 21

Seenausflüsse spielen bezüglich eigenständiger Typmerkmale ökomorphologisch eine untergeordnete Rolle. Sie werden deshalb generell mit den für freifließende Gewässer genutzten Typen bewertet. D.h., wird ein organisch geprägter Seenausfluss angetroffen, findet eine Bewertung mit dem Typ 11/12 statt, ist er mineralisch und gefällearm, so wird der Typ 14/15 angewandt.


Tabelle 46: Hilfe zur visuellen Vor-Ort-Bestimmung der LAWA-Typen in M-V

Es werden immer nur die vorherrschenden Elemente eines Parameters angesprochen. Sie erheben zudem keinen Anspruch auf Vollständigkeit (besonders bei Typübergängen).

| Lawa Typ Merkmale | Typ 11/12 | Typ 14/15 | Тур 16/17 | Тур 23 |
|--|--|--|--|--|
| Fließbild | ruhig | ruhig, ggf. mit Kehrströ- mungen im Bereich von Prallbäumen | turbulent, Kehrströmun- gen, Verwirbelungen | ruhig |
| Mittlere Fließgeschwindig- keit | langsam (bis 0,4 m/s) | langsam bis mäßig (bis 0,6 m/s) | schnell (größer 0,7 m/s) | langsam (bis 0,4 m/s) |
| Vorherrschende Talform | Niederung bis Flachmuldental | Flachmuldental bis Muldental | Muldental bis Kerbtal | Niederung bis Flachmuldental |
| Talraumgefälle | gefällearm | gefällearm bis mäßig gefällereich | gefällereich | sehr gefällearm |
| Vorherrschende Gewässer- substrate (bei naturnaher Ausprägung) | Torf/Sand | Sand, bindige Substrate, untergeordnet Kies, Steine, Blöcke, | bindige Substrate, Kies, Steine, Blöcke, aber auch Sandanteile | Torf, Sand, Detritus |
| Anteil Totholz (bei naturna- her Ausprägung) | mäßig | mäßig bis hoch | hoch bis sehr hoch | gering bis mäßig |
| Vegetation Talraum (bei naturnaher Ausprägung) | Bruchwald, Röhrichte/Riede, Grauweidengebüsche und Mosaike davon | Laub- und Laubmisch- wald | Laub- und Laubmisch- wald, Hangwald | Röhrichte/Riede, Bruchwald, Grauweidengebüsche und Mosaike davon |

8 LEITBILDER DER FLIEßGEWÄSSERTYPEN IN MECKLENBURG-VORPOMMERN

8.1 LAWA-Typ 11 - Organisch geprägte Bäche




8.2 LAWA-Typ 12 - Organisch geprägte Flüsse







| Fließgewässer der Moorniederungen |
|--|
| |
| - Organische Fließgewässer der Moorniederungen |
| - Teilmineralische Fließgewässer der Moorniederungen |
| 100 – 10.000 km² EZG |
| Niedermoortorfe, limnische Substrattypen |
| |
| Niederung |
| < 0,5 - 1,5 ‰ |
| vorherrschend ruhig fließend, abschnittsweise turbulent |
| dominierend organische Substrate (Torfe, Falllaub, Makrophyten), daneben mineralische Substrate (Sande, Kiese) |
| durchschnittlich |
| Erlen-Eschenwald bzw. Röhrichte/Riede (oder Mosaike) |
| |



8.3 LAWA-Typ 14 - Sandgeprägte Tieflandbäche







Gefällearme Fließgewässer in den Moränenbildungen

8.4 LAWA-Typ 15 - Sand- und lehmgeprägte Tieflandflüsse






| WRRL-relevante Typen in | - Gefällearme Fließgewässer der Moränenbildungen |
|---|--|
| Mecklenburg-Vorpommern: | - Gefällearme Fließgewässer der Sander und sandi- gen Aufschüttungen |
| Bewertungsrelevante Ausprägungen: | Gefällearme Fließgewässer der Sander und sandigen Aufschüttungen |
| | - Gefällearme Fließgewässer der Moränenbildungen mit groben bzw. bindigen, lagestabilen Sohlsub- straten |
| | - Gefällearme Fließgewässer der Moränenbildungen mit feinkörnigen, lageinstabilen Sohlsubstraten |
| Einzugsgebiets- bzw. Gewässergröße nach WRRL: | 100 – 10.000 km² EZG |
| Bodengeologische Verhältnisse im Fließ- gewässertalraum: | sandige und kiesige Substrattypen, lehmige und tonige sowie äolische Substrattypen |
| Morphologische Verhältnisse | |
| Ausprägung des Tales: | Flach-Muldental, mit Übergängen zur Niederungsaus- prägung (Randvermoorungen), Muldental |
| Talbodengefälle: | 0,5 - 3 ‰ |
| Strömungsbild: | vorherrschend ruhig fließend |
| Sohlsubstrate: | dominierend Sande verschiedener Korngrößen bzw. Lehm, zusätzlich oft Kies, teils Tone und Mergel |
| Gewässerbreiten- und -tiefenvarianz: | durchschnittlich |
| Vegetation im Talraum | Kiefernreicher Birken-Eichen-Mischwald oder Bu- chenmischwald, in Gewässernähe Erlen-Eschen- Bruchwald, partiell Röhrichte und Riede |

Prinzipskizzen s. Typ 14

8.5 LAWA-Typ 16 - Kiesgeprägte Tieflandbäche




8.6 LAWA-Typ 17 - Kiesgeprägte Tieflandflüsse






| WRRL-relevante Typen in | Gefällereiche Fließgewässer der Moränenbildungen |
|--|---|
| Mecklenburg-Vorpommern: | |
| Bewertungsrelevante Ausprägungen: | - Gefällereiche Fließgewässer der Moränenbildungen mit groben, lagestabilen Sohlsubstraten |
| | - Gefällereiche Fließgewässer der Moränenbildungen mit feinkörnigen, lageinstabilen Sohlsubstraten |
| Einzugsgebiets- bzw. Gewässergröße nach WRRL: | 100 – 10.000 km² EZG |
| Bodengeologische Verhältnisse im Fließgewässertalraum: | kiesige und sandige sowie lehmige und tonige Substrat- typen, zahlreiche Schotterstrecken und große Blöcke |
| Morphologische Verhältnisse | |
| Ausprägung des Tales: | Muldental, Kerbtal, Inselbildung |
| Talbodengefälle: | dominierend 2 - 5 ‰, vereinzelt bis < 20‰ |
| Strömungsbild: | schnell bis turbulent fließend, abschnittsweise ruhig |
| Sohlsubstrate: | dominierend meist gut gerundete Kiese verschiedener Korngrößen, daneben in vergleichbaren Anteilen Sande, untergeordnet Steine und Blöcke |
| Gewässerbreiten- und -tiefenvarianz: | durchschnittlich |
| Vegetation im Talraum | Hangwälder und Buchenmischwälder |
| | |



8.7 LAWA-Typ 23 - Rückstau- bzw. brackwasserbeeinflusste Ostseezuflüsse



LEJ N.

9 BAUWERKSERFASSUNG

Während der Geländebegehungen sind die am Gewässer vorkommenden Bauwerke zu erfassen. Die Grundlage dafür bilden die zur Verfügung gestellten und im Rahmen der Vorkartierung aufbereiteten Daten der Bauwerkserfassung aus dem GIS-WRRL-Projekt des LUNG M-V. Neu im Gelände festgestellte Bauwerke sind zusätzlich aufzunehmen.

Die vorhandenen Bauwerke sind im nachfolgend aufgeführten Bauwerksbogen hinsichtlich relevanter Parameter (Bauwerksart, Material, Abmessungen) zu charakterisieren bzw. die bereits vorliegenden Daten sind zu prüfen und ggf. zu konkretisieren.

Darüber hinaus wird für jedes Bauwerk die aktuelle Durchgängigkeit für Fische, Wasserwirbellose und den Fischotter eingeschätzt und im Bauwerksbogen festgehalten.

Der Bauwerksmittelpunkt in der Gewässerachse ist mit GPS (Hoch- und Rechtswert, ETRS) im Gelände einzumessen. Zusätzlich ist von jedem Bauwerk ein repräsentatives Foto anzufertigen.

Die Bauwerkserfassung dient der Aktualisierung und ist für die Strukturgüte nicht bewertungsrelevant.

| | | Station* | ķ | ennzahl: | |
|---|-------------------|------------------|------------------------|-----------|--------------------|
| FGSK MV | VK-Nr.: | H-Wert: | | | |
| BW-Nummer ID-vorh.: | BW-Nummer neu: | Foto: | | | gg. in FR FR |
| Anlagenname (ggf. aus vorhandenen Angaben) Bauwerksart (Schlüssel wie BVP) Material Bauwerkslänge [cm]** B-Durchmesser [mm] / lichte Weite x Höhe [cm]** B-Uberdeckung [m]** Stau-, Absturzhöhe /cm]** Länge [m]**/ Material Sohlbefestigung am | Länge: | | MERKUNG | | KIZZE |
| Bauwerk (uh, + oh.) Substrat im Durchlass / Rohrleitung / Brücke | ja nein | zu wenig | temporär | StALU: | |
| Durchgängigkeit** ja [j] / nein [n] / zeitweise [z] | Fische Wa | sserwirbellose | Fischotter | Landkreis | /kreisfreie Stadt: |
| Stauintervali | Dauerstau D Sta | u 🔲 Julierbar | Bauwerk Infunktionslos | | |
| Beschreibung bei Besonderheiten | | | | • | |

Abbildung 4: Bauwerkserfassungsbogen

9.1 Beschreibung der Parameter der Bauwerkserfassung

Gewässername: Es gilt die Bezeichnung gemäß des aktuell verwendbaren digitalen

Landschaftsmodells-Wasser (DLM25W).

WK-Nr.: Angabe der Wasserkörperbezeichnung nach Vorgabe LUNG M-V.

Bauwerksstation: Bei punktuellen Bauwerken ist die Stationierung der Bauwerksmitte

einzutragen. Bei längeren Bauwerken (Sohlgleite, Verrohrungen etc.) sind jeweils die Anfangs- und Endpunkte anzugeben. Die Stati-

onierung erfolgt gemäß Gewässerroute des DLM25W.

Kartierer: Name des Kartierers/der Kartiererin und ggf. des Büros oder der

Institution.

BW-Nummer: Die Bauwerksnummer wird für den jeweiligen Wasserkörper fortlau-

fend vergeben.

GKZ: Die GKZ entspricht der Gewässerkennzahl des gewässerkundlichen

Flächenverzeichnisses im DLM25W.

Fotoinfo: Angabe der Fotonummer zur eindeutigen Zuordnung.

Datum: Datum der Erhebung im Gelände.

Anlagenname: Ein Anlagenname wird eingetragen, sofern er aus vorhandenen

Unterlagen bekannt ist.

Bauwerksart: Es wird die Art des Querbauwerkes eingetragen (z. B. Stau/Wehr,

Brücke, Durchlass, Sohlrampe/-gleite/-befestigung, Schleuse, Was-

serkraftanlage, Schöpfwerk).

Material: Angabe der Bauwerksmaterialart.

Bauwerkslänge [m]: Es wird der Schätzwert der Länge des Bauwerkes eingetragen.

B-Durchmesser/

Lichte Weite [cm]: Bei Verrohrungen bzw. Rohrdurchlässen wird der Durchmesser des

Rohres angegeben. Die lichte Weite entspricht der maximalen Öffnung des Bauwerkes in der Breite und wird bei rechteckigen oder

anders geformten Bauwerken eingetragen.

B-Überdeckung [m]: Es wird die ungefähre Höhe der Überdeckung des Bauwerkes ange-

geben. Die Überdeckung ist das Maß von der Oberkante der Bauwerksöffnung bis zu der darüber verlaufenden Geländeebene. Dabei kann es sich z.B. sowohl um Bodensubstrat handeln als auch

um einen Verkehrswegeaufbau.

Stau-, Absturzhöhe [cm]: Ist im Bereich des Querbauwerkes ein Unterschied in der Wasser-

spiegeloberfläche zu verzeichnen, so wird hier die aktuell angetroff-

ene Höhe eingetragen.

Material Sohlbefestigung: Es wird das verwendete Material der Sohlbefestigung, sofern vor-

handen, am Bauwerk eingetragen.

Substrat: Mit der Erfassung des Substrates im Durchlass bzw. in der Rohlei-

tung können Aussagen für die ökologische Durchgängigkeit abgeleitet werden. Es sind die entsprechenden Zustände anzukreuzen

(ja, nein, zu wenig, temporär).

Durchgängigkeit: Es ist die Durchgängigkeit für Fische, Wasserwirbellose und den

Fischotter einzuschätzen. Die Zustände "ja", "nein" oder "zeitweise"

sind entsprechend auszuwählen.

Stauintervall: Bei Staubauwerken ist das Stauintervall zu erfassen (Dauerstau, re-

gulierbar, funktionslos).

Beschreibung bei

Besonderheiten: Raum für besondere Hinweise zum aufgenommen Bauwerk.

Bemerkungen/Skizze: Es kann eine verbale Beschreibung und ggf. eine Übersichtsskizze

bei Bedarf eingetragen werden.


10 KARTIERUNGSBEISPIELE FÜR REPRÄSENTATIVE GEWÄSSERABSCHNITTE

10.1 Fließgewässertyp 11 - Nebel südlich Dobbin

| Ħ | Gewässername: | Nebel | | Stationierung: | 58807 - 5 | 58940 | Datum: | | 24.02.2011 | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|------------|-------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------|----------------|---|--|--|--|--|
| Kartierabschnitt | Gewässerkennzahl: | 96460000 | 000 | Wasserkörper: | WANE-0 | 600 | Bearbeite | r: | Goetze | | | | |
| SC | Gewässerabschnitt: | | | Wk-Typ: | 11 | | Fotonr./FI | | 7434/gegen | | | | |
| ä | | | Größenklass | | Gewässe | * . | | | Subtyp | | | | |
| <u>.</u> <u>e</u> . | | / NQ | Gewässerbr | | | Organisch gep | | | D | | | | |
| ä | Unterhaltg. erk.: ja / | nein | | < 1 m | _ | Organisch gep | | | D | | | | |
| X | | | | 1-5 m | | Sandgeprägter 1 | | | M S R | | | | |
| | Sonderfall | | | 5-10 m x | | - / lehmgeprägte | | | M S R | | | | |
| | verrohrt | | : | > 10 m | | Kiesgeprägter 1 | | | g f R | | | | |
| | | | | | | Kiesgeprägter ⁻ | | | g f R | | | | |
| | sonstiges | | | | Rücksta | au-/brackwasse | | | | | | | |
| | - · · · | | | | | | Seeausflus | | | | | | |
| | Erläuterung: | | | | | M - I | Moränen- / S - | | ser; g - grobe / f - feine Substrate | | | | |
| _ | | | | | | | | | itionstyp; R - Randvermoorungen | | | | |
| ũ | Laufkrümmung | | K | rümmungserosion | | Anzahl der Lä | ngsbänke ' | <u>m</u> - | | | | | |
| 콬 | mäandrierend | NTA | 9 | häufig star | k | 6 | | | | | | | |
| ķ | geschlängelt | m | | vereinzelt star | k | UFKB | IB | MB | keine | | | | |
| Laufentwicklung | stark geschwungen | | . 🖂 📗 | häufig schwac | h | | | | | | | | |
| Ę | mäßig geschwungen | ~ | X | vereinzelt schwad | | Anzahl beson | derer Laufs | trukturen 🖔 | 9 | | | | |
| an | schwach geschwungen | - | 4 | kein | е | 1 | 1 | 5 | 1 | | | | |
| _ | gestreckt | | | | | TV SE | 3 IBI | LW L | .V LG keine | | | | |
| | geradlinig | | = | | | | | | | | | | |
| J | | f., 1 | sir – | li - O le - di - di - le - it | | | | | | | | | |
| Längsprofil | Besonderheiten der Wa | sserführu | ing 👺 📙 | ließgeschwindigkeit | | | 1 | | | | | | |
| sb | | 61 | | keir | | | uerbänke | keine | | | | | |
| ng | sehr geringe Was | | | gerir | _ | Strömungs | | gering | | | | | |
| :a | | tauregulie | | mitt | | | envarianz | gering | | | | | |
| | deutlich künstliche | | | hoo | | Liete | enerosion | keine | | | | | |
| | trock | kengefalle | en L | sehr hoo | cn | | | | | | | | |
| _ | | | | | | | | | | | | | |
| Querprofil | Profiltyp | | | ngaben in m | | Breitenvarianz | | | | | | | |
| ğ | | Naturprof | | Einschnitttiefe | 0,1 | s | sehr groß | | | | | | |
| e | annähernd l | Naturprof | il | Wassertiefe 0,3 groß I | | | | | | | | | |
| Ø | Erosionsprofil, | variieren | | | | | | | X | | | | |
| | verfallendes F | Regelprof | il 🖂 📗 | Sohlenbreite | 6 | | gering | | | | | | |
| | Trapez, Dop | ppeltrape. | z 🕅 📗 | obere Profilbreite | 6,5 | | keine | | annin managan | | | | |
| | V-Profil, Ka | | | | | | | | | | | | |
| | | | _ | | | Breitenerosion | ı | stark | schwach x | | | | |
| | | | | | | | | mittel | keine | | | | |
| 'n | Sohlenverbau | | S | ohlensubs <u>trat (i</u> n %) | ang. | Anzahl h | esonderer | Sohlstruktu | ıren 🖑 | | | | |
| Sohlenstruktur | | Zustar | | | | 0 / 11241115 | 3 | 2 | 1 | | | | |
| ĘĘ. | Steinschüttung | Zaotai | <u></u> | | _ | | RIP TH | WU | KO kein | | | | |
| SL | Massivs. m. Sediment | | | | stliche | | | 1 | 110 | | | | |
| Je | Massivs. o. Sediment | | | | bstrate | Anzahl B | elastunger | Soble 🖑 | | | | | |
| 50 | kein Sohlenverbau | | x | | cht ein- | | -ciactanger | T T | X | | | | |
| 0) | | | | Schlamm 5 sch | nätzbar | | ΛÜ ST | AbW | VO SA so kein | | | | |
| | | | | Torf 35 | _ | _ _ | | | | | | | |
| <u>o</u> | | | | talraumtypisch | | | | | | | | | |
| <u>e</u> | Uferbewuchs links | s Wald | | ja | | Flächennutzu | na links F | odenständ | iger Laubwald | | | | |
| 드 | Uferbewuchs rechts | | | ja | | Flächennutzung | _ | | iger Laubwald | | | | |
| erı | Uferverbau | | Zuatand I | | | | · <u>-</u> | | igor Eddorraid | | | | |
| SS | Beton, Mauerwerk, Pfla | | Zustand L | R | | rässerrandstreif sserrandstreifer | | 20 m 20 m | | | | | |
| .× | Rasengi., Pflaster, Steir | _ | | + | Gewa | sserranustrener | rechts | 20 111 | | | | | |
| è | Steinschüttung/Stein | | | _ | A b.l. b. | esonderer Umfe | | /b:- 50 - | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | |
| ~ | wilder \ | | | | Anzani b | esonderer Omi | I | 11 00 810) 118 | | | | | |
| 'n | | verbau | | _ | R | | | + + | X | | | | |
| ž l | Lebend | _ | | + | _ | FM Q / | AA AW | w | so keine | | | | |
| it. | Buschfas | | | + | | IVI Q / | -A AVV | | 30 Keille | | | | |
| Jferstruktur / Gewässerumfeld | kein Ufer | | X | × | Anzahl a | chädlicher Umfe | aldetruktur | n (hie 50 n | av Gow) | | | | |
| Ţ. | Keili Olei | voi bau | ^ | ^ | L Anzani s | | -idoli dKtdft | 11 00 810) 11 | x X | | | | |
| | Anzahl besonderer Ufer | retruktura | n (%) | | R | + | + | -+ | X | | | | |
| | L L | 1 3 | <u> </u> | | AG | FT GUA | BV | MA H | | | | | |
| | R 1 | 2 2 | + + | | | , I I GOA | DV | 101/C [7] | VV GO KOME | | | | |
| | | SB HA | nBÖ | so keine | Bemerku | ngen: | | | | | | | |
| | _ DO [1 D] OO [1 | 20 11A | 1100 | OU KUING | Domerku | ingon. | | | | | | | |
| | Anzahl besonderer Ufer | belastun | gen 🖑 | | l | | | | | | | | |
| | L L | - Ciaotan | | X | | | | | | | | | |
| | R | | | X | l | | | | | | | | |
| | MÜ ST | TS | EL so | | | | | | | | | | |







| Bereich | Zustandsklasse |
|---------|----------------|
| Sohle | 1 |
| Ufer | 1 |
| Land | 1 |
| Gesamt | 1 |

10.2 Fließgewässertyp 12 - Nebel bei Ahrenshagen

| Ħ | Gewässername: | Nebel | | Stationierung: | 42113 - 4 | 12300 | Datum: | | 25.02.2011 | | |
|-------------------------------|-------------------------|---|--------------|--|-----------|------------------|-------------------------|---------------|--|--|--|
| h | Gewässerkennzahl: | 9646000 | 00000 | Wasserkörper: | WANE-04 | 400 | Bearbeiter | r: | Goetze | | |
| SC | Gewässerabschnitt: | | | Wk-Typ: | 12 | | Fotonr./Fli | ießrta.: | 295/in | | |
| Kartierabschnitt | | | Größenklasse | | Gewässe | rtvp | | | Subtyp | | |
| 5 | Wasserführung: MQ | / NQ | Gewässerbre | | Comacco | Organisch gep | D | | | | |
| Ę | | | | | | | | $\overline{}$ | | | |
| ō, | Unterhaltg. erk.: ja / | nein | | < 1 m | _ | Organisch gep | | | D | | |
| X | | | | 1-5 m | 1 | andgeprägter T | | | M S R | | |
| | Sonderfall | | 5- | ·10 m 🗶 | Sand- | / lehmgeprägte | er Tieflandfl | l. 15 | M S R | | |
| | verrohrt | | > | 10 m | l i | Kiesgeprägter T | ieflandbach | h 16 | g f R | | |
| | _ | | | <u>—</u> | | Kiesgeprägter 1 | Fieflandflus: | s 17 | g f R | | |
| | sonstiges | | | | Rücksta | ıu-/brackwasseı | rb. Ostseez | . 23 | | | |
| | | | | | | | Seeausflus | s | | | |
| | Erläuterung: | | | | | | | | ser; g - grobe / f - feine Substrate | | |
| | Enautorang. | | | | | | iloranon-70 | | ationstyp; R - Randvermoorungen | | |
| _ | | | | | | | | D - Degrada | ationstyp, ix - ixandvermoordingen | | |
| Ľ, | Laufkrümmung | | Kri | immungserosion | | Anzahl der Lä | ngsbänke 🖔 | M. | | | |
| 크 | mäandrieren | NAU P | s | häufig star | k | 5 | | | X | | |
| Ö | | | | vereinzelt star | | UFKB | IB | MB | keine | | |
| ≥ | geschlängel | 110 00000000000000000000000000000000000 | X | | | UFNB | ID | IVID | Keine | | |
| Laufentwicklung | stark geschwunger | | = | häufig schwac | _ | | | | Ne | | |
| тĘе | mäßig geschwunger | | ** | vereinzelt schwac | h | Anzahl besond | derer Laufs | trukturen 🖔 | <u> </u> | | |
| ਲ | schwach geschwunger | | c | kein | e x | 2 | | 2 | | | |
| _ | gestreck | t assa | | | | TV SB | lBI | LW L | V LG keine | | |
| | geradlini | | | | | | | | <u> </u> | | |
| = | | | -01 | | | | | | | | |
| Längsprofil | Besonderheiten der Wa | asserführu | ıng 👺 📗 Flie | eßgeschwindigkeit | | | | | | | |
| ā | | | | keir | ne 💮 | Q | uerbänke | keine | | | |
| g | sehr geringe Wa | sserführui | na 🔲 📗 | gerir | ıa X | Strömungs | diversität | gering | | | |
| ä | | stauregulie | | mitt | _ | | | nicht einsc | chätzbar | | |
| Ľ | deutlich künstlich | 0 | | hoo | | | <u>-</u> | nicht einsc | | | |
| | | kengefall | | sehr hoo | | Tiere | Ellerosion | THUTTE CITIES | CHALZDAI | | |
| | 1100 | Kengeran | *'' L | Selli Iloc | | | | | | | |
| _ | | | | | | | | | | | |
| Querprofil | Profiltyp | | An | gaben in m | | Breitenvarianz | | | | | |
| ď | | Naturprof | il x | Einschnitttiefe | 0,1 | S | ehr groß i | | X | | |
| ē | annähernd | · 🛏 I | | annähernd Naturprofil Wassertiefe 0,8 groß | | | | | | | |
| 2 | Erosionsprofil | | | asserspiegelbreite | 10 | | 5 | | The state of the s | | |
| _ | | | - | | | | | | | | |
| | verfallendes | | | Sohlenbreite | 9 | | 33 | | | | |
| | Trapez, Do | ppeltrape | z | obere Profilbreite | 10 | | keine 🗆 | | | | |
| | V-Profil, K | Castenprot | il | | | | | | | | |
| | | | _ | | | Breitenerosion | 1 | stark | schwach x | | |
| | | | | | | | | mittel | keine | | |
| 늘 | Sohlenverbau | | | | and. | | | | 607. | | |
| Sohlenstruktur | Sonienverbau | | | hlensubstrat (in %) | | | esonderer S | | | | |
| 5 | | Zustar | nd Le | | _ | 0 | 1 | 2 | 3 | | |
| stı | Steinschüttung | | | | | 0 R | iP TH | WU | KO kein | | |
| e | Massivs. m. Sediment | | | | stliche | | | | | | |
| 호 | Massivs. o. Sediment | | | Steine Sul | bstrate | Anzahl B | elastungen | Sohle 🖑 | | | |
| 8 | kein Sohlenverbau | | X | Blöcke nic | ht ein- | | | | X | | |
| ٠, | | | | chlamm sch | iätzbar 🗶 | I N | 1Ü ST | AbW | VO SA so kein | | |
| | | | | Torf 75 | | _ _ | | | | | |
| ъ | | | | | | | | | | | |
| Uferstruktur / Gewässerumfeld | Life of according that | 10/-1-1 | | talraumtypisch | | Elv-bt | | | Parada and and and a | | |
| Ξ | Uferbewuchs link | | | ja | | Flächennutzu | | | liger Laubwald | | |
| 5 | Uferbewuchs recht | ts Wald | | ja | | Flächennutzung | g rechts B | odenständ | liger Laubwald | | |
| se | Uferverbau | 7 | Zustand L | R | Gew | ässerrandstreif | en links > | 20 m | | | |
| ŠŠ | Beton, Mauerwerk, Pfla | | | | | sserrandstreifer | _ | 20 m | | | |
| × × | Rasengi., Pflaster, Ste | | | | | | | | | | |
| ě | Steinschüttung/Stein | | | | A | | . I al a day of the com | - /hi- 50 - | G\ @ | | |
| 0 | | | | | Anzani be | esonderer Umfe | elastrukture | n (dis 50 n | | | |
| Ξ. | | Verbau | | | l ⊾⊢ | | | | X | | |
| 즂 | | zverbau | | | R | | | | X | | |
| 5 | Lebend | dverbau | | | F | FM Q A | WA AW | W | so keine | | |
| st | Buschfa | schinen | | | | | | | | | |
| ē | kein Ufe | rverbau | X | X | Anzahl so | chädlicher Umfe | eldstrukture | n (bis 50 n | n v. Gew.) 🖑 | | |
| S | | _ | | | L | T | T | 1 | X | | |
| | Anzahl besonderer Ufe | rstrukture | n 1992 | | R | | | | X | | |
| | L 2 | 4 | <u> ř</u> | | AG | FT GUA | BV I | MA H | W so keine | | |
| | R 4 1 | 3 | + + | | _ ^6 | I I GOA | וואסו | IVIA I | VV SU NEILLE | | |
| | | | nDÖ - | o koino | Domester | ngon: | | | | | |
| | BU PB US | SB HA | nBÖ s | o keine | Bemerku | ngen. | | | | | |
| | A | | 200 | | | | | | | | |
| | Anzahl besonderer Ufe | rbelastun | gen 🗸 | | | | | | | | |
| | | | | X | | | | | | | |
| | R | | | X | | | | | | | |
| | MÜ ST | TS | EL so | keine | | | | | | | |






| Hauptparameter Merkmale | | | | | | in d | | | fung ndsk | l lassen |
|-----------------------------|---|--|--|---------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------|
| Längsprofil Sohlenstruktur | Laufkrümmung Anzahl der Längsbänke (+) Anzahl besonderer Laufstrukturen Strömungsdiversität Tiefenvarianz Fließgeschwindigkeit Substratdiversität Anzahl besonderer Sohlstrukturen (+) Sohlverbau/Zustand Anzahl Belastungen Sohle (-) | 5 - 5 - - 4 5 +2,0 - | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 21/4=5,25=5,0 | \rightarrow | Soh- le | \rightarrow | | | |
| Querprofil Uferstruktur | Verhältnis Sohltiefe/obere Profilbreite Breitenerosion Breitenvarianz Profiltyp Anzahl besonderer Uferstrukturen re. Anzahl besonderer Uferstrukturen li. Uferbewuchs rechts Uferbewuchs links Uferverbau rechts/Zustand Uferverbau links/Zustand Anzahl besonderer Uferbelastungen re. (-) Anzahl besonderer Uferbelastungen li. (-) | 4 - 5 5 5 5 5 - - - | | 34/7=4,9 | \rightarrow | Ufer | \rightarrow | 14,9/3=5,0 | \rightarrow | Ge- samt |
| Gewässerumfeld | Gewässerrandstreifen rechts Gewässerrandstreifen links Flächennutzung rechts Flächennutzung links Schädliche Umfeldstrukturen rechts (-) Schädliche Umfeldstrukturen links (-) | 5 5 5 5 - | → → → – – | 20/4=5,0 | \rightarrow | Land | \rightarrow | | | |

| Bereich | Zustandsklasse |
|---------|----------------|
| Sohle | 1 |
| Ufer | 1 |
| Land | 1 |
| Gesamt | 1 |

10.3 Fließgewässertyp 14 S - Fauler Bach bei Vietow

| Kartierabschnitt | Gewässername: Fauler Ba | | Stationierung: | 132 - 281 | 1 | Datum: | 24.02.2011 | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| 'n | Gewässerkennzahl: 59368740 | 00000 | Wasserkörper: | 14 | | Bearbeiter: | Goetze | | | | |
| SC | Gewässerabschnitt: | | Wk-Typ: | | | Fotonr./Fließrtg.: | 2/gegen | | | | |
| ap | | Größenklasse | 9 | Gewässe | ertyp | Subtyp | | | | | |
| ē | Wasserführung: MQ / NQ | Gewässerbre | ite | | Organisch gep | rägter Bach 11 | D | | | | |
| Ξ | Unterhaltg. erk.: ja / nein | | < 1 m 🗍 | | Organisch gep | rägter Fluss 12 | D | | | | |
| Š | | | 1-5 m x | S | andgeprägter T | | M S R | | | | |
| _ | Sonderfall | | 10 m | | - / lehmgeprägte | | M S R | | | | |
| | verrohrt | | 10 m | | Kiesgeprägter T | | g f R | | | | |
| | | | 10 111 | | Kiesgeprägter 1 Kiesgeprägter 1 | | | | | | |
| | П | | | | | | g f R | | | | |
| | sonstiges | | | Rucksta | au-/brackwasse | | | | | | |
| | | | | | | Seeausfluss | | | | | |
| | Erläuterung: | | | | M - I | | sser; g - grobe / f - feine Substrate | | | | |
| | | | | | | D - Degrad | ationstyp; R - Randvermoorungen | | | | |
| g | Laufkrümmung | Kri | immungserosion | • | Anzahl der Lä | ngahänka M | | | | | |
| 'n | | | | | 3 | | | | | | |
| 중 | mäandrierend NTM | | häufig star | | | 2 | | | | | |
| Š | geschlängelt / | X | vereinzelt star | _ | UFKB | IB MB | keine | | | | |
| Laufentwicklung | stark geschwungen | | häufig schwac | h x | | | | | | | |
| Įе | mäßig geschwungen | 12 | vereinzelt schwac | :h | Anzahl beson | derer Laufstrukturen | <u>@</u> | | | | |
| a | schwach geschwungen | s1(| kein | e | 2 3 | 2 | 2 | | | | |
| _ | gestreckt | | | | TV SB | B IBI LW | LV LG keine | | | | |
| | geradlinig ==== | | | | | | | | | | |
| = | 0 0 | - | | | | | | | | | |
| Jo. | Besonderheiten der Wasserführu | ıng 👺 📙 Flie | eßgeschwindigkeit | | | | | | | | |
| Längsprofil | | | keir | ne | | uerbänke 3 | | | | | |
| gs | sehr geringe Wasserführur | ng | gerir | ng | Strömungs | sdiversität groß | | | | | |
| ä | stauregulie | ert 🖂 📗 | mitt | • 🖂 | | envarianz groß | | | | | |
| Ï | deutlich künstlicher Rücksta | au 🖂 📗 | hoo | ch x | | enerosion keine | | | | | |
| | trockengefalle | | sehr hoo | | | | | | | | |
| | trookerigerand | ··· 🖵 | 00111 1100 | ,, <u> </u> | | | | | | | |
| = | | | | | | | | | | | |
| Querprofil | Profiltyp | | gaben in m | | Breitenvarianz | | | | | | |
| ď | Naturprof | Naturprofil x Einschnitttiefe 0,2 | | | s | sehr groß | | | | | |
| <u>ē</u> | annähernd Naturprof | nnähernd Naturprofil Wassertiefe 0,2 groß groß | | | | | X | | | | |
| ŏ | Erosionsprofil, variieren | | asserspiegelbreite | 2,8 | | | | | | | |
| - | verfallendes Regelprof | | Sohlenbreite | 2,8 | | | | | | | |
| | Trapez, Doppeltrape | | obere Profilbreite | 3 | | 33 | | | | | |
| | | | obere Prombrene | 3 | | keine | Maria Barriago de Sacração | | | | |
| | V-Profil, Kastenprof | "Ш | | | | 🗖 | | | | | |
| | | | | | Breitenerosion | _ | schwach x | | | | |
| | | | | | | mittel | keine | | | | |
| 'n | Sohlenverbau | So | hlensubs <u>trat (i</u> n %) | (C) | Anzahl b | esonderer Sohlstrukt | uren 🖑 | | | | |
| Sohlenstruktur | Zustar | nd Le | hm/Ton 5 | Totholz 1 | | 3 6 | 1 | | | | |
| ţΓ | Steinschüttung | 1 20 | | | | iP TH WU | KO kein | | | | |
| ns | Massivs. m. Sediment | | | stliche | | 111 770 | NO Kem | | | | |
| <u>e</u> | Massivs. o. Sediment | | | bstrate | T Anachi D | elastungen Sohle 🕏 | , | | | | |
| 6 | | , | | cht ein- | Alizalii B | elasturigeri Sorile O | | | | | |
| S | kelii Soillelivelbau | <u> </u> | | nätzbar | | 1Ü ST AbW | VO SA so kein | | | | |
| | | 3 | | iatzbar | _ | IU SI ADVV | VO SA so kein | | | | |
| | | | Torf | | | | | | | | |
| Uferstruktur / Gewässerumfeld | | | talraumtypisch | | | | | | | | |
| πfe | Uferbewuchs links Wald | | ja | | Flächennutzu | ng links Bodenständ | diger Laubwald | | | | |
| Ę | Uferbewuchs rechts Wald | | ja | | Flächennutzung | g rechts Bodenständ | diger Laubwald | | | | |
| ĕ | Uferverbau Z | ustand L | R | Gew | ässerrandstreif | en links >20 m | | | | | |
| Se | Beton, Mauerwerk, Pflaster, v. | dotario E | | | | rechts >20 m | | | | | |
| × (0) | Rasengi., Pflaster, Steins., uv. | | | Ocwa | 33CITATIO STICILCI | 720 111 | | | | | |
| è | Steinschüttung/Steinbewurf | | | A | | Idata Idaa (bia 50 | 900 | | | | |
| 0 | , | | | | esonderer Umfe | eldstrukturen (bis 50 ı | | | | | |
| ≒ | wilder Verbau | | | ᅡᅡ | | \rightarrow | X | | | | |
| ξŧ | Holzverbau | | | R | | | X | | | | |
| 5 | Lebendverbau | | | F | FM Q A | AA AW W | so keine | | | | |
| rst | Buschfaschinen | | | | | | | | | | |
| <u>ē</u> | kein Uferverbau | X | X | Anzahl so | chädlicher Umfe | eldstrukturen (bis 50 i | m v. Gew.) 🖑 | | | | |
| \supset | _ | | | L | | | X | | | | |
| | Anzahl besonderer Uferstrukture | n 💖 | | R | | | X | | | | |
| | L 1 2 2 1 | | | AG | FT GUA | BV MA F | W so keine | | | | |
| | R 2 3 2 | | | | | 121 | | | | | |
| | BU PB US SB HA | nBÖ s | o keine | Bemerku | ngen: | | | | | | |
| | [20] D 00 [00] HA | TIDO 8 | o Reine | Demerku | ngen. | | | | | | |
| | Anzohl bosonderer Herbeleet | TOP THE | | | | | | | | | |
| | Anzahl besonderer Uferbelastung | Jen 🗸 | T | I | | | | | | | |
| | | | X | | | | | | | | |
| | R 1 | | 1 | I | | | | | | | |
| | MÜ ST TS | EL so | keine | I | | | | | | | |






| Hauptparameter Merkmale | | | | | | in d | | nstu ustai | | l lassen |
|--|---|--|---|----------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Laufentwicklung Längsprofil Sohlenstruktur | Laufkrümmung Anzahl der Längsbänke (+) Anzahl besonderer Laufstrukturen Strömungsdiversität Tiefenvarianz Fließgeschwindigkeit Substratdiversität Anzahl besonderer Sohlstrukturen (+) Sohlverbau/Zustand Anzahl Belastungen Sohle (-) | 5 +1,5 5 5 4 - 5 +2,0 - | \rightarrow $ \rightarrow$ \rightarrow \rightarrow \rightarrow $ \rightarrow$ $-$ | 27,5/5=5,5=5,0 | \rightarrow | Sohle | \rightarrow | | | |
| Querprofil Uferstruktur | Verhältnis Sohltiefe/obere Profilbreite Breitenerosion Breitenvarianz Profiltyp Anzahl besonderer Uferstrukturen re. Anzahl besonderer Uferstrukturen li. Uferbewuchs rechts Uferbewuchs links Uferverbau rechts/Zustand Uferverbau links/Zustand Anzahl besonderer Uferbelastungen re. (-) Anzahl besonderer Uferbelastungen li. (-) | 4 5 4 5 4 4 5 5 - - -0,5 | | 35,5/8=4,4 | \rightarrow | Ufer | \rightarrow | 14,4/3=4,8 | \rightarrow | Gesamt |
| Gewässerumfeld | Gewässerrandstreifen rechts Gewässerrandstreifen links Flächennutzung rechts Flächennutzung links Schädliche Umfeldstrukturen rechts (-) Schädliche Umfeldstrukturen links (-) | 5 5 5 5 - | →→→−− | 20/4=5,0 | \rightarrow | Land | \rightarrow | | | |


| Bereich | Zustandsklasse |
|---------|----------------|
| Sohle | 1 |
| Ufer | 1 |
| Land | 1 |
| Gesamt | 1 |

10.4 Fließgewässertyp 14 M - Reppeliner Bach bei Wolfsberger Mühle

| ij | | Reppeline | | Stationierung: | 2894 - 29 | | Datum: | | 21.02.20 |)11 | | |
|-------------------------------|---------------------------|---|-------------|---------------------|--|------------------|---------------------|-------------|------------------|--|--|--|
| Kartierabschnitt | | 96524000 | 00000 | Wasserkörper: | RECK-19 | 900 | Bearbeite | | Kasper | | | |
| 38 | Gewässerabschnitt: | | | Wk-Typ: | 14 | | Fotonr./F | ließrtg.: | 7853/ge | gen | | |
| ä | | | Größenklass | - | Gewässe | ertyp | | | Subtyp | | | |
| ē | Wasserführung: MQ / | NQ | Gewässerbre | eite | | Organisch gep | rägter Bac | ch 11 | D | | | |
| Ē | Unterhaltg. erk.: ja / | nein | | < 1 m | | Organisch gep | rägter Flus | ss 12 | D | | | |
| ∽ | | | | 1-5 m x | Sandgeprägter Tieflandbach 14 M S | | | | | | | |
| | Sonderfall | | 5 | -10 m | Sandgeprägter Tieflandbach 14 M S R Sand- / lehmgeprägter Tieflandfl. 15 M S R | | | | | | | |
| | verrohrt | | | 10 m | | | | | | | | |
| | | | | | Kiesgeprägter Tieflandbach 16 g f R Kiesgeprägter Tieflandfluss 17 g f R | | | | | | | |
| | sonstiges | | | | 1 | u-/brackwasse | | | 9 1 ' | 11 | | |
| | soristiges | | | | Nucksie | | Seeausflus | | 1 | | | |
| | E-1#tom.com | | | | | | | |] | d data of the trade | | |
| | Erläuterung: | | | | | IVI - I | woranen-75 | - | | f - feine Substrate andvermoorungen | | |
| _ | | | | | | | | D - Degrad | ationstyp; R - R | andvermoorungen | | |
| Laufentwicklung | Laufkrümmung | | Kr | ümmungserosion | | Anzahl der Lä | nasbänke | 9 | | | | |
| 무 | mäandrierend | nn | | häufig star | k | 6 | 1 | | | | | |
| <u>.</u> | | | | vereinzelt star | | UFKB | IB | MB | koino | | | |
| ≥ | geschlängelt | | <u> </u> | | _ | UFKB | ID | IVID | keine | | | |
| JL (| stark geschwungen | ~~ | | häufig schwad | _ | | | | alin | | | |
| ufe | mäßig geschwungen | - | | vereinzelt schwad | _ | Anzahl beson | derer Lauf | strukturen | 7 | | | |
| ā | schwach geschwungen | - | 2 | kein | е | 3 3 | | 1 | | | | |
| _ | gestreckt | SARE | ol . | | | TV SB | B IBI | LW | LV LG | keine | | |
| | geradlinig | | = | | | | | | | | | |
| J | | 51 | -000 C-1 | - 0 | | | | | | | | |
| Längsprofil | Besonderheiten der Was | sserführu | ing 🤝 Fl | eßgeschwindigkeit | | | | _ | | | | |
| Sp | | | | keir | _ | | | 2 | | | | |
| ğ | sehr geringe Was | | | gerir | _ | Strömungs | | mäßig | | | | |
| .α | st | ert | mitt | el x | Tiefe | envarianz | groß | | | | | |
| _ | deutlich künstliche | r Rücksta | au | hoo | h | Tiefe | enerosion | keine | | | | |
| | trock | engefalle | en | sehr hoo | ch | | | | | | | |
| | · _ | | | | | | | | | | | |
| ⋤ | Profiltyp | | Δ, | gaben in m | | Breitenvarianz | , | | | | | |
| Querprofil | 71 | laturaraf | _ | Einschnitttiefe | 0.3 | | | | | | | |
| ā | | Naturprof | — | | | S | ehr groß | | | Ш | | |
| e | annähernd N | Naturprof | il | Wassertiefe | 0,2 | | groß | | | X | | |
| Ø | Erosionsprofil, | variieren | d V | /asserspiegelbreite | 4 | | mäßig | | | | | |
| | verfallendes R | Reaelprof | iı 🗀 📗 | Sohlenbreite | 3,8 | | gering | | | | | |
| | Trapez, Dop | · . | | obere Profilbreite | 4,5 | | keine | | | | | |
| | V-Profil, Ka | | · 🗕 | | | | Kellie | | | | | |
| | V-FIOIII, Ka | astempror | "└ | | | Droitonorosion | | otork C | a a buu | a a b U | | |
| | | | | | | Breitenerosion | 1 | stark | schw | | | |
| | | | | | | | | mittel | | eine | | |
| Sohlenstruktur | Sohlenverbau | nverbau Sohlensubs <u>trat (i</u> n %) 👺 Anzahl besonderer Sohlstrukturer | | | | | | turen 🖑 | | | | |
| × | | Zustar | | | | | 2 3 | 1 | 3 | | | |
| ţ٢ | Steinschüttung | Zaotai | 1 - | | _ | | iP TH | WU | KO ke | in | | |
| ns | Massivs. m. Sediment | | | | stliche | | | **** | INO INC | | | |
| <u>e</u> | Massivs. o. Sediment | | | | bstrate | Anzohi D | alaatunaa | o Coblo 🤲 | | | | |
| b | kein Sohlenverbau | <u> </u> | | | ht ein- | Alizani b | Belastungen Sohle 👺 | | | | | |
| S | kein Sonienverbau | | <u> </u> | | | | NÜ OT | A 6.1A7 | VO 04 | X | | |
| | | | 3 | | iätzbar | [10 | 1Ü ST | AbW | VO SA | so kein | | |
| | | | | Torf | | | | | | | | |
| 훘 | | | | talraumtypisch | | | | | | | | |
| Uferstruktur / Gewässerumfeld | Uferbewuchs links | Wald | | ja | | Flächennutzu | ng links E | 3odenstän | diger Laubw | <i>r</i> ald | | |
| 'n | Uferbewuchs rechts | | | ja | | Flächennutzung | | | diger Laubw | | | |
| ē | Uferverbau | | Zuatand I | | | rässerrandstreif | ` ⊨ | 20 m | - | | | |
| SS | | | ustand L | R | | | _ | >20 m | | | | |
| Ø: | Beton, Mauerwerk, Pflas | | | | Gewa | sserrandstreifer | recnts | >20 m | | | | |
| é | Rasengi., Pflaster, Steir | | | | | | | | | -00e | | |
| Ŋ | Steinschüttung/Steinl | bewurf | | | Anzahl be | esonderer Umfe | eldstruktur | en (bis 50 | m v. Gew.) ' | <u>"</u> | | |
| r / | wilder \ | /erbau | | | L | | | | X | | | |
| ţ | Holzy | verbau | | | R | | | | X | | | |
| ž | Lebendy | verbau | | | F | FM Q A | AA AW | W | so kein | е | | |
| str | Buschfas | chinen | | | _ | | | | • | _ | | |
| 9 | kein Ufer | | X | X | Anzahl er | chädlicher Umfe | detruktur | on (hie 50 | m v Gow) ' | ain_ | | |
| Ť. | Kom Oler | . 5. 5 4 4 | A | ^ | L L | | I | 011 (018 00 | v. Gevv.) | | | |
| _ | A | | 607 | | | | + | | | X | | |
| | Anzahl besonderer Ufers | | | | R | FT 0 | D) (| 140 | 11.07 | X | | |
| | | 1 3 | 2 | | AG | FT GUA | BV | MA H | HW so | keine | | |
| | R | 1 4 | 1 | | | | | | | | | |
| | BU PB US S | SB HA | nBÖ s | so keine | Bemerku | ngen: | | | | | | |
| | | | | _ | | | | | | | | |
| | Anzahl besonderer Ufer | belastung | gen 🖐 | | | | | | | | | |
| | L | | | X | | | | | | | | |
| | R | | 1 | X | | | | | | | | |
| | MÜ ST | TS | EL so | | | | | | | | | |
| | | | | | L | | | | | | | |








| Bereich | Zustandsklasse | | | | | | |
|---------|----------------|--|--|--|--|--|--|
| Sohle | 1 | | | | | | |
| Ufer | 1 | | | | | | |
| Land | 1 | | | | | | |
| Gesamt | 1 | | | | | | |

10.5 Fließgewässertyp 15 S - Schaale unterhalb Kogel

| Ξ | Gewässername: Schaale | | Stationierung: | 29772 - 3 | | Datum: | 24.02.2011 | | |
|-------------------------------|--|--|--|-----------------------------|------------------|---------------------------|--|--|--|
| ŗ | Gewässerkennzahl: 5936800 | 000 | Wasserkörper: | SCHA-01 | 00 | Bearbeiter: | Goetze | | |
| S | Gewässerabschnitt: | | Wk-Typ: | 15 | | Fotonr./Fließrtg.: | 1024/in | | |
| Kartierabschnitt | | Größenklass | e | Gewässe | ertyp | <u>-</u> | Subtyp | | |
| <u>e</u> | Wasserführung: MQ / NQ | Gewässerbre | eite | | Organisch gep | rägter Bach 11 | D | | |
| Ē | Unterhaltg. erk.: ja / nein | | < 1 m | | Organisch gep | | D | | |
| â | ontomatig. onto | | 1-5 m | | andgeprägter T | | M S R | | |
| _ | Sonderfall | . ا | -10 m H | | M S R | | | | |
| | | | | | / lehmgeprägte | | | | |
| | verrohrt | > | 10 m x | | Kiesgeprägter T | | g f R | | |
| | | | | | Kiesgeprägter ∃ | | g f R | | |
| | sonstiges | | | Rücksta | ıu-/brackwasse | |] | | |
| | | | | | ; | Seeausfluss | | | |
| | Erläuterung: | | | | M - I | Moränen- / S - Sandergewä | isser; g - grobe / f - feine Substrate | | |
| | | | | | | D - Degrad | dationstyp; R - Randvermoorungen | | |
| D | | 1., | | <u> </u> | | 400 | | | |
| 드 | Laufkrümmung | | ümmungserosion | | Anzahl der Lä | | | | |
| 조 | mäandrierend NTM | 5 | häufig star | k | 2 | 2 | | | |
| Laufentwicklung | geschlängelt ~~~ | 4 | vereinzelt star | ·k 🔲 | UFKB | IB MB | keine | | |
| ₹ | stark geschwungen | « V | häufig schwac | _ | 0 | | | | |
| e | mäßig geschwungen | <u> </u> | vereinzelt schwac | _ | Annahl bassan | derer Laufstrukturen | ଶମ୍ଭ | | |
| ď | | | | - | | derer Laufstrukturen | | | |
| ď | schwach geschwungen | - | kein | e | 3 | 1 | 1 | | |
| _ | gestreckt | | | | TV SE | B IBI LW | LV LG keine | | |
| | geradlinig ===== | = | | | | | | | |
| ፱ | B 11 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | sie - | o O mana de la de la de la de | | | | | | |
| Längsprofil | Besonderheiten der Wasserführ | ung 🌣 ☐ FI | eßgeschwindigkeit | | | | | | |
| Sp | | | keir | | | uerbänke 0,5 | | | |
| ğ | sehr geringe Wasserführu | ng | gerir | ng | Strömungs | | | | |
| ₩ | staureguli | ert | mitt | el | Tiefe | envarianz groß | | | |
| _ | deutlich künstlicher Rückst | au | hoo | ch x | Tiefe | enerosion keine | | | |
| | trockengefall | en 🕅 📗 | sehr hoo | ch 🖂 | | | • | | |
| | | ··· 🖵 | | | | | | | |
| = | D 611 | | | | D 11 | | | | |
| Querprofil | Profiltyp | | igaben in m | | Breitenvarianz | | | | |
| ᅙ | Naturpro | fil x | Einschnitttiefe | 0,3 | S | sehr groß | X | | |
| ē | annähernd Naturpro | fil | Wassertiefe | 0,3 | | groß | | | |
| Ø | Erosionsprofil, variieren | a∏ Iv | asserspiegelbreite | 9 | | mäßig | | | |
| _ | verfallendes Regelpro | | Sohlenbreite | 8 | | | | | |
| | | | | 10 | | 9-1119 | | | |
| | Trapez, Doppeltrape | | obere Profilbreite | 10 | | keine | | | |
| | V-Profil, Kastenpro | fil 🔲 📗 | | | | - | | | |
| | | | | | Breitenerosion | n stark | schwach | | |
| | | | | | | mittel | x keine | | |
| ≒ | Sohlenverbau | S. | hlensubs <u>trat (i</u> n %) | and. | Apzobl b | esonderer Sohlstrukt | turon m | | |
| Sohlenstruktur | | | | | | | turen o | | |
| 2 | Zusta | 10 10 | | | | | KO kain | | |
| ıst | Steinschüttung | | | Wurzeln 5 RiP TH WU KO kein | | | | | |
| e | Massivs. m. Sediment | | | stliche | _ _ | .000 | | | |
| 도 | Massivs. o. Sediment | | | bstrate | Anzahl B | elastungen Sohle 🖔 | | | |
| S | kein Sohlenverbau | X | Blöcke nic | cht ein- | | | × | | |
| | | | Schlamm sch | nätzbar | IV. | 1Ü ST AbW | VO SA so kein | | |
| | | | Torf | | _ | | _ | | |
| σ | | | talraumtypisch | | | | | | |
| Uferstruktur / Gewässerumfeld | Uferbewuchs links Wald | | 1. | | Elächonnutzu | ng linke Rodonetön | diger Laubwald | | |
| Ξ | | | ja | | Flächennutzu | | | | |
| 5 | Uferbewuchs rechts Wald | | ja | | Flächennutzunç | g rechts Bodenstan | diger Laubwald | | |
| Se | Uferverbau | Zustand L | R | Gew | ässerrandstreif | en links >20 m | | | |
| :S | Beton, Mauerwerk, Pflaster, v. | | | Gewä | sserrandstreifer | n rechts >20 m | | | |
| 8 | Rasengi., Pflaster, Steins., uv. | | | | | | | | |
| 36 | Steinschüttung/Steinbewurf | | | Anzahl h | seonderer I Imfe | eldstrukturen (bis 50 | m v Gew) | | |
| \sim | · • | | | Alizaili bi | esonderer Offile | 2 | III V. Gew.) | | |
| 'n | wilder Verbau | | | <u> </u> | -+ | | - | | |
| 궃 | Holzverbau | | | R | -11 | 2 | - | | |
| 2 | Lebendverbau | | | | FM Q A | AA AW W | so keine | | |
| ıst | Buschfaschinen | | | | | | 4.0 | | |
| <u>e</u> | kein Uferverbau | X | X | Anzahl se | chädlicher Umfe | eldstrukturen (bis 50 | m v. Gew.) 🖑 | | |
| \supset | · | | | L | | | X | | |
| | Anzahl besonderer Uferstrukture | n 💖 | | R | | | X | | |
| | L 2 1 1 2 | Ī | | AG | FT GUA | BV MA H | HW so keine | | |
| | R 3 1 1 1 | | | | | , = . , , 1 | CC MONTO | | |
| | BU PB US SB HA | nBÖ s | o keine | Bemerku | ngen. | | | | |
| | [DO] D] OO [OB H/ | . 1100 3 | NO INCIDIO | Demerku | ngen. | | | | |
| | Anzahl besonderer Uferbelastun | ace m | | | | | | | |
| | Anzani besonderer Oferbelastun | gen 🗸 | | | | | | | |
| | | \vdash | X | | | | | | |
| | R | <u> </u> | X | | | | | | |
| | MÜ ST TS | EL so | keine | I | | | | | |






| Hauptparameter | Merkmale | | | | | in d | | nstui ustar | | l lassen |
|--|---|---|--|----------------|---------------|-------|---------------|----------------|---------------|-------------|
| Laufentwicklung Längsprofil Sohlenstruktur | Laufkrümmung Anzahl der Längsbänke (+) Anzahl besonderer Laufstrukturen Strömungsdiversität Tiefenvarianz Fließgeschwindigkeit Substratdiversität Anzahl besonderer Sohlstrukturen (+) Sohlverbau/Zustand Anzahl Belastungen Sohle (-) | 4 +1,5 4 5 4 - 5 +2,0 - | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 25,5/5=5,1=5,0 | \rightarrow | Sohle | \rightarrow | | | |
| Querprofil Uferstruktur | Verhältnis Sohltiefe/obere Profilbreite Breitenerosion Breitenvarianz Profiltyp Anzahl besonderer Uferstrukturen re. Anzahl besonderer Uferstrukturen li. Uferbewuchs rechts Uferbewuchs links Uferverbau rechts/Zustand Uferverbau links/Zustand Anzahl besonderer Uferbelastungen re. (-) Anzahl besonderer Uferbelastungen li. (-) | 5 4 5 5 4 4 5 5 - - | | 37/8=4,6 | \rightarrow | Ufer | \rightarrow | 14,6/3=4,9 | \rightarrow | Gesamt |
| Gewässerumfeld | Gewässerrandstreifen rechts Gewässerrandstreifen links Flächennutzung rechts Flächennutzung links Schädliche Umfeldstrukturen rechts (-) Schädliche Umfeldstrukturen links (-) | 5 5 5 - - | → → → – – | 20/4=5,0 | \rightarrow | Land | \rightarrow | | | |

| Bereich | Zustandsklasse | | | | | |
|---------|----------------|--|--|--|--|--|
| Sohle | 1 | | | | | |
| Ufer | 1 | | | | | |
| Land | 1 | | | | | |
| Gesamt | 1 | | | | | |

10.6 Fließgewässertyp 15 M - Lößnitz nördlich der B104

| Kartierabschnitt | Gewässername: Lößni | | Stationierung: | 5606 - 58 | | Datum: | 25.02.2011 | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|--|-----------|------------------|--|--|--|--|--|--|
| Ë | Gewässerkennzahl: 96464 | 00000 | Wasserkörper: | WANE-1 | 400 | Bearbeiter: | Goetze | | | | |
| SC | Gewässerabschnitt: | | Wk-Typ: | 15 | | Fotonr./Fließrtg.: | 2/gegen | | | | |
| ab | | Größenklass | e | Gewässe | ertyp | | Subtyp | | | | |
| ē | Wasserführung: MQ / NQ | Gewässerbr | eite | | Organisch gep | rägter Bach 11 | D | | | | |
| Æ | Unterhaltg. erk.: ja / nein | | < 1 m | | Organisch gep | | D | | | | |
| â | ontomatig. onto | | 1-5 m | S | andgeprägter T | | M S R | | | | |
| _ | Sonderfall | 1 | 5-10 m x | | - / lehmgeprägte | | M S R | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | verrohrt | 1 | 10 m | | Kiesgeprägter T | | g f R | | | | |
| | | | | | Kiesgeprägter 7 | | g f R | | | | |
| | sonstiges | | | Rücksta | au-/brackwasse | | 4 | | | | |
| | | | | | | Seeausfluss |] | | | | |
| | Erläuterung: | | | | M - I | Moränen- / S - Sandergewä | asser; g - grobe / f - feine Substrate | | | | |
| | | | | | | D - Degrae | dationstyp; R - Randvermoorungen | | | | |
| D | Lauflerönsen | 1/2 | ······································ | <u> </u> | | 600 | | | | | |
| 'n | Laufkrümmung | | ümmungserosion | . — | Anzahl der Lä | | | | | | |
| 폿 | | | häufig star | | 6 | 1 | | | | | |
| ΞŠ | geschlängelt 🔗 | X | vereinzelt star | k x | UFKB | IB MB | keine | | | | |
| £ | stark geschwungen | ~ | häufig schwad | h | | | | | | | |
| Laufentwicklung | mäßig geschwungen 🦟 | | vereinzelt schwad | h | Anzahl beson | derer Laufstrukturen | ® | | | | |
| an | schwach geschwungen == | ~ | kein | е | 1 1 | 2 | 1 | | | | |
| | gestreckt 🗪 | ex: | | | TV SE | | LV LG keine | | | | |
| | geradlinig == | | | | , | | 2. 20 | | | | |
| _ | | | | | | | | | | | |
| Längsprofil | Besonderheiten der Wasserfü | hrung 🖑 🛮 FI | ießgeschwindigkeit | _ | 1 | | | | | | |
| d | | _ | keir | ne | Q | uerbänke 1 | | | | | |
| gs | sehr geringe Wasserfül | rung | gerir | ng | Strömungs | sdiversität groß | | | | | |
| ä | staureg | | mitt | | | envarianz groß | | | | | |
| ï | deutlich künstlicher Rüc | | hoo | _ | 1 | enerosion keine | | | | | |
| | trockenge | | sehr hoo | _ | | - KOMIO | | | | | |
| | aroskerige | | 56111 1100 | , <u></u> | | | | | | | |
| = | | | | | | | | | | | |
| Querprofil | Profiltyp | | ngaben in m | 0.5 | Breitenvarianz | | | | | | |
| ē | Natur | rofil x | Einschnitttiefe | 0,5 | s | ehr groß | × | | | | |
| ē | annähernd Natur | rofil | Wassertiefe | 0,4 | | groß | | | | | |
| ø | Erosionsprofil, variie | | /asserspiegelbreite | 6 | | mäßig | | | | | |
| | verfallendes Regel | | Sohlenbreite | 5 | | | | | | | |
| | Trapez, Doppeltra | | obere Profilbreite | 10 | | 3 3 | | | | | |
| | | • 🛏 । | obere Frombreite | 10 | | Kelile | | | | | |
| | V-Profil, Kasten | rofil | | | | | | | | | |
| | | | | | Breitenerosion | - | x schwach | | | | |
| | | | | | | mittel | keine | | | | |
| 'n | Sohlenverbau | Sc | ohlensubs <u>trat (i</u> n %) | · · | Anzahl b | esonderer Sohlstruk | turen 🖑 | | | | |
| Sohlenstruktur | 711 | tand L | ehm/Ton 5 | Totholz 1 | | 3 1 | 2 | | | | |
| Ħ | Steinschüttung | | | _ | | iP TH WU | KO kein | | | | |
| LS. | Massivs. m. Sediment | | | stliche | | 111 770 | KO Keiii | | | | |
| <u>o</u> | Massivs. o. Sediment | | | bstrate | | alaatuusaan Calala 🤲 | _ | | | | |
| | kein Sohlenverbau | | | | Anzani b | Belastungen Sohle 🕏 | | | | | |
| S | kein Sonienverbau | X | | cht ein- | | UÜ OT ALVA | X X | | | | |
| | | ` | | nätzbar | _ | 1Ü ST AbW | VO SA so kein | | | | |
| | | | Torf | | | | | | | | |
| 오 | | | talraumtypisch | | | | | | | | |
| Uferstruktur / Gewässerumfeld | Uferbewuchs links Wa | d | ja | | Flächennutzu | ng links Bodenstän | idiger Laubwald | | | | |
| 'n | Uferbewuchs rechts Rö | richt | ja | | Flächennutzung | rechts Röhricht/S | eggried/Feuchtgeb. | | | | |
| ē | Uferverbau | | R | | ` | en links >20 m | 30 | | | | |
| SS | | | | | | | | | | | |
| se: | Beton, Mauerwerk, Pflaster, | | + | Gewa | sserrandstreifer | rechts >20 m | | | | | |
| ē | Rasengi., Pflaster, Steins., u | | | | | | -000 | | | | |
| G | Steinschüttung/Steinbewu | | | Anzahl b | esonderer Umfe | eldstrukturen (bis 50 | m v. Gew.) じ | | | | |
| | wilder Verba | 1 | | L_ | | | X | | | | |
| £ | Holzverba | ı | | R | | | X | | | | |
| Ė | Lebendverba | ı | | - 1 | FM Q A | AA AW W | so keine | | | | |
| sti | Buschfaschine | 1 | | | | | | | | | |
| ē, | kein Uferverba | ı X | X | Anzahl s | chädlicher Umfe | eldstrukturen (bis 50 | m v. Gew.) 🖑 | | | | |
| \supset | | | | L | I | | X | | | | |
| | Anzahl besonderer Uferstrukt | ıren 👺 | | R | 1 1 | | X | | | | |
| | L 8 1 7 | 3 | | AG | FT GUA | BV MA | HW so keine | | | | |
| | R 1 | 1 | | AC | , III GOA | DV IVIA | 144 GO VEILLE | | | | |
| | | | o koino | Romark | ngon: | | | | | | |
| | BU PB US SB | HA nBÖ : | so keine | Bemerku | ngen. | | | | | | |
| | Annahl basandara 116-2 | 19in | | l | | | | | | | |
| | Anzahl besonderer Uferbelas | ungen 🗸 | | l | | | | | | | |
| | <u> </u> | | X | l | | | | | | | |
| | R | _ | X | | | | | | | | |
| | MÜ ST TS | EL so | keine | | | | | | | | |






| Hauptparameter | Merkmale | | | | | in d | Einstufung in die Zustandsklassen | | | |
|--|---|---|---|--------------|---------------|-------|--------------------------------------|------------|---------------|--------|
| Laufentwicklung Längsprofil Sohlenstruktur | Laufkrümmung Anzahl der Längsbänke (+) Anzahl besonderer Laufstrukturen Strömungsdiversität Tiefenvarianz Fließgeschwindigkeit Substratdiversität Anzahl besonderer Sohlstrukturen (+) Sohlverbau/Zustand Anzahl Belastungen Sohle (-) | 4 +2,0 5 5 4 - 4 +2,0 - | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 26/5=5,2=5,0 | \rightarrow | Sohle | \rightarrow | | | |
| Querprofil Uferstruktur | Verhältnis Sohltiefe/obere Profilbreite Breitenerosion Breitenvarianz Profiltyp Anzahl besonderer Uferstrukturen re. Anzahl besonderer Uferstrukturen li. Uferbewuchs rechts Uferbewuchs links Uferverbau rechts/Zustand Uferverbau links/Zustand Anzahl besonderer Uferbelastungen re. (-) Anzahl besonderer Uferbelastungen li. (-) | 5 3 5 5 3 5 4 5 - - | $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$ | 35/8=4,4 | \rightarrow | Ufer | \rightarrow | 14,4/3=4,8 | \rightarrow | Gesamt |
| Gewässerumfeld | Gewässerrandstreifen rechts Gewässerrandstreifen links Flächennutzung rechts Flächennutzung links Schädliche Umfeldstrukturen rechts (-) Schädliche Umfeldstrukturen links (-) | 5 5 5 - - | →→→−− | 20/4=5,0 | \rightarrow | Land | \rightarrow | | | |

| Bereich | Zustandsklasse |
|---------|----------------|
| Sohle | 1 |
| Ufer | 1 |
| Land | 1 |
| Gesamt | 1 |

10.7 Fließgewässertyp 16 - Klaasbach bei Neukloster

| Kartierabschnitt | Gewässername: | Klaasbad | :h | Stationierung: | 812 - 110 |)1 | Datum: | | 09.02.2011 | | |
|-----------------------------|----------------------------|------------|-------------|------------------------------|-----------|------------------|----------------|---------------------------|--|--|--|
| ř | Gewässerkennzahl: | 9642160 | 000 | Wasserkörper: | WABB-1 | 000 | Bearbeit | | Kasper | | |
| SC | Gewässerabschnitt: | | | Wk-Typ: | 16 | | Fotonr./ | Fließrtg.: | 7794 in | | |
| ap | | | Größenklass | е | Gewässe | ertyp | Subtyp | | | | |
| ē | Wasserführung: MQ | / NQ | Gewässerbre | ite | | Organisch gep | rägter Ba | rch 11 | D | | |
| Ē | Unterhaltg. erk.: ja / | nein | | < 1 m | | Organisch gep | | | D | | |
| â | | | | 1-5 m x | S | andgeprägter T | | | M S R | | |
| _ | Sonderfall | | | -10 m | 1 | · / lehmgeprägte | | | M S R | | |
| | verrohrt | | | 10 m | | Kiesgeprägter T | | | g f R | | |
| | verioriit | | | 10 111 | | | | | | | |
| | П | | | | 1 | Kiesgeprägter 7 | | | g f R | | |
| | sonstiges | | | | Rucksta | u-/brackwasse | | | | | |
| | | | | | | | Seeausflu | | | | |
| | Erläuterung: | | | | | M - I | Moränen- / S | | sser; g - grobe / f - feine Substrate | | |
| | | | | | | | | D - Degrad | ationstyp; R - Randvermoorungen | | |
| g | Laufkrümmung | | Kri | ümmungserosion | | Anzahl der Lä | nashänke | on. | | | |
| Ξ | mäandrieren | d NTA | | häufig sta | ·k 🔲 | 14 | 14 | Ť | Π | | |
| 충 | | | | | | | | | | | |
| ≥ | geschlänge | | | vereinzelt sta | | UFKB | IB | MB | keine | | |
| Laufentwicklung | stark geschwunge | | - | häufig schwad | _ | | | | .en | | |
| 雅 | mäßig geschwunge | | 4 | vereinzelt schwad | :h | Anzahl beson | derer Lau | | | | |
| ğ | schwach geschwunge | | | keir | e | 8 3 | 1 | 6 | 4 | | |
| _ | gestreck | t e | | | | TV SE | B IBI | LW | LV LG keine | | |
| | geradlini | g ==== | = | | | | | | | | |
| J | | 6 | - SW - C1: | - 0 | | | | | | | |
| Längsprofil | Besonderheiten der W | asserführt | ing 🗁 🛮 Fli | eßgeschwindigkeit | | | | _ | | | |
| Sp | | | | keir | | | uerbänke | | | | |
| ğ | sehr geringe Wa | | | gerii | - | Strömungs | | | | | |
| ij | | staureguli | | mit | | | envarianz | | 3 | | |
| _ | deutlich künstlich | | | ho | ch | Tiefe | enerosion | keine | | | |
| | trod | ckengefall | en | sehr ho | ch x | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| ፱ | Profiltyp | | An | gaben in m | | Breitenvarianz | , | | | | |
| Querprofil | Тошкур | Naturpro | | Einschnitttiefe | 0,3 | | - sehr groß | | × | | |
| ď | | | — | | | 3 | | | ALL AND | | |
| Ä | annähernd | | Wassertiefe | 0,1 | | groß | | | | | |
| Ø | Erosionsprofil, variierend | | | asserspiegelbreite | 3 | | mäßig | | | | |
| | verfallendes | Regelpro | fil | Sohlenbreite | 3 | | gering | | | | |
| | Trapez, Do | ppeltrape | z | obere Profilbreite | 3,5 | | keine | THE RESERVE OF THE PERSON | AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF | | |
| | V-Profil, k | (astenpro | fil 🗍 📗 | | | | | | | | |
| | | | ~ _ | | | Breitenerosion | 1 | stark | schwach x | | |
| | | | | | | 2.010.10.00.01 | | mittel | keine | | |
| _ | 0-11 | | | | 400n | 1 | | _ | | | |
| Sohlenstruktur | Sohlenverbau | | | hlensubs <u>trat (i</u> n %) | | | | r Sohlstrukt | uren 🗸 | | |
| Ę | | Zustai | nd Le | | | | 9 3 | 1 | 7 | | |
| stı | Steinschüttung | | | | _ | 5 R | iP Th | ł WU | KO kein | | |
| eu | Massivs. m. Sediment | | | | stliche | _ l | | | | | |
| 도 | Massivs. o. Sediment | | | Steine 40 Su | bstrate | Anzahl B | elastunge | en Sohle 🖑 | | | |
| တိ | kein Sohlenverbau | | X | Blöcke 1 nic | cht ein- | | | | X | | |
| | | | S | chlamm sch | nätzbar | IV. | 1Ü ST | AbW | VO SA so kein | | |
| | | | | Torf 2 | | | | | _ | | |
| <u>0</u> | | | - | talraumtypisch | | | | | | | |
| Je | Uferbewuchs link | ks Wald | | ja | | Flächennutzu | na links [| Rodenständ | diger Laubwald | | |
| Uferstruktur / Gewässerumfe | Uferbewachs rech | | | ja | | Flächennutzung | | | diger Laubwald | | |
| 띪 | | | | | | | _ | | diger Laubwaid | | |
| SS | Uferverbau | | Zustand L | R | | ässerrandstreif | | >20 m | | | |
| Ď: | Beton, Mauerwerk, Pfl | | | | Gewä | sserrandstreifer | n rechts | >20 m | | | |
| ě | Rasengi., Pflaster, Ste | | | | | | | | | | |
| Ö | Steinschüttung/Stei | nbewurf | | | Anzahl be | esonderer Umfe | eldstruktu | ren (bis 50 i | m v. Gew.) 🖑 | | |
| r / | wilder | Verbau | | | L | | | | × | | |
| ţ | Hol | zverbau | | | R | | | | x | | |
| ž | Leben | dverbau | | | F | FM Q A | AA AV | v w | so keine | | |
| str | Buschfa | schinen | | | | | | | | | |
| e. | | rverbau | X | X | Anzahl e | chädlicher Umfe | eldstruktu | ren (bis 50 i | m v Gew) 💖 | | |
| Ď | | | | | L | | Jaou untu | . 511 (515 50 1 | III v. Gew.) V | | |
| | Anzahl besonderer Ufe | rotruktura | n m | | R | + | + | -+ | X | | |
| | | | | | | ET CUA | D\/ | NAA I | | | |
| | L 2 2 2 | 1 12 | | | AG | FT GUA | BV | MA F | W so keine | | |
| | R 2 | 1 12 | | - 1 | Dam i | | | | | | |
| | BU PB US | SB HA | nBÖ s | o keine | Bemerku | ngen: | | | | | |
| | | | ate | | | | | | | | |
| | Anzahl besonderer Ufe | erbelastun | gen で | | I | | | | | | |
| | L | | | X | | | | | | | |
| | R | | | X | | | | | | | |
| | MÜ ST | TS | EL so | keine | <u> </u> | | | | | | |






| Hauptparameter | Merkmale | | | | | in d | Einstufung in die Zustandsklassen | | | |
|----------------------------|---|---|---|--------------|---------------|-------|--------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| Längsprofil Sohlenstruktur | Laufkrümmung Anzahl der Längsbänke (+) Anzahl besonderer Laufstrukturen Strömungsdiversität Tiefenvarianz Fließgeschwindigkeit Substratdiversität Anzahl besonderer Sohlstrukturen (+) Sohlverbau/Zustand Anzahl Belastungen Sohle (-) | 4 +2,0 5 5 5 5 5 +2,0 - | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 33/6=5,5=5,0 | \rightarrow | Sohle | \rightarrow | | | |
| Querprofil Uferstruktur | Verhältnis Sohltiefe/obere Profilbreite Breitenerosion Breitenvarianz Profiltyp Anzahl besonderer Uferstrukturen re. Anzahl besonderer Uferstrukturen li. Uferbewuchs rechts Uferbewuchs links Uferverbau rechts/Zustand Uferverbau links/Zustand Anzahl besonderer Uferbelastungen re. (-) Anzahl besonderer Uferbelastungen li. (-) | 5 5 5 4 4 5 5 - - | | 38/8=4,75 | \rightarrow | Ufer | \rightarrow | 14,75/3=4,9 | \rightarrow | Gesamt |
| Gewässerumfeld | Gewässerrandstreifen rechts Gewässerrandstreifen links Flächennutzung rechts Flächennutzung links Schädliche Umfeldstrukturen rechts (-) Schädliche Umfeldstrukturen links (-) | 5 5 5 - - | →→→−− | 20/4=5,0 | \rightarrow | Land | \rightarrow | | | |

| Bereich | Zustandsklasse |
|---------|----------------|
| Sohle | 1 |
| Ufer | 1 |
| Land | 1 |
| Gesamt | 1 |

10.8 Fließgewässertyp 17 - Nebel bei Kuchelmiß

| Kartierabschnitt | Gewässername: | Nebel | | Stationierung: | 47446 - 4 | | Datum: | | 08.02 | | |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|--|------------------|---------------|------------|--------------|--------------------------|--|
| 抗 | Gewässerkennzahl: | 9646000 | 000 | Wasserkörper: | WANE-0 | 400 | Bearbeiter: | | Kaspe | | |
| SC | Gewässerabschnitt: | | | Wk-Typ: | 17 | | Fotonr./Flie | ßrtg.: | 7753/ | in | |
| ap | | | Größenklasse |) | Gewässe | ertyp | | | Subtyp | | |
| ē | Wasserführung: MQ | / NQ | Gewässerbre | ite | | Organisch gep | rägter Bach | 11 | D | | |
| ΪŢ | Unterhaltg. erk.: ja | nein | | < 1 m | | Organisch gep | rägter Fluss | 12 | D | | |
| 20 | | | | 1-5 m | s | andgeprägter T | ieflandbach | 14 | М | S R | |
| | Sonderfall | | 5- | 10 m | | | | 15 | М | S R | |
| | verrohrt | | 1 | 10 m × | Sand- / lehmgeprägter Tieflandfl. 15 M S R Kiesgeprägter Tieflandbach 16 g f R | | | | | | |
| | L verioriit | | | TO III A | | Kiesgeprägter 1 | | 17 | q | f R | |
| | sonstiges | | | | | u-/brackwasse | | 23 | 9 | I IX | |
| | soristiges | | | | rackste | | Seeausfluss | 25 | | | |
| | Erläuter veg | | | | | | | يب | | | |
| | Erläuterung: | | | | | M - I | | | | be / f - feine Substrate | |
| _ | | | | | | | | | ationstyp; R | - Randvermoorungen | |
| пg | Laufkrümmung | | Kri | immungserosion | | Anzahl der Lä | nasbänke 💖 | - | | | |
| 킁ㅣ | mäandrieren | d AMA | A | häufig star | k | 6 | 12 | | | 7 | |
| Laufentwicklung | geschlänge | | | vereinzelt star | | UFKB | IB | МВ | keine | - | |
| ≥ | stark geschwunge | | | häufig schwac | _ | UFKB | ID | IVID | Keirie | _ | |
| en | | | X | | | | | | 000 | | |
| ufe | mäßig geschwunge | \square | vereinzelt schwac kein | _ | Anzahl beson | | | | | | |
| ď | schwach geschwungen | | | | | 10 12 | | | 2 3 | | |
| _ | gestreck | | = | | | TV SB | B IBI | LW l | _V LG | keine | |
| | geradlini | g — | = | | | | | | | | |
| Œ | Dagandarhaitan dar \\\ | la a a a mf/\lam | | eßgeschwindigkeit | | | | | | | |
| Längsprofil | Besonderheiten der W | asserrunri | ing & Trie | 0 | | _ | uarbërte 4 | 2 | | | |
| Sp | , | F1 | I | keir | _ | | _ | 2 | | | |
| ng | sehr geringe Wa | | | gerir | | Strömungs | | ehr groß | | | |
| . <u>a</u> | | staureguli | | mitt | _ | | - | roß | | | |
| _ | deutlich künstlich | | ``⊢ | hoo | | Tiefe | enerosion k | eine | | | |
| | troo | ckengefall | en | sehr hoo | ch x | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Ę | Profiltyp | | An | gaben in m | | Breitenvarianz | , | | | | |
| Querprofil | | Naturpro | _ | Einschnitttiefe | 3,5 | | | | | x | |
| ЭĽ | VI | — | | | | 0 | | | | | |
| 'n | annähernd | | Wassertiefe | 0,2 | | - | | | | | |
| O | Erosionsprofil | d L I W | asserspiegelbreite | 12 | | mäßig 📠 | | | III | | |
| | verfallendes | | | Sohlenbreite | 12 | | gering 🎟 | | | TIE . | |
| | Trapez, Do | oppeltrape | z | obere Profilbreite | 30 | | keine == | | | EIII | |
| | V-Profil, k | Kastenpro | fil 🗌 | | | | | | | | |
| | | | _ | | | Breitenerosion | ı | stark | scl | hwach x | |
| | | | | | | | | mittel | | keine | |
| ± | Sohlenverbau | | 0- | -1 | an. | | | | 970 | | |
| Sohlenstruktur | Somenverbau | | | nlensubstrat (in %) | | | esonderer So | onistrukti | | | |
| 5 | | Zustai | nd Le | | _ | | 5 13 | | 2 | | |
| stı | Steinschüttung | | | | _ | 0 R | iP TH | WU | KO | kein | |
| eu | Massivs. m. Sediment | | | | stliche | _ | | | | | |
| 드 | Massivs. o. Sediment | | | Steine 25 Su | bstrate | Anzahl B | elastungen S | Sohle 👺 | | | |
| S | kein Sohlenverbau | | X | Blöcke 15 nic | ht ein- | | | | | X | |
| | | | S | chlamm sch | nätzbar | M | 1Ü ST | AbW | VO S | SA so kein | |
| | | | | Torf 5 | | _ | | | | | |
| ᅙ | | | | talraumtypisch | | | | | | | |
| Uferstruktur / Gewässerumfeld | Uferbewuchs link | hle/\/\ | | ja | | Flächennutzu | na links Ro | denständ | liner Lau | hwald | |
| 틸 | Uferbewachs rech | | | | | Flächennutzung | - | tht bod. L | | | |
| 流 | | | | ja | | ` | ´ = | | .aup-/ Wils | ociiwalu | |
| SS | Uferverbau | _ | Zustand L | R | | ässerrandstreif | | | | | |
| ΰ | Beton, Mauerwerk, Pfl | | | | Gewä | sserrandstreifer | n rechts >20 | 0 m | | | |
| <u>≨</u> | Rasengi., Pflaster, Ste | ins., uv. | | | | | | | | | |
| Ğ | Steinschüttung/Stei | nbewurf | | | Anzahl be | esonderer Umfe | eldstrukturen | (bis 50 r | n v. Gew | (.) [®] | |
| > | wilder | · Verbau | | | L | | | | | X | |
| Ę | | zverbau | | | R | | | | | X | |
| 쏰 | | dverbau | | | _ | -M Q / | AA AW | W | so ke | eine | |
| it. | | schinen | | | | 1 ~ 1 / | / / / / | | 30 /// | | |
| 97. | | erverbau | × | X | Anzoble | chädlicher Umfe | aldatrukturan | (bio EO r | n v Cow | 1 4000 | |
| 7 | Veil Ole | vcibau | ^ | ^ | | I I | I | 100 001 | ıı v. GeW | | |
| _ | | | 4007_ | | ᅡ | + | +-+ | | | X | |
| | | erstrukture | n 🗸 | | R | | + | | | X | |
| | Anzahl besonderer Ufe | | | 1 1 | AG | FT GUA | BV M | IA H | W so | o keine | |
| | L 3 | 7 10 |) | | | | | | | | |
| | L 3 R 2 | 7 10 6 7 | | | | | | | | | |
| | L 3 | 7 10 | | o keine | Bemerku | ngen: | | | | | |
| | L 3 R 2 BU PB US | 7 10 6 7 SB HA | A nBÖ s | o keine | Bemerku | ngen: | | | | | |
| | L 3 R 2 BU PB US | 7 10 6 7 SB HA | A nBÖ s | o keine | Bemerku | ngen: | | | | | |
| | L 3 R 2 | 7 10 6 7 SB HA | A nBÖ s | b keine | Bemerku | ngen: | | | | | |
| | L 3 R 2 BU PB US | 7 10 6 7 SB HA | A nBÖ s | | Bemerku | ngen: | | | | | |





| Hauptparameter | Merkmale | | | | Einstufung in die Zustandsklassen | | | | | |
|----------------------------|---|--|---|--------------|--------------------------------------|-------|---------------|--------------|---------------|--------|
| Längsprofil Sohlenstruktur | Laufkrümmung Anzahl der Längsbänke (+) Anzahl besonderer Laufstrukturen Strömungsdiversität Tiefenvarianz Fließgeschwindigkeit Substratdiversität Anzahl besonderer Sohlstrukturen (+) Sohlverbau/Zustand Anzahl Belastungen Sohle (-) | 5 +2,0 5 5 4 5 5 +2,0 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 33/6=5,5=5,0 | \rightarrow | Sohle | \rightarrow | | | |
| Querprofil Uferstruktur | Verhältnis Sohltiefe/obere Profilbreite Breitenerosion Breitenvarianz Profiltyp Anzahl besonderer Uferstrukturen re. Anzahl besonderer Uferstrukturen li. Uferbewuchs rechts Uferbewuchs links Uferverbau rechts/Zustand Uferverbau links/Zustand Anzahl besonderer Uferbelastungen re. (-) Anzahl besonderer Uferbelastungen li. (-) | 4 5 5 4 5 5 - - | \rightarrow | 38/8=4,75 | \rightarrow | Ufer | \rightarrow | 14,25/3=4,75 | \rightarrow | Gesamt |
| Gewässerumfeld | Gewässerrandstreifen rechts Gewässerrandstreifen links Flächennutzung rechts Flächennutzung links Schädliche Umfeldstrukturen rechts (-) Schädliche Umfeldstrukturen links (-) | 5 5 3 5 - | →→→−− | 18/4=4,5 | \rightarrow | Land | \rightarrow | | | |

| Bereich | Zustandsklasse | | | | |
|---------|----------------|--|--|--|--|
| Sohle | 1 | | | | |
| Ufer | 1 | | | | |
| Land | 1 | | | | |
| Gesamt | 1 | | | | |

10.9 Fließgewässertyp 23 - Recknitz bei Gruel

| nitt | Gewässername: Recknitz | | Stationierung: | 14432 - 1 | | Datum: | 24.02.2011 | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------------|--|---|---|--|---|--|--|--|
| ch | Gewässerkennzahl: 9652000 Gewässerabschnitt: | 00000 | Wasserkörper: Wk-Typ: | RECK-01 23 | 100 | Bearbeiter: Fotonr./Fließrtg | Niederstrasser g.: 72/gegen | | | |
| aps | Gewasserabscrintt. | Größenklasse | | Gewässe | ertyp | Fotoni / Fileisi t | Subtyp | | | |
| Kartierabschnitt | Wasserführung: MQ / NQ Unterhaltg. erk.: ja / nein Sonderfall verrohrt sonstiges | Gewässerbre | - | S Sand- I | Organisch ger Organisch ger andgeprägter / lehmgeprägt Kiesgeprägter Kiesgeprägter au-/brackwasse | orägter Fluss Fieflandbach er Tieflandfl. Fieflandbach Tieflandfluss | 11 D 12 D 14 M S R 15 M S R 16 g f R 17 g f R | | | |
| | Erläuterung: | | | | M - | | rgewässer; g - grobe / f - feine Substrate Degradationstyp; R - Randvermoorungen | | | |
| Laufentwicklung | Laufkrümmung mäandrierend geschlängelt stark geschwungen mäßig geschwungen schwach geschwungen gestreckt geradlinig | X | ümmungserosion häufig star vereinzelt star häufig schwac vereinzelt schwac kein | k h h x | Anzahl der Lä UFKB Anzahl beson TV St | ingsbänke 🖐 IB M derer Laufstruktr | X B keine | | | |
| Längsprofil | Besonderheiten der Wasserführu sehr geringe Wasserführu stauregulie deutlich künstlicher Rückst trockengefall | ng ert au | eßgeschwindigkeit kein gerin mitt hoc sehr hoc | el ch | g x Strömungsdiversität gering Tiefenvarianz nicht einschätzbar Tiefenerosion nicht einschätzbar | | | | | |
| Querprofil | Profiltyp Naturprof annähernd Naturprof Erosionsprofil, variieren verfallendes Regelprof Trapez, Doppeltrape V-Profil, Kastenprof | fil X fil W d W fil W | gaben in m Einschnitttiefe Wassertiefe asserspiegelbreite Sohlenbreite obere Profilbreite | 0,1 1 18 17 18 | Breitenvarian. | x x x x x x x x x x x x x x x x x x x | | | | |
| Sohlenstruktur | Sohlenverbau Zustar Steinschüttung Massivs. m. Sediment Massivs. o. Sediment kein Sohlenverbau | x Le | Sand W. Kies kün Steine Sul Blöcke nic | otholz /urzeln stliche ostrate cht ein-ätzbar x | Anzahl E | Belastungen Soh | VU KO kein | | | |
| Uferstruktur / Gewässerumfeld | D talraumtypisch | | | | FM Q | g rechts Boden fen links >20 m n rechts >20 m eldstrukturen (bis | s 50 m v. Gew.) 👺 | | | |
| | Anzahl besonderer Uferbelastun L R MÜ ST TS | - | x x keine | Somerica | | | | | | |





| Hauptparameter | Merkmale | | | | | in d | | nstu ustar | | lassen |
|--|---|--|--|----------|---------------|-------|---------------|---------------------------|---------------|--------|
| Laufentwicklung Längsprofil Sohlenstruktur | Laufkrümmung Anzahl der Längsbänke (+) Anzahl besonderer Laufstrukturen Strömungsdiversität Tiefenvarianz Fließgeschwindigkeit Substratdiversität Anzahl besonderer Sohlstrukturen (+) Sohlverbau/Zustand Anzahl Belastungen Sohle (-) | 5 - 4 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 9/2=4,5 | \rightarrow | Sohle | \rightarrow | | | |
| Querprofil Uferstruktur | Verhältnis Sohltiefe/obere Profilbreite Breitenerosion Breitenvarianz Profiltyp Anzahl besonderer Uferstrukturen re. Anzahl besonderer Uferstrukturen li. Uferbewuchs rechts Uferbewuchs links Uferverbau rechts/Zustand Uferverbau links/Zustand Anzahl besonderer Uferbelastungen re. (-) Anzahl besonderer Uferbelastungen li. (-) | 5 - 3 5 5 4 5 - - - | | 32/7=4,6 | \rightarrow | Ufer | \rightarrow | 4,5+(4,6*2)+(5,0*2)/5=4,7 | \rightarrow | Gesamt |
| Gewässerumfeld | Gewässerrandstreifen rechts Gewässerrandstreifen links Flächennutzung rechts Flächennutzung links Schädliche Umfeldstrukturen rechts (-) Schädliche Umfeldstrukturen links (-) | 5 5 5 - - | → → → | 20/4=5,0 | \rightarrow | Land | \rightarrow | | | |

| Bereich | Zustandsklasse | | | | |
|---------|----------------|--|--|--|--|
| Sohle | 1 | | | | |
| Ufer | 1 | | | | |
| Land | 1 | | | | |
| Gesamt | 1 | | | | |

11 GLOSSAR

DLM25W

Digitales Landschaftsmodell 1: 25.000 (Wasserwirtschaft)

Durchgängigkeit

hydromorphologische (→) Qualitätskomponente: bezeichnet die Wanderungsmöglichkeit für Tiere in einem Fließgewässer; die Durchgängigkeit bezieht sich auch auf stoffliche, hydraulische und energetische Komponenten; Querbauwerke (z. B. Stauwehre) unterbrechen die Durchgängigkeit, Umgehungsgewässer stellen die Verbindung wieder her

Gewässerstruktur

vom natürlichen Fließprozess erzeugte Formenvielfalt in einem Gewässerbett, entscheidend für die ökologische Funktionsfähigkeit; je vielfältiger die Gewässerstruktur, desto mehr Lebensräume für Tiere und Pflanzen

Gewässertypen

Klassifikation von quasieinheitlichen Fließgewässerabschnitten auf der Basis von Typisierungsmerkmalen, wie Klima, Geologie, Vegetation/Fauna, Talform und hydrologischen Komponenten

LAWA

Länderarbeitsgemeinschaft Wasser

Oberflächenwasserkörper

→ Wasserkörper (WK)

Qualitätskomponente

unterschieden werden biologische, hydromorphologische und physikalisch-chemische Qualitätskomponenten, die sich grundsätzlich jeweils in Teilkomponenten untergliedern; die Teilkomponenten beschreiben die Anforderungen an die ökologische Zustandsbewertung

Richtlinie 2000/60/EG

Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (Europäischer Rechtsakt), kurz: Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Strukturkartierung

Erfassung und Bewertung der Formenvielfalt eines Gewässers $[(\rightarrow)$ Gewässerstruktur] nach einem festgelegten Verfahren

Wasserkörper (WK)

kleinster Bezugsraum nach (\rightarrow) WRRL; Unterscheidung in (\rightarrow) Oberflächenwasserkörper (Flüsse und Seen) und Grundwasserkörper

WRRL

Wasserrahmenrichtlinie, (→) Richtlinie 2000/60/EG


12 LITERATURVERZEICHNIS

- AHRENS, U. (2007): Gewässerstruktur: Kartierung und Bewertung der Fließgewässer in Schleswig-Holstein. Jahresbericht Landesamt für Natur und Umwelt des Landes Schleswig-Holstein 2006/2007, 115-126.
- LAWA (2000): Gewässerstrukturgütekartierung in der Bundesrepublik Deutschland Verfahren für kleine und mittelgroße Fließgewässer, Anhang 2 Arbeitsanleitung. Länderarbeitsgemeinschaft Wasser [Hrsg.], 147 S.
- LUNG (1998): Kartierung und Bewertung der Strukturgüte von Fließgewässern in M-V. Güstrow/Eigenverlag Landesamt für Umwelt und Natur, 200 S.
- AQEM CONSORTIUM (2002): Manual for the application of the AQEM method. A comprehensive method to assess European streams using benthic macroinvertebrates, developed for the purpose of the Water Framework Directive. Version 1.0, February 2002.
- WRRL (2000): Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik. In: Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 327 vom 22.12.2000.
- MARCINEK, J. & NIETZ, B. (1973): Das Tiefland der Deutschen Demokratischen Republik: Leitlinien seiner Oberflächengestaltung. Gotha, Leipzig (Haack, Geographisch-Kartographische Anstalt), 288 S.
- MEHL, D. & THIELE, V. (1998): Fließgewässer- und Talraumtypen des Norddeutschen Tieflandes. Berlin (Parey Buchverlag), 261 S.
- THIELE, V., GRÄWE, D. & BLUMRICH,B. (2006): Fließgewässertäler in Mecklenburg-Vorpommern typologische und faunistische Aspekte (Lepidoptera). Arch. Freunde Naturgesch. Mecklenb. XLV, 39-54.

Anhang


Nutzerdokumentation

Die Dateneinsicht und Eingabe erfolgt über die Internet-GIS-Datenbank FIS WRRL (Fachinformationssystem Wasserrahmenrichtlinie).



Einen Programmzugang und die Bearbeitungsberechtigung für die beauftragten Gewässer erhalten Sie im LUNG unter Tel. 03843/777-353 (mit Angabe der Gewässerkennzahl oder der Wasserkörperbezeichnung). Eine vorangehende Teilnahme an der vom LUNG angebotenen Schulungsveranstaltung wird empfohlen.

Vorgaben und Hinweise zur Programmbenutzung werden online bereit gestellt unter der Web-Adresse http://www.fis-wasser-mv.de/nutzerhandbuch/index.php/FGSK



Neben der voran gezeigten Kartendarstellung stehen umfangreiche Eingabemasken bereit.

Im Programm werden anhand der Karte die ersten Angaben als Vorkatierung eingetragen. Als Datenexport wird anschließend der im Feld zu nutzende Kartierbogen ausgegeben.

